


2022년도 △△공항 종합감사결과 현지조치 통보

연번	내 용	비 고
1	□ ◆◆ 비행훈련원 구내도로 간판 표기에 관한 사항 ○ 2022.7.14 부로 ○○공항의 명칭이 △△공항으로 변경되었음. ○ 그런데 ◆◆ 비행훈련원 구내도로 간판에 ○○공항 표기가 수정되지 않았음. ○ 조치할 사항 : 현행 명칭을 반영하여 해당 간판의 표기를 수정하시기 바랍니다.	시설
2	□ 대합실 시설 청결 유지에 관한 사항 ○ 각 공항에서는 「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 및 「자회사 위탁관리 감독지침」에 따라 자회사 미화분야 관리감독을 통해 공항시설을 청결하게 유지·운영하여야 함. ○ 그런데 ○○공항 격리대합실 동편 일부지역 여객용 의자가 청결하게 관리되지 않고 있음.  ○ 조치할 사항 : 해당 시설이 청결하게 유지될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	미화

연번	내 용	비 고
3	□ 응접실 및 부속실 출입통제에 관한 사항 △△공항 여객청사 2층 출발장 서편에는 의전실 입구가 위치하고 있고 의전실 안에는 응접실과 부속실로 구분되어 있으며 공사재산(커피포트, 쇼파 등)이 비치되어 있음. - 그런데 의전실 입구가 자동문으로 승객이 자유롭게 입출입이 가능하며 응접실 및 부속실 또한 잠금없이 개방되어 있어 공사재산이 분실될 우려가 있음  조치할 사항 : 응접실 및 부속실을 잠그는 조치를 취하여 승객이 자유롭게 출입하지 못하도록 조치하시기 바랍니다	운영
4	□ 휴대폰충전소에 관한 사항 △△공항 여객청사 2층 격리대합실 보안검색대 동편에 휴대폰 충전소가 설치되어 있으며, 1층 도착장 동편에는 비상신고 전화 및 공중전화 설치장소에 휴대폰충전소 간판이 설치되어 있음. - 그런데 격리대합실 휴대폰 충전소는 구형 휴대폰만 충전이 가능한 5핀만 설치되어 있어 신형 휴대폰 충전이 가능한 C타입 및 8핀이 부재한 실정이며, 도착장 동편에는 휴대폰충전소 간판은 있지만 휴대폰충전소는 설치되어 있지 않음.  조치할 사항 : 휴대폰충전소를 최신화(C타입 및 8핀 설치, 간판제거 혹은 휴대폰충전소 설치) 조치하시기 바랍니다	운영

연번	내 용	비 고
5	□ 소화기 위치표지 및 점검표 부착 필요 ○ 소화기 관리지침 제6조(소화기 관리담당자)에는 매월 1회 이상 소화기 점검 후 점검표(별표1)에 기록 유지하도록 되어 있으며, 제9조 및 별표3에는 소화기를 비치하고 있는 벽면에 위치 표시를 하도록 되어있음. ○ 그런데 △△공항에서는 소화기 관리지침 별표1에 의한 점검표를 사용하지 않고 별도의 점검표를 사용하고 있으며, 일부 소화기에는 점검표 및 위치표지 없이 소화기를 관리 중에 있음.  ○ 조치할 사항 : 소화기 관리지침 별표1에 의한 점검표 및 위치표지를 부착하여 관리하시기 바랍니다.	운영
6	□ 자동심장충격기 안내표지 부착 필요 ○ 자동심장충격기 관리 운영 지침 제8조(자동심장충격기 관리 운영)에 따라 자동심장충격기 안내표지는 건물 입구, 건물내부, 자동심장충격기 근처에 부착하도록 하고 있음. ○ 그런데 △△공항에 자동심장충격기 근처 및 건물내부에는 안내표지를 부착하였지만, 건물 입구에는 안내표지 없이 관리 중에 있음.  ○ 조치할 사항 : 여객청사 입구에 자동심장충격기 안내표지를 부착하여 관리하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
7	□ 여객청사 미관 개선에 관한 사항 ○ 여객청사 동편 주차장 출입구 옆에 야외벤치 등이 방치되어 있음  ○ 조치할 사항 : 여객청사 미관 개선을 위해 해당 시설물을 적절하게 조치하시기 바랍니다.	운영
8	□ 사용불가 항목에 집행된 산업안전보건관리비 환수 ○ 고용노동부고시 제2020-63(2020.1.23.) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제 7조(사용기준), 제 8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등) 및 제9조(확인)에 따라 목적 외 집행된 산업안전보건관리비의 경우감액조정하거나 반환을 요구할 수 있음. ○ ‘○○공항 오수관 시관로 연결공사’를 □□(주)와 2021. 6. 8.계약(계약금액 274,409천 원, 공사기간 : 2021.6.18.~ 2021.11.14.)을 체결하여 공사를 시행함에 있어 산업안전보건관리비 - 안전시설비 항목으로 사용불가 한 품목(안전 PE드럼, 솔라경고등, 링카등)을 구매하는데 집행 하였음. ○ 조치할 사항 : 사용 불가 항목으로 집행된 산업안전보건관리비 996,000원을 환수하시기 바랍니다.	공사
9	□ 소방관련시설 주변 주정차 금지 표시설치 ○ 도로교통법 시행령 제10조의 3(소방 관련 시설 주변에서의 정차 및 주차의 금지 등) 및 시행규칙 별표 6. 안전표지의 종류에 따라 소방용수시설, 비상소화장치 또는 소방시설등이 설치된 곳으로부터 각각 5m 이내인 곳 중에 소방활동이 필요하다고 인정되는 곳에 정차 및 주차 금지를 연석에 표시하여야 함.	시설

연번	내 용	비 고
	○ △△공항 청사 전면 구내도로 변 보도 내 설치되어 있는 소방용수시설로부터 반경 5M 이내의 도로구간 연석에는 ‘소방시설 주변 주정차금지 표지’가 설치되어 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 도로 연석의 바탕은 적색으로 하고, 연석의 윗면 및 측면에 백색으로 ‘소방시설 주정차금지’ 문구를 표기하시기 바랍니다.	
10	□ 대장상 불일치하게 집행된 산업안전보건관리비의 환수 ○ 고용노동부고시 제2020-63(2020.1.23.) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제 7조(사용기준), 제 8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등) 및 제9조(확인)에 따라 목적 외 집행된 산업안전보건관리비의 경우감액조정하거나 반환을 요구할 수 있음. ○ ‘○○공항 기계시설 개선공사’를 (주)☆☆와 2021. 9.10.계약(계약금액 122,981천 원, 공사기간 : 2021. 9.24.~ 2021.12. 9.)을 체결하여 공사를 시행함에 있어 산업안전보건관리비 - 개인보호구 및 안전장구 구입비 항목으로 구매한 안전모(25EA)의 경우 안전관리비 사용내역서 상의 수량(25EA)와 개인장구 지급관리 대장 상의 수량(20EA)이 상이함 ○ 조치할 사항 : 불 일치하게 집행된 안전모 구매비용 45,000원을 환수하시기 바랍니다.	공사