


2022년도 目目공항 종합감사결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 여객주차장 내 터미널안내(Information) 입간판 오류에 관한 사항 ○ 目目공항 여객주차장 좌·우편에는 터미널 내부 안내를 위한 입식 안내 간판(Information)이 설치되어 있음. ○ 그런데 안내간판의 2층 안내도에는 국제선 격리대합실에 위치한 탑승구가 국내선 탑승구로 표기되어 있고, 국내선 출발장으로 진입하는 입구를 ‘국내선 출국장 입구’로 표기해 놓는 등 실제와 다르거나 잘못된 용어로 표기되어 있으므로 본격적인 운항 재개에 대비하여 즉시 시정이 요구됨. * 출국 : 나라의 국경 밖으로 나감 (표준국어대사전에 따름) ○ 조치할 사항 : 여객주차장에 설치(좌·우편 2개소)되어 있는 터미널내부 2층 안내도에 대해 국제선 격리대합실 內 ‘탑승구5(국내선)’은 ‘탑승구5(국제선)’으로, 국내선 ‘출국장 입구’는 ‘출발장 입구’로 수정보완 조치하시기 바랍니다.	운영
2	□ 임대차계약 전산 관리에 관한 사항 ○ 「재산관리규정」 제10조(장부 등의 비치)에 따르면 재산의 원활한 관리를 위하여 제 권리에 관한 서류 등을 전산에 입력·관리하도록 하고 있고, 또한 2020년 전자계약시스템 구축에 따라 ⊗실에서는 전자임대계약 매뉴얼 등을 배포하여* 임대계약 시 활용하도록 안내한 바 있음. * ⊗실-3414(2020.12.15.) ○ 그런데 目目공항에서는 자회사가 사용(임차)하고 있는 공사재산(■ 513.54㎡, ■■ 395.59㎡)에 대해 임대차계약 현황을 전산(ERP 등)으로 관리하고 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 자회사가 사용 재산에 대한 임대차계약 현황을 ERP에 등재하고 계약서 등 주요 서류를 전산으로 관리하여 주시기 바랍니다.	임대
3	□ 국내출장 여비 산정에 관한 사항 ○ 「여비규정」 제13조(일비, 식비의 지급)에 따라 공사 임직원은 국내출장 시 식비를 지급받을 수 있으나 구체적인 지급기준은 공무원여비업무 처리 기준을 준용하도록 하고 있고, 관련내용을 반영한 공사 ‘여비규정	총무

연번	내	용	비 고														
	Q&A자료집'에 따르면 출장지에서 식사를 제공받을 경우 해당 횟수만큼 식비를 감액하도록 하고 있음. ○ 그런데 ㉡공항에서는 다음과 같은 국내출장 시 식비 감액사유가 발생하였으나 감액조치하지 않았음. <table border="1"> <tr> <th>출장일시</th> <th>출장자</th> <th>출장지</th> <th>출장목적</th> <th>식비 산정</th> <th>출장지 식사 제공여부</th> <th>비 고</th> </tr> <tr> <td>2022.4.25.</td> <td>A</td> <td>본사</td> <td>모사회사 안전보건 관리자 합동 워크숍</td> <td>20,000원</td> <td>○ (중식 제공)</td> <td>식비 1/3 감액 필요</td> </tr> </table> ○ 조치할 사항 : 「여비규정」 등에 따라 여비(식비) 감액사유가 발생한 부분에 대하여 기 지급한 여비 중 해당금액만큼을 회수하여 주시기 바랍니다.	출장일시	출장자	출장지	출장목적	식비 산정	출장지 식사 제공여부	비 고	2022.4.25.	A	본사	모사회사 안전보건 관리자 합동 워크숍	20,000원	○ (중식 제공)	식비 1/3 감액 필요		
출장일시	출장자	출장지	출장목적	식비 산정	출장지 식사 제공여부	비 고											
2022.4.25.	A	본사	모사회사 안전보건 관리자 합동 워크숍	20,000원	○ (중식 제공)	식비 1/3 감액 필요											
4	□ 여객청사 정수기 관리카드 관리에 관한 사항 ○ 「먹는물관리법」 제8조의2(냉·온수기 또는 정수기의 설치·관리) 제6항 및 동법 시행규칙 제2조의2 제4항에 따르면 정수기 관리카드를 비치하고 기록을 유지하도록 하고 있음. ○ 그런데 ㉡공항에서는 일반대합실 1, 2층에 설치된 정수기 관리카드가 2020년으로 표기되거나 점검주기에 맞지 않게 작성되어 있는 상황임. ○ 조치할 사항 : 여객청사 내 정수기 관리카드를 현행화하고 점검주기에 따라 작성하는 등 적정하게 관리될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.		운영														
5	□ 목적 외 사용된 산업안전보건관리비의 환수 ○ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 고시 (고용노동부고시 제2020-63호) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 따라 다른 목적으로 사용된 안전관리비에 대하여 감액조정을 요구할 수 있음.		공사														

연번	내 용	비 고
	○ ‘목포공항 기계시설 중앙자동제어실 인테리어 공사’를 (주)◆◆과 2021. 6.24.계약 (계약금액 72,977천원, 공사기간 : 2021.7.5. ~ 9.3.)을 체결하여 산업안전보건관리비/안전시설비 항목으로 ‘공사 중 표지판 (2EA)’를 구매하는데 511,982원을 목적 외 집행하였음. ○ 조치할 사항 : 목적 외 사용된 안전관리비 511,982원을 환수하시기 바랍니다.	
6	□ 고사목 하자시행 통한 재식재 실시 ○ 「공사계약일반조건」 제33조(하자보수) 제4항 계약상대자는 하자보수 통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 함. ○ ‘목포공항 주차장 확장공사’를 (유)◎◎과 2021.4.13. 계약(준공금액 2,334,912천원, 공사기간 : 2021. 5. 3. ~ 11. 28)을 체결하여 주차장 확장지역에 조경수(대나무(R3) : 90주, 줄 참나무(R4): 3주, 광나무(H 1.0) 16,800주) 식재하여 일부가 고사되었음.  ○ 조치할 사항 : 지난 겨울 월동 후 고사된 수목 (대나무(R3) : 90주, 줄 참나무(R4) : 3주, 광나무(H 1.0) : 53주)를 준공 당시의 동일 규격과 동일수목으로 교체하시기 바랍니다.	공사
7	□ 여객청사 고가도로 교각하부 백화현상 개선 ○ 콘크리트 타설 후 또는 경화 후 발생할 수 있는 백화현상(시멘트중의 가용성분이 용해되어 표면에 석출되는 현상)은 구조물 미관저해와 내구성을 저하 시킬 수 있음. ○ 여객청사 고가도로 교각(5개소)하부에 백화현상이 일부 발견되었음. 	시설

연번	내 용	비 고
	○ 조치할 사항 : 교각 5개소의 백화현상이 발생된 곳의 표면을 사포등으로 제거하고 백화현상이 더 진행되지 않도록 조치하시기 바랍니다.	
8	□ 여객청사 1층 판석 들뜸 및 파손 보수 ○ 여객청사 전면 보도용 판석이 들뜨거나 파손되어 공항이용객이 걸려 넘어지거나 공항 미관을 저해하고 있음.  ○ 조치할 사항 : 시설물 안전 관리 및 공항이용객의 안전을 위하여 횡단 보도에 쌓인 토사를 신속히 제거하여 주시기 바랍니다.	시설
9	□ 소화기 월1회 이상 점검 철저 ○ 우리공사 「소화기 관리지침」 제 6조(소화기 관리 담당자) 소화기 관리 담당자는 매월 1회 이상 소화기 점검 및 점검표에 기록 유지를 하여야 함. ○ 2022. 5. 11 현장 점검결과 1층 탄약고 내 비치되어 있는 소화기에 대해서는 2021년 10월 이후 점검이 이뤄지지 않았음.  ○ 조치할 사항 : 미 실시된 소화기에 대해서 월 1회 점검을 실시하시기 바랍니다.	안전