

감사결과처분(요구)서

일련번호	26	감사자	감사실		공 개 () 비 공 개 (○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 방부목재 품질검사 업무 소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『목재의 방부처리 매뉴얼』에 의거, 목재 가해생물로부터의 보호 기능 및 질적 수준 유지와 목재의 사용연한의 증가를 통해 목재자원의 절약 및 산림 자원의 보존에 기여하고자 목재는 방부처리를 하여야 하며,
 - 공사감독원은 방부목재에 대해 웅이, 균열, 부패, 굽음, 뒤틀림, 엇결로 인한 거친 제재면 등 목재의 품질을 저하시킬 우려가 있는 사항에 대해 육안검사를 실시하고, 육안검사가 끝나면 목재 수급자 또는 현장 대리인으로부터 방부처리시험성적서를 확인하고 수령하며, 품질인증제품을 사용한 경우 시료채취, 검사의뢰 및 검사 등의 품질검사 절차를 생략할 수 있도록 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△는 2019년 9월 28일부터 2022년 10월 감사일 현재까지 △△△△ 사업을 시행하면서 총 9회의 방부목재를 사용하면서,
 - 8회 동안 목재 반입시 육안검사는 실시하였지만, 방부처리시험성적서를 확인하지 않고 반입 목재의 시료에 대한 품질검사 등을 이행하지 않는 등 목재의 방부처리 품질검사 업무를 소홀히 한 사실이 있음

※ △△△△△△△△△△ 방부목재 사용 현황

공 사 명		납품일자	납품내역	계약금액 (자재비)	육안검사	방부처리 시험성적서	비 고
1	2019년 △△△△△△△△ △△명품마을 계곡길 데크 재조구매 설치	2019.12.4.	데크로드 20경간	52,000,000	○	X	
2	2020년 △△△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사	2020.11.9.	방부원주목 29.295재	2,864,673	○	X	
			미송방부목 626.54재	31,844,988	○	X	
3	2020년 △△△△△△△△ 훼손자복원 정비공사	2020.9.10.	목재난간 B형(경간) 45경간	3,206,194	○	X	
			목재난간 B형(단부) 3개소	106,711	○	X	
4	2020년 △△△△△△△△ △△탐방로 일원 노후시설 정비공사	2020.11.4.	내역서 확인 불가	-	○	X	
5	2020년 △△△△△△△△ △△△ 탐방자원센터 정비공사	2020.12.23.	미송방부데크 35m2	1,828,960	○	X	
6	2021년 △△△△△△△△ 훼손탐방로 정비 공사	2021.11.5.	방부각재 192.3재	116,292,600	○	X	
7	2021년 △△명품마을 탐방인프라 정비 공사	2021.8.6.	방부사이딩 36장(18*140*3600)	576,000	○	X	
8	2021년 특별보호구역 보호통제시설 설치 및 이설공사	2021.9.19.	목재난간(B형) 47경간	12,314,000 (설치비 포함)	○	X	
9	2022년 △△△△△△△△ 훼손탐방로 정비공사	2022.5.27.	방부목 52.524m3	9,551,000	○	○	

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련