

감사결과처분요구서

일련번호	7	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2016. 8. 17.	회신기일	2016. 9. 16.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 재난 예·경보시설 강우량 측정값 편차 원인분석 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제26조(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)에 의거 운영하는 「국립공원 재난관리 매뉴얼(국립공원관리공단, 2008)」에 의하면 재난 예·경보시설에 대하여 매월 1회 이상 점검을 실시하고 또한 여름철 자연재난 대비 사무소 점검을 실시(안전대책부-611, 2014.3.20)하도록 하면서 재난 예·경보시설에 대하여 정상 상태를 유지하도록 하고 있음

2. 지적내용

- △△△국립공원사무소는 탐방객 안전사고 예방을 위해 ☞☞계곡지구와 □□지구에 자동우량경보시스템을 운영하고 있으며, ☞☞계곡지구 자동우량경보시스템(경보국4, 우량국2, 통제국1, 감시국1)의 우량국은 약 2km 간격을 두고 2개소(○○, ○○봉)가 설치되어 있으나, 최근 3년간 연간 강우량 측정값이 최대 20배 이상 오차가 발생하고 있음에도 별다른 원인분석 없이 관리하고 있는 사실이 있음

<☞☞계곡지구 강우량 측정값 현황>

구분	2014년	2015년	2016년(6월 현재)
○○우량국	1,538	1,118	360
○○봉우량국	600	55	18

3. 조치할 사항

- 행정상 시정(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 전문업체 의뢰 및 점검을 통해 우량국 편차 원인분석 및 대책마련