

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-118	처분요구일자	2016. 12. 29.
처 분 종 류	시정, 권고		
관 계 부 서	터미널시설처(기계시설팀), 공항시설처(플랜트시설팀)		
제 목	음료대 설치 부적정		

지 적 내 용

터미널시설처(기계시설팀) 및 공항시설처(플랜트시설팀)은 ‘직제규정시행 세칙’에 따라 여객터미널, 탑승동 및 교통센터 기계시설 운영 및 유지관리 업무를 총괄하여 담당하고 있다.

음료대는 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 등¹⁾에서 규정하고 있는 설치기준에 따라 형태, 규격 및 부착물 등을 고려하여 설치하고 음료대 분출구의 높이는 0.7미터이상 0.8미터이하로 설치하여야 한다.

따라서, 터미널시설처(기계시설팀) 및 공항시설처(플랜트시설팀)는 음료대를 설치하면서 음료대 설치 형태, 규격 및 분출구 높이를 설치기준에 부합하도록 설치해 휠체어 장애인 등 교통약자의 이용에 불편이 없도록 해야 했다.

그런데, 이번 교통약자 특정감사기간 중 음료대 설치·운영실태에 대한 현장 점검 결과, [표]와 같이 여객터미널 3층에 설치된 음료대중 일부는 음료대 하부구조가 막혀 있어 휠체어 장애인 이용이 어려웠으며 여객터미널과 교통센터에 설치된 음료대 분출구의 높이가 설치기준 높이보다 미달하거나 초과해 설치되었다.

1) 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1. 이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에관한법률 시행규칙 별표1. 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준

<표. 음료대 설치·운영실태 점검결과 >

구 분	내 용	수 량
설치형태	음료대 시설 하부가 막혀 있어 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 없어 휠체어 장애인 등 교통약자 이용 불편	터미널 2개소
분 출 구 높이기준	음료대 분출구 높이기준 미달 및 초과	터미널 80개소 교통센터 14개소

그 결과, 휠체어 장애인 등 교통약자의 음료대 이용에 불편을 초래하고 있다.

조치할 사항

- ① 사장(터미널시설처장, 공항시설처장)은 관련 법규의 설치기준에 부합하도록 시설개선사업에 반영해 음료대 시설을 개선하시고(시정),
- ② 음료대 시설 개선 시 까지 교통약자 이용이 불편한 음료대 주변에 종이컵 비치 등 임시 개선방안을 마련해 교통약자의 음료대 이용에 불편이 없도록 하시기 바랍니다.(권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략

