

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [2] 표준시설부담금 청구 미흡 및 증설업무 처리 누락
관 계 부 서 : 사천지사, 통영지사
조 치 부 서 : 경남본부 요금관리부, 사천지사, 통영지사
내 용

1. 업무개요

우리회사는 고객이 새로이 전기를 사용하거나 계약전력을 증가시키는 경우 또는 고객의 희망에 따라 공급설비를 변경하는 경우 배전선로 공사비는 고객이 부담하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 일반공급설비로 전기를 공급받는 고객에게는 공사발생 유무나 공사내역에 관계없이 계약전력과 공사거리에 따라 일정한 단가를 적용한 표준시설부담금을 청구하고 있다.

그리고 고압 이상 전압으로 전기를 사용하는 고객에게는 고압용 전력량계와 더불어 고압 고객의 대용량 전력수요를 계량하기 위하여 계기용 변성기(MOF¹⁾)를 함께 설치한다.

2. 표준시설부담금 청구 미흡

가. 관계 규정 및 판단기준

1) MOF(Metering Out Fit) : 계기용변압기(PT)와 계기용변류기(CT)를 하나의 함에 넣어서 결선해 놓은 변성기

「기본공급약관」 제89조 제1항 및 「약관세칙」 제71조 제1항에 따르면, 고객이 동일 전기사용장소에서 공급방식 등의 변경을 희망하는 경우 시설부담금은 변경 전·후를 각각 신설하는 것으로 보고 산정한 표준시설부담금 차액을 부담하고, 산정 시 단가는 공급설비 변경신청 시점의 단가를 적용한다.

따라서 가공에서 지중으로 공급방식을 변경하고 고압에서 저압으로 공급 전압을 변경한 경우 표준시설부담금은 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 표준시설부담금 계산 방법

변경 전(A)	변경 후(B)	청구할 표준시설부담금
가공(고압) 표준시설부담금	지중(저압) 표준시설부담금	B-A

* 고압 : 신설 계약전력 * 단가 / 저압 : 계약전력 5kW까지의 단가 + (신설 계약전력 - 5kW) * 단가

나. 감사결과 확인된 문제점

감사 대상기간 중 사천지사 공급방식(가공→지중) 및 공급전압(고압→저압)을 모두 변경 신청한 고객 4호에 대해 표준시설부담금 청구 적정성을 점검한 결과, ‘(주)㉡㉡(00-0000-0000)’은 2023. 9. 26. 고압 930kW에서 저압 360kW로 일부해지(신규)를 신청함에 따라 공급방식이 가공에서 지중으로 변경되었으나, 표준시설부담금 단가를 잘못 적용하여 아래 [표 2]와 같이 24,177천 원 과소 청구한 내역이 확인되었다.

[표 2] 표준시설부담금 계산 내역(부가가치세 별도)

誤	A : 변경 전(지중/고압)	B : 변경 후(지중/저압)	청구 금액(원)
	산업용(을 고압A 930kW)	산업용(갑)저압 360kW	
	46,500,000원 [930kW * 50,000원]	50,643,000원 [588,000원 + (360kW - 5kW) * 141,000원]	4,143,000원 [B-A]
正	A : 변경 전(가공/고압)	B : 변경 후(지중/저압)	청구 금액(원)
	산업용(을 고압A 930kW)	산업용(갑)저압 360kW	
	22,320,000원 [930kW * 24,000원]	50,643,000원 [588,000원 + (360kW - 5kW) * 141,000원]	28,320,000원 [B-A]

※ 변경 신청(2023.9.26.) 시 단가 적용

이와 관련하여 담당자에게 착오 청구한 사유를 파악하는 과정에서 표준시설 부담금 산정 시 영업배전정보시스템상 ‘부담금 산정’ 버튼을 클릭하면 변경 후 공급방식 기준으로 자동 계산되고 있다는 사실을 확인하였고, 이러한 시스템상 오류를 알고 있는 일부 직원만이 수기 계산 후 ‘비전산 산정’을 통해 표준시설부담금을 청구하고 있었다.

「2024년 경기북부분부 종합감사」에서 이러한 시스템 오류를 확인하여 영업처로 시스템 개선 방안 마련을 조치 요구한 바 있으며, 감사일 현재 시스템 개선을 조치 중에 있음을 확인하였다.

관계부서 의견

사천지사 신규 접수 담당자는 일부해지에 따라 공급방식 변경 전 가공 표준시설부담금 단가를 지중 표준시설부담금 단가로 잘못 적용하여 착오 청구한 사실을 인정하였다.

3. MOF배수 변경고객 증설 업무처리 누락

가. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기업무기준」 6.3.4.1(신·증설 업무)에 따르면, 외선 및 고객수전설비 준공 후 영업부서에서 내선부서로 송전요청이 있는 경우에는 고객측과 협의하여 송전일자를 결정한 후 송전 시 송전담당자는 현장에서 송전에 필요한 제반서류를 확인하고 고객의 수전설비와 계량장치 등이 적합하게 시공되었는지 여부를 확인하여 이상이 없으면 송전하여야 한다.

또한 「전기계기업무기준」 6.3.4.1.나.6)(재봉인)에 따르면 고객 수전설비의 변경이나 MOF 등 계기장치의 변경이 수반되는 재봉인 요청 시 공사계획신고에 따른 전기안전공사의 사용전검사 필증을 확인하고, 주변압기 시험성적서 원본을 확인한 후에 재봉인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 대상기간 중 통영지사 MOF교체 고객 내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 ‘(주)◁◆◻◻◻(00-0000-0000)’ 고객은 2025. 1. 6. 계약전력을 950kW에서 1,550kW로 증설을 접수한 후 수전설비가 준공되어 2025. 2. 24. 사용전검사와 MOF교체를 완료하였으나, 감사기간까지 증설업무 처리가 누락되어 기본요금이 과소 청구되었다.

[표 3] 증설업무 처리 누락 내역

고객명	계약전력(kW)	계기배수(배)	사용전검사일	요금차액(원)	담당자
◁◆◇◆□◇	950→1,550	720→1,200	2025.2.24.	1,322,285	□☎☎

* 영업배전정보시스템에 계기배수는 변경된 배수로 입력하여 전력량 요금 차액은 발생하지 않음

고압고객의 MOF는 전기요금 계산에 직접적으로 영향이 있는 중요한 계량 장치이므로 변동이 발생할 경우 고장, 계약전력 변동, 적정배수 여부 등 교체 사유를 반드시 확인한 후 경우에 따라 적정한 후속조치(사용량 협정, 계약전력 증설 등)을 처리하여 착오가 발생하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

그런데 내선부서 담당자는 2025. 2. 6. 고객으로부터 수급지점 개폐기 조작과 MOF 재봉인 요청을 받았으나, MOF교체에 대해 민원접수 이력, 전기안전관리자 통화 등을 통하여 교체 사유를 정확히 확인하지 않고, 단순 교체로 판단하여 수급지점 개폐기 조작을 접수하였고, 2025. 2. 24. 현장에 입회하여 MOF교체 결선, 재봉인과 영업배전정보시스템에 MOF교체 사항(배수변경)만 입력하였을 뿐 증설 접수건은 완료 처리를 누락하였다.

관계부서 의견

통영지사 내선부서 담당자는 MOF교체에 따른 재봉인 요청을 받았을 당시 증설 접수내역을 확인하지 못했고, 현장에서 계기배수가 변경되었음에도 단순 교체로 인지하여 증설업무 처리를 누락한 사실을 인정하였다.

조치할 사항

경남본부 요금관리부장은 증설처리 누락으로 과소 청구된 전기요금을 추징하여 주시기 바랍니다. (시정)

사천지사장은

- ① 착오 청구된 표준시설부담금을 추징하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

통영지사장은 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 2 통 보 2	추 징 [25,499,285원]	-	사천지사 통영지사	경남본부 요금관리부 사천지사 통영지사