

「2021년도」

사 옥 감 사 결 과 보 고 서

— △△북부 · □□지역본부 —

2021. 6.

국민의 행복을 위한 글로벌 NO.1 연금으로 공단 견인



지적사항 요약

순번	분야	지적사항
1	시설 관리 (협업 감사)	○ 소방시설 안전관리에 관한 사항 - 「소방기본법」 및 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 등에 따라 아래와 같은 개선 사항이 확인됨 - □□사옥 지하 1층 식당 후문 쪽 계단 전실에 스프링클러 헤드가 미설치 되었으며, 지하 2층 창고 내 스프링클러 헤드는 함몰되어 있고, - 지하 2층 방화 셔터 옆 출입문은 상시출입이 가능하여야 하나, 출입구 입구를 주차면으로 사용함으로 상시출입이 불가능한 것으로 확인됨 - 또한, 완강기가 노후화되어 있었으며, 5층에 설치된 완강기는 잠금장치가 되어있는 공실 사무실에 있어 긴급상황 발생 시 사옥을 이용하는 입주자의 신속한 확인 및 대처가 어려운 것으로 확인됨
2	시설 관리 (협업 감사)	○ 전기시설 안전관리에 관한 사항 - □□사옥은 산업통상자원부가 제정한 「전기안전 관리자의 직무에 관한 고시」에 따라 아래와 같은 개선사항이 확인됨 - 전기안전 계측 장비에 대해 교정한 사실이 없으며 안전 장구 시험도 시행하지 않았고, - 또한, 고압전기설비가 설치된 장소에 위험표지판을 설치하여야 하나, 수전실 입구에 미부착 되어있음을 확인함
3	시설 관리	○ 사옥 에너지관리에 관한 사항

순번	분야	지적사항	처분내용
	(협업 감사)	- 모든 사옥은 「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 ‘에너지 이용 합리화 계획’을 수립하여 추진하고 있으며 □□사옥의 경우, - 공조기는 여름철 또는 겨울철 최대 냉난방 부하를 기준으로 설계하기 때문에 최대 냉난방 부하를 제외하고는 공조기에서 공급하는 실제 요구되는 풍량보다 높아 소비전력이 큰 상황임 - 공조기 Fan에 인버터를 설치하여 계절별 냉난방 부하 변동에 따라 Fan의 회전수를 제어하여 소비 전력 절감 방안을 제시함 - 또한, 냉수 및 냉각수 펌프는 각 3기로 가동 시 2기씩 교대 운전하고 있으며 냉방부하에 따른 대수 제어는 하지 않고 최대부하로 가동하고 있음 - 이러한 상태로 지속적으로 운전하게 되면 밸브 교측 손실이 발생하여 펌프 소비전력이 증가할 수 있으므로 냉수/냉각수 펌프에 인버터를 설치하여 냉난방부하 변동에 맞는 적정 유량을 공급할 것을 제안함	비용과 에너지 절감 등을 비교·검토하여 합리적인 방안 마련 시행(통보)
4	시설 관리 (협업 감사)	○ 승강기 안전관리에 관한 사항 - 승강기 운행 중 정지된 고장으로써 이용자가 운반구에 갇히게 된 경우에는 중대한 고장에 해당하여 해당 고장내역을 통보하여야 하나, 한국□□□안전공단으로 통보하지 아니함 - 승강기 고장 수리 및 부품의 교체내용은 법정 서식에 기록하여야 하나, 자체적으로 점검대장을 만들어 사용함 - 승강기 안전에 대한 표지판 개선(화재 시 승강기 탑승 금지 및 피난 계단 이용, 승강장문 충돌 주의 표지)	승강기 안전관리업무에 대한 특별교육을 실시 하는 등 합리적인 방안 마련(통보)

순번	분야	지적사항
		- 승강기 안전이용 안내방송 미시행함
5	시설 관리	○ 장애인 편의시설에 관한 사항 - 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제4조(편의시설의 종류)에서는 장애인 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준을 정하고 있는데, - □□사옥은 지상 1층 정문에 설치된 시각장애인용 촉지도식 안내판에 감사일 현재까지도 계약이 종료되어 명도가 완료된 ■■■은행 등 일부 기업이 표시되어 있어 현행화할 필요가 있으며, - 2층 민원실 화장실의 소변기에 손잡이가 설치되어 있지 않았고, 수도꼭지에 냉·온수 점차 표시가 되어 있지 않아, 거동이 불편한 사용자를 고려해 보완이 필요함 - ◎◎◎ 사옥 지상 1층 출입구에 시각장애인을 위한 점형 블록이 설치되어 있으나, 미끄럼방지를 위해 깔아 놓은 카펫으로 점형 블록이 가려져 있음을 확인함
6	시설 관리	○ 승강기 운행관리 규정에 관한 사항 - 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 규정」제3조(승강기 안전관리자의 직무)에서는 승강기 안전관리자는 그가 관리하는 승강기의 안전운행을 위해 ‘승강기 안전관리법 시행규칙’ 제48조에 따른 승강기 안전 관리자의 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있고, - 이에 따라 소관부서인 ◎◎◎◎◎은 각 사옥에 「승강기 운행 및 관리에 관한 규정」을 수립·시행하도록 통보(2019.9.3.)하였으나, - ○○사옥은 감사일(2021.4.13.) 현재까지 “승강기 운행관리 규정”을 수립하지 않은 것으로 확인됨

순번	분야	지적사항	처분내용
7	시설 관리	○ 개인 영상정보 보호조치에 관한 사항 - 「CCTV 설치운영기준」에 따라 CCTV를 설치·운영하고 있는 사옥은 CCTV 작동 및 보안 상태를 정기적(월 1회 이상)으로 점검하고 그 내용을 점검 일지에 기록·관리하여야 하며, 개인 영상정보 보호책임자(책임관)가 CCTV 및 영상정보에 대한 접근 권한을 부여받은 자를 대상으로 반기 1회 이상 개인 영상정보 보호 교육을 시행하여야 하나, - ○○사옥은 2019년 하반기 및 총 2회에 걸쳐 개인 영상정보 보호 교육을 시행하지 않았으며, 개인 영상정보의 제공을 요청한 기관에게 이용하게 하거나, 제공하는 경우에는 그 결과를 자산관리 담당에게 보고하여야 하나 2020년 열람 결과를 보고하지 않았고, CCTV가 설치된 이후로 보호 및 계획안을 수립하지 않은 것으로 확인됨 - ◇◇사옥은 2020년 상·하반기 2회에 걸쳐 개인 영상정보 보호교육을 실시하지 않은 것으로 확인되었으며, CCTV가 설치된 이후로 개인 영상정보의 원활한 운영을 위한 보호 및 계획안을 수립하지 않은 것으로 확인되었고, - □□사옥은 2020년 10월 ♣♣화재측에 개인 영상정보를 열람(제공)하였으나, 감사일 현재까지 열람 결과를 자산관리 담당에게 보고하지 않은 것으로 확인됨	관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의 촉구(주의)
8	시설 관리	○ 에너지 절약 활동에 관한 사항 - 모든 사옥은 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 에너지 절약 추진위원회 설치·운영 등 에너지 절약 추진 업무를 수행하고 있고, 지사별 규모 및 사옥 보유 여부 등에 따라 의무 추진	관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의 촉구(주의)

순번	분야	지적사항
		사항을 구분하여 연 2회 에너지 절약 추진위원회 개최, 연 1회 에너지 절약 담당자 교육 이수, 월 1회 이상 에너지 절약 활동 점검 등이 추진되도록 안내하고 있는데, - ○○사옥은 2019년 상반기 에너지 절약 추진위원회를 개최하지 않았으며, 총 18회(2016.3월~감사일)에 걸쳐 에너지 절약 활동 점검을 시행하지 않은 것으로 확인되었고, - ◇◇사옥은 총 2회(2018년, 2019년 하반기)에 걸쳐 에너지 절약 추진위원회를 개최하지 않은 것으로 확인됨
9	시설 관리	○ 주차장 관리·운영에 관한 사항 - 공단은 사옥 주차장 이용자의 안전관 편의를 위하여 입주자 및 공단 내방 고객 차량에 대하여 일정량의 주차공간을 효율적으로 제공하고 있으며, - 사옥관리 및 운영상 필요한 경우 또는 정부나 지방자치단체의 시책에 따라 유료로 운영할 수 있음 - ○○○ 사옥은 주차요금, 주차요금 산정 및 차량번호 제출 등의 내용을 담은 주차장 관리 규정을 개정(2019.9.25.)하였지만, - 주차장 관리 규정 검토 결과 정기 유료주차 중도 해지 시 주차요금 반환과 관련된 조항이 없는 것으로 확인됨
10	시설 관리	○ 사옥시설 안전관리에 관한 사항 - 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」제13조에 따라 근로자의 안전과 보건에 관한 기준을 마련하여 재해 및 사고를 예방함은 물론 공단시설을 이용하는 국민의 생명·안전보호에 대한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는데,

순번	분야	지적사항	처분내용
		- ◇◇사옥은 사무실을 분리하기 위해 사용되는 랩핑칸막이 및 원형유리 등이 별도의 안전장치 없이 지상 4층 옥상 출입구 앞 건물 뒤편에 방치되어 있었고, 승강기 자동 문닫힘으로 인해 충돌등의 사고를 예방하기 위해 비접촉식 안전장치를 보완 설치하였는데 정상적으로 작동되지 않았으며, - □□사옥 또한 랩핑칸막이가 별도의 안전장치 없이 주차장 구역에 일렬로 방치되어 있어 직원 및 공단 방문객의 위험을 초래할 소지가 있고, 배수 펌프실 내부에 가연성 물질(페인트)이 보관되어 있음을 확인하였음 - ◎◎◎ 사옥 12층 일부 공간에 실외기 및 자동루바 시스템이 설치되어 있지만, 별도의 안전장치 없이 문이 개방되어 있었으며, 실외기 사용 시 발생할 수 있는 화재에 대한 안전 보호 시설이 없는 것으로 확인되었으며, - 지상 1층 출입구에 설치된 회전문의 노후화 현상으로 안전한 사용이 어렵고 끼임 사고 등의 각종 안전사고 발생 위험에 노출되어 있음을 확인함 - 또한, 지하주차장 2~4층 경사로에 설치된 차량 진입 경광등이 정상적으로 작동하고 있지 않은 것으로 확인함	
11	시설관리	○ 피난시설(완강기) 설치 및 관리에 관한 사항 - ○○사옥 3층 회의실 안에 설치된 완강기는 장애물(방송장비) 가려져 있어 긴급상황 발생 시 직원의 신속한 확인 및 대처가 어려운 것으로 확인되었으며, - 소형사옥의 경우 연 1회 이상 소방시설 전체에 대한 작동기능점검을 시행하고 있으나, 확인 결과 완강기에 대한 점검은 누락된 것으로 확인됨	피난시설 관리에 대한 특별교육 시행하는 등 합리적인 방안 마련(통보)

순번	분야	지적사항
12	회계 및 계약	○ 제세공과금(인지세) 납부에 관한 사항 - 「인지세법」 및 같은 법 시행령 등 관련 법령에 따라 1천만 원을 초과하는 계약서를 작성할 때에는 계약금액별로 일정 금액의 인지세를 납부하도록 규정하고 있는데, - ◎◎◎ 사옥의 관리·운영을 위해 체결한 1천만원 초과 계약 총 34건을 확인한 결과, 200,000원(9건)의 인지세를 납부하지 않음
13	회계 및 계약	○ 시설공사 계약체결 적정성에 관한 사항 - 「건설산업기본법」 및 같은 법 시행령에 따라 사옥 관리 담당자는 공사 예정금액이 15백만원 이상인 전문공사(종합공사는 5천만원 이상)를 추진할 때에는 건설업자의 면허 보유 여부를 미리 확인하고 유자격업체와 계약을 체결함으로써 안전하고 책임있는 시공이 이루어지도록 관리·감독하여야 하는데, - ◎◎◎ 사옥은 총 2건의 공사를 추진하면서 전문공사업(실내건축 등)에 필요한 면허를 보유하고 있지 않은 무등록업체와 계약을 체결하는 등 계약 시 시설공사에 필요한 면허 확인을 소홀히 함
14	회계 및 계약	○ 사옥 운영 예산과목의 착오 적용에 관한 사항 - 예산집행 시 예산과목이 임의 적용 및 타 예산과목으로의 집행을 금지하고 있음에도, - ○○사옥은 관급 쓰레기봉투(종량제 봉투) 구입비용은 오물수거료에 해당하여 ‘공공요금 및 제세’로 집행하여야 하는데도, 일반수용비로 집행함. - 또한, 유사한 품목의 사옥 유지·관리용 자재, 부품을 구입하면서 예산과목을 ‘일반수용비’와 ‘시설장비유지비’로 구입하는 등 예산과목을 혼용하여 집행한

순번	분야	지적사항	처분내용
		사실을 확인함	
15	임대차 관리	○ 임차사무실 재계약 승인 및 관리에 관한 사항 - 「사무실 임차업무처리규칙」 제6조(승인신청)에 따르면, 지역본부장은 재계약 추진 시 임대차계약만료 30일 전까지 소관부서에 승인신청을 해야 하며, 신청이 지연될 경우에는 그 기한 내에 지연 사유를 별도로 보고해야 함 1) 재계약 승인신청 및 지연보고 기한 조정 - ○○○○ 사옥·□□사옥의 경우 계약만료일 이후에 재계약 승인신청을 했음에도 별도 지연보고를 하지 않은 사례가 총 14건 확인됨 - 임차사무실 재계약 시 승인신청 및 지연보고 기한을 미준수하고 있는 사례가 각 지역본부에서 다수 확인되는데, - 이는 임대료 인상률을 최소화하기 위한 임대인과의 계약협상이 길어지면서 불가피하게 발생하는 부분이 있어 업무 추진 실태를 정확히 파악하여 합리적인 개선방안을 마련 시행할 필요가 있음 2) 동일조건 재계약 시 승인신청 - 임차사무실 재계약 추진 시 동일 조건일 경우 □□ 지역본부는 소관부서에 승인신청을 생략했지만, ○○○○ 사옥에서는 문서로 승인신청을 해온 것으로 확인됨 - 지역본부별로 동일 조건으로 재계약 추진 시 업무처리 절차가 다른 것으로 확인되는데, - 불필요한 행정력이 낭비되지 않도록 명확하고 통일된 업무처리 절차를 마련할 필요가 있음	효율적이고 명확한 업무 처리를 위해 관련 조항 정비 및 합리적인 방안 마련(개선)
16	임대차	○ 사무실 임차계약 승인 절차에 관한 사항	관련 업무를 소홀히

순번	분야	지적사항
	관리	- 「사무실 임차업무처리규칙」 제6조(승인신청)에 따르면, 지역본부장은 재계약 추진 시 임대차계약만료 30일 전까지 소관부서에 승인신청을 해야 하며, 신청이 지연될 경우에는 그 기한 내에 지연 사유를 별도로 보고해야 함 - ○○○○ 사옥·□□사옥의 임차사무실 재계약을 추진하면서 소관부서에 승인신청을 기한 내에 하지 않았고, 신청지연에 대한 사유도 별도 보고하지 않은 것으로 확인됨 - 또한, ○○○○ 사옥에서는 임차사무실 재계약 승인 신청이 누락된 사례도 확인됨
17	임대차 관리	○ 임대계약 중요사항 승인에 관한 사항 - 「임대업무처리기준」 제6조(임대조건 승인신청)에 따르면, 분임자산관리담당이 자산의 임대조건에 대한 승인신청을 하는 경우에는 임대목적물의 표시, 계약방법, 임대료 및 관리비 산정방법 등 임대계약의 중요한 사항을 명백히 해야함 - ○○○○ 사옥 입주업체는 2015년 사옥 6·7층 임대면적 2,814.54㎡를 계약하였지만, 계약사항에 없는 7층 다용도실(공유면적 46.75㎡)을 탕비실 및 전산실로 자체 점유하여 사용하고 있는 것으로 확인됨 - ○○○○ 사옥은 추가(서비스)면적에 대한 사항을 반영하여 계약서를 작성하지 않았을 뿐만 아니라 소관부서 승인과정에서도 그 내용이 누락된 것으로 확인됨
18	임대차 관리	○ 사용대차계약 체결 및 관리에 관한 사항 - 「고정자산관리규정」 제9조(고정자산의 관리)에 따르면, 자산관리담당(분임자산관리담당 포함)은 고정자산의 운용

순번	분야	지적사항	처분내용
		및 변동 상태를 지체없이 기록하여 정확히 파악·관리해야 하고, 고정자산에 대하여 상시 점검 및 정비 를 실시해야함 - 공단 각 사옥은 건물 내 은행 ATM(현금자동인출기) 설치·운영 시 해당은행과 ‘사용대차계약서(대여공간, 사용기간, 관리방안, 관리비, 전기료 등)’를 작성하여 기록·관리하고 있음 - ○○○○ 사옥 1층 로비에는 ■■■은행 ATM이 설치·운영되고 있지만, 지역본부는 사옥건물 인수(2014년) 이후 감사일 현재까지 ■■■은행과 ‘사용대차계약서’를 작성하여 관리하고 있지 않았음 - ATM에 별도 전기계량기가 설치되어 있지 않아 사용 전기료가 사옥 공용전기료에 포함·납부되어 온 것으로 확인되었음	작성하는 등 적절한 방안 마련(통보)
19	기타	○ 사옥 유흥지 관리 및 재산세 납부에 관한 사항 - 「고정자산관리규정」 제9조(임대료 등)에 따르면, 자산관리담당(분임자산관리담당 포함)은 공단 업무수행을 방해하지 않는 범위에서 이사장이 필요하다고 인정 하는 때 이사장 승인을 얻어 고정자산을 무상으로 대여할 수 있음 - 공단 자산관리담당은 고정자산을 외부기관에 무상으로 대여·임대하고자 할 경우 사용목적, 대상, 기간 등의 내용을 담은 무상임대계약서나 협약서를 작성하여 책임소재를 명확히 해야 하고, 이에 대하여 이사장 (소관부서) 승인절차를 거쳐야함 - 아울러 각 사옥은 토지 재산세를 매년 납부하는데, 지방세법에 따라 지방자치단체에서 무상임대하여 공용으로 사용하는 경우에는 해당 면적은 비과세 대상임	유흥지에 대한 철저한 검토·관리가 이루어질 수 있도록 합리적인 방안 마련(통보)

순번	분야	지적사항
		1) 유흥지 승인 및 관리에 관한 사항 - ●●5동 지역주민센터에서 2010년도부터 사옥 유흥지 (1,749㎡)를 무상임대하여 사용(주민센터, 텃밭)해왔음 에도 ◇◇사옥은 이에 대한 무상임대계약서나 협약 서를 작성하지 않았고, - 이후 일부 면적의 사용목적이 변경되었음에도 본부에 승인신청을 하지 않은 것으로 확인됨 2) 토지 재산세 비과세 적용에 관한 사항 - ◇◇사옥은 유흥지에 조성된 주민센터는 지역주민이 공용으로 사용하고 있는 면적으로 비과세 대상에 해당함에도 감사일 현재까지 감면받지 못한 것으로 확인됨
20	기타	○ 「코로나19」 방역 출입명부 관리에 관한 사항 - 「[○○○] 코로나19 확산방지 관련 개인정보의 보관 기간 준수 및 파기 철저(★★★★★)」 및 ‘코로나19 관련 개인정보 보관 및 파기 시 유의사항 안내(♣♣♣♣♣♣♣♣)’ 문서에 따르면, 사옥 부대시설 출입 시 작성 하는 출입명부가 유출·오용되지 않도록 관리를 철저히 해야하고, 작성된 개인정보는 감염병 추적을 위한 최소한의 범위(약4주) 이후에는 지체없이 복구되지 않도록 파기해야 함 - □□사옥 지하 1층에 위치한 구내식당 입구에 작성된 출입명부가 영업시간 이후에도 복도에 방치되어 있고, - 출입자 명부에는 이미 사용목적을 달성한 개인정보가 폐기되지 않고 감사일까지 보관되고 있는 것으로 확인됨
21	기타	○ 사옥관리 공무원 업무분장 실시에 관한 사항 - 「사무관리예규」 제41조(업무의 분장)에 따르면, 각

순번	분야	지적사항	처분내용
		처리부의 장은 업무를 효율적으로 처리하고 책임 소재를 명확히 구분하기 위하여 소관 업무를 단위 업무별로 분장하도록 되어있음 - 소관부서(◆◆◆◆◆)는 2019년 각 사옥에 환경, 관리, 보안, 시설 분야별 세부 업무 기준을 수립하여 시달함 - □□사옥은 2018.9.1. 공무직 업무분장을 실시한 이후 감사일 현재까지 임명, 퇴직 등 인사발령 및 업무변경이 발생하였음에도 업무분장을 실시하지 않은 것으로 확인됨	(시정)
22	기타	○ 사옥 중요시설 정보보안관리에 관한 사항 - 「보안업무예규」 및 「정보보안업무예규」에 따르면, 외부 인터넷을 설치·사용 하고자하는 경우에는 무선랜 기능을 제거해야 하고, 정보보안담당자(■ ■ ■ ■ ■)에게 사전 보안성 검토를 의뢰해야 함 - ○○○○ 사옥의 경우 지하 1층 방재실과 지하 4층 관제실에서 외부 인터넷을 사전 보안성 검토 없이 설치하여 사용 중에 있으며, - 보안성검토에 대한 사전승인 없이 외부 인터넷에 무선공유기를 연결하여 무선 네트워크를 이용 중인 것으로 확인됨	무선공유기에 대한 보안성검토를 실시하는 등 정보보안 조치(시정)