

번호	건명 및 내용	처분	관련부서 (기관)														
1	■ 소방시설 관리 불철저 ○ 내 용 공사(公社) 「소방안전관리지침」 제10조(소방계획)에 따르면 각 기관은 매년 자체소방계획을 수립하여 화재발생 예방 및 재난 시 신속한 대응 등에 필요한 자체검사, 소방대상물별 소방시설 점검을 시행하도록 되어 있다. 따라서 소방안전관리담당자는 자체소방계획에 따라 소방 시설 현황 및 상태를 주기적으로 점검·관리하여 화재발생 시 신속한 대응이 가능하도록 하여야 한다. 그런데 202X. X. XX. ★★본부 은행권 제조시설 1층에 비치된 공기호흡기 관리현황을 점검한 결과, [표]와 같이 내용연수가 경과된 채 방치되어 있었고, 재검사기한 내에도 내압테스트 등 정상작동 여부를 점검하지 않은 것으로 확인되었다. [표] 공기호흡기 관리 미흡 내역 <table><tr><th>품명</th><th>개수</th><th>제조 년월</th><th>구매 일자</th><th>재검사 기한</th><th>내압 테스트^{주)}</th><th>내용연수(15년) 경과 여부</th></tr><tr><td>간이호흡기 (SCA 330 ELSA)</td><td>X개</td><td>20XX.X</td><td>20XX.X.XX</td><td>20XX.X</td><td>미실시</td><td>경과 (20XX.X까지)</td></tr></table> 자료 : ★★본부 제출자료 재구성 주) 「고압가스 안전관리법 시행규칙」에 따르면 용기 신규검사 후 경과연수가 10년 이하인 것은 5년마다, 10년을 초과한 것은 3년마다 재검사하도록 정하고 있어 재검사기간(충전기한) 내에 내압테스트를 실시하여야 함. ○ 조치할 사항 － 공기호흡기 등 소방시설물에 대한 점검·관리 철저	품명	개수	제조 년월	구매 일자	재검사 기한	내압 테스트 ^{주)}	내용연수(15년) 경과 여부	간이호흡기 (SCA 330 ELSA)	X개	20XX.X	20XX.X.XX	20XX.X	미실시	경과 (20XX.X까지)	현지 조치 (주의)	★★본부
품명	개수	제조 년월	구매 일자	재검사 기한	내압 테스트 ^{주)}	내용연수(15년) 경과 여부											
간이호흡기 (SCA 330 ELSA)	X개	20XX.X	20XX.X.XX	20XX.X	미실시	경과 (20XX.X까지)											