

[시정 요구서]

일련번호	3	감사자	3급 안		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	처리처분연구실/ 처리처분연구실	처분요구 일자	-	회신기일	처분요구서 접수후 2개월

기술연구소 시 정

제 목 : 실증실험장치 관리 미흡
관 계 기 관 : 기술연구소
내 용

처리연구실은 중·저준위 방사성폐기물 처분시설 “건설 및 운영허가 세부이행 계획(’09.7) 및 방폐장 안전성 검증조사단 권고사항 이행계획(안)(’10.3)에 근거하여 건설동굴 2단계 확장동굴 끝단(심도 EL. -130m)에 실증실험장치를 설치하여 “콘크리트 장기열화 평가” 및 “기체발생 실험”을 시행하고 있다(붙임 1 참조)

이 과정에서 처리처리연구실은 매년 초 『00년도 실증실험동굴 운영계획』을 수립하여 실증실험동굴을 운영하고 있으나 『실증실험동굴 운영계획』에 명시된 ‘콘크리트 장기열화 평가 실증실험장치’ 및 ‘기체발생 실증실험장치’의 정기점검 양식에 근거한 월 1회 점검^{*}을 실시하지 않았다(붙임 2. 참조)

※ 점검사항

- 콘크리트 장기열화 : 철근 부식센서, 모니터링 시스템, 염해센서, 지하수 공급 등
- 기체발생 : 배관접합부, UPS 작동, 유량조정조, 누적 데이터 백업 등

조치할 사항

기술연구소장은 실증실험장치의 안정적이고 신뢰성 있는 데이터 확보를 위하여 업무계획에 근거한 실증실험장치의 건전성 점검이 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.