

징계하여야 할 사항

번호

5

관련부서(기관)

□□본부

제 목

88제품 계수업무 불철저

징계대상자

□□본부 ▽▽처 ▢급 ※※※

징 계 종 류

견책

징 계 사 유

위 사람은 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 □□본부 88부 88888과에서 커트팩 운전원으로 근무하면서 20XX. X. XX. 아래 [표 1]과 같이 커트팩 기계 담당의 지시에 따라 커트팩 2호기에 배치되어 계수·배열·포장 업무를 담당하였다1).

[표 1] 기계별 작업자 업무분장 현황(20XX. X. XX. 기준)

구분	작업자	담당업무	평소 업무담당
커트팩 1호기	▢급 88888	금지	금지
	▢급 88888	보쇄·계수·포장	보쇄
	▢급 88888	금지	금지
커트팩 2호기	▢급 88888	기계 담당	기계 담당
	▢급 ※※※	계수·포장	계수·포장
	▢급 88888	〃	〃
	▢급 88888	금지	제품 보증

공사(公社) 「취업규칙」 제3조(성실), 「생산관리규정」 제11조(계수확인) 및 「888 작업지침」 제42조(커트팩 작업)에 따르면 작업자는 제품의 계수 확인을 철저히 하여 계수 신뢰성을 확보하여야 한다.

1) 20XX. X. XX. 커트팩 1호기 계수 업무를 하였으나 잦은 계수기 에러(X,XXX장 중 X장 오차)발생으로 기계 담당의 지시에 따라 같은 날 오후부터 커트팩 2호기에 배치되어 ▢급 88888과 계수 업무를 담당함.

따라서 계수·포장업무 담당자는 88 단재 후 인라인 계수기를 통해 계수작업을 하고, 인라인 계수기의 정상작동이 불가능 할 경우에는 탁상용 계수기에서 계수 검증 작업을 하여 계수 신뢰성을 확보하여야 했다.

그런데 위 사람은 ㉠급 ㉡과 함께 20XX. X. XX. 커트팩 2호기 계수·포장업무를 담당하였으며, 계수담당 업무를 철저히 하지 않아 아래 [표 2]와 같이 20XX. X. XX. 고객에게 공급된 제품에서 X장이 부족하고 같은 수량만큼 초과된 계수 부적합품이 발생되게 하였고 이로 인하여 공사의 공신력이 손상되었다.

[표 2] 계수 부적합품 공급 현황

공급 장소	부적합품 공급 현황	비고
A 지점	X장 초과	전체 공급 수량 이상 없음
B 지점	X장 부족	

이에 대하여 위 사람은 인라인 계수기의 지속적인 오류로 인하여 기계담당자의 결정에 따라 제품을 계수하지 않는 경우가 있다고 주장하고 있다.

그러나 20XX. X. XX. 커트팩 2호기에서는 지속적인 오류가 발생하지 않았고 기계담당(㉠급 ㉢)은 위 사람에게 계수 생략을 지시하거나 조치한 사실이 없었던 것으로 확인되어 위 사람의 주장은 변명에 불과하다.

따라서 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제3조, 「생산관리규정」 제11조 및 「88 작업지침」 제42조를 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계)에 해당된다.

조치하여야 할 사항

□□본부장은

「인사관리 규정」 제37조(징계) 규정에 따라 위 사람에 대하여 「징계 처분」 하시기 바랍니다.

2) 20XX. X. XX. ㉣과 함께 커트팩기 계수·배열·포장업무를 공동으로 담당하여 계수업무 불철저에 대한 책임이 있으나, 같은 해 X. XX.자로 퇴직하여 징계처분에서 제외함.