

△△△△공단 상임감사

권고

제 목	△△△△ 선박(△△△△) 안전장비 보완 필요(교차감사)
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 12개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 공단에서 운영하는 선박의 효율적인 운영 및 유지·관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 「선박관리규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「선박관리규칙」 제26조(안전설비) 내지 제27조(안전수칙 등)에 따라 선박의 안전설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 안전수칙을 준수하여야 하며, 선박 안전설비 이상 유무를 수시로 확인하고 안전설비의 이상 유무 확인 결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△(이하 ‘사무소’라 한다)는 무인도서 순찰 등 해상자연 자원 보호를 위해 다목적 순찰선(△△△△ △△△△)을 운영하고 있으며, 선박 안전수칙 및 관련 법령 준수를 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

[표 1] △△△△ 선박 △△△△ 주요 제원 및 현황

선박명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	선체제질	주기관	보조기관	최대속력(kn)
△△△△ △△△△	8.55	11.97	3.2	FRP	715HP *1기	13.5kW	20

이에 사무소 종합감사 시 선박 안전 관련 전문기관인 △△△△△△△△△△과 합동으로 △△△△ △△△△ 안전설비에 대해 점검한 결과 아래와 같은 개선 등의 조치가 필요한 것으로 확인되었다.

[선박 안전관련 사항]

- ☐ △△△△ △△△△에 대한 선박 전문기관인 △△△△△△공단과 합동 점검한 결과
- ☐ 조난위치발신장비(EPIRB)의 경우 장비의 노후화 및 이탈기의 유효기간(‘26. 5.) 만료 시점이 도래하여 유효기간 내 교체가 필요한 실정이며,

☐ 또한, 구명뗏목 구성품 중 신호탄류 및 구명조끼 가스실린더의 유효기간이 각각 ‘25. 6. 및 ‘25. 8.로 유효기간 내 교체가 필요한 것으로 확인되었다.

[그림 1] △△△△ △△△△ 안전설비 점검 현황

EPIRB(조난위치발신장비) 점검	구명뗏목 점검	구명조끼 점검

[그림 2] △△△△△△△△△△ 선박 안전설비 점검 현황

-	-
선박 증서 등 점검	항해장비 점검
-	-
기관실 점검	소화기 점검

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하면서 유효기간이 도래한 선박 안전 장비의 교체를 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 △△△△ △△△△ 조난위치발신장비 (EPIRB), 구명뗏목, 구명장비 정비 및 교체를 통해 선박 운항 시 발생할 수 있는 안전사고를 사전 예방할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)