

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목	야생동물(조류) 충돌 피해방지 조치 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△사무소(이하‘사무소’라 한다)는 투명창으로 인한 야생동물(조류)의 충돌 피해를 최소화하기 위해 투명하거나 빛이 전(全)반사되는 자재를 사용한 건축물에는 선형 또는 점 무늬를 적용한 충돌 피해 저감시설을 설치하여 관리하고 있다.

특히, 사무소에서 관리중인 △△△ 탐방안내소의 경우 건물 전면이 투명 유리로 되어있어 조류 충돌 피해 방지를 위한 피해 방지 조치가 꼭 필요하여 감사기간 중 조치현황을 점검하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

환경부 「야생동물 충돌·추락 피해 실태조사 및 피해방지 조치 세부지침」에 따라 공공기관이 인공구조물을 설치·관리하는 경우 야생동물 충돌 피해방지 조치를

하여야 한다. 유리와 같이 투명하거나 빛이 전반사 되는 자재는 야생조류가 인지하지 못하거나 실제 자연환경으로 인식하여 야생조류의 위협요인으로 작용되고, 조류는 비행속도가 빨라 충돌 시 신체 충격과 손상이 쉽게 나타나기 때문에 인공 구조물(건축물 등)의 투명성, 반사성으로 충돌 피해를 일으키지 않도록 조류충돌 방지테이프/ 스티커 필름 등을 이용하여 자재 외부에 5x10 규칙을 준수한 무늬 등을 부착하여야 한다.<2024. 4. 제정>

따라서, 사무소는 유리를 이용한 공원시설(건축물, 유리 등)을 신축·개축하거나 기존 시설에 대하여 조류 충돌 피해방지 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 2022. 4. 9.부터 감사일 현재(2025. 3. 28.)까지 사무소에서 관리중인 △△△ 탐방안내소 등 유리와 같이 투명하거나 빛이 전반사되는 자재를 사용한 건축물 대한 조류 충돌 피해방지 조치 이행 여부를 점검하였다.

그 결과, 전면이 투명유리로 되어 있는 △△△ 탐방안내소의 경우, 대부분의 유리에 조류 충돌 피해 방지를 위한 도트형 조류충돌 방지 테이프를 부착하여 적정하게 관리하고 있었으나, [그림]과 같이 건물 하단부 투명유리에는 특별한 사유 없이 조류충돌 방지 조치를 이행하지 않은 사실을 확인하였다.



[그림] △△△ 탐방안내소 전면 조류 충돌 방지 조치 누락 현황

따라서, 사무소는 △△△ 탐방안내소 하단 유리에도 조류충돌 방지 테이프 등을 부착하여 인공구조물에 대한 조류 피해 방지 조치가 필요할 것이다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 △△△ 탐방안내소 하단 투명유리에 조류 피해 방지 조치를 위한 충돌 방지 테이프를 부착하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)