

△△△△공단 상임감사

△△ 4, 통보

제 목 통합방재시스템 안전점검 보고 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△, △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 자연재해로 인한 탐방객 안전사고 예방을 위하여 인명피해가 우려되는 지역을 급경사지(7개소), 추락사고 위험지역(26개소), 재해 위험지구(2개소) 등으로 별도 지정하여 매월 1회 이상 정기점검을 실시하며 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있다.

[표1] △△△△△△△△△ 급경사지 및 추락사고 위험지역, 재해위험지구 현황

(2025.4.25. 기준)

구분		세부위치(구간명)			비고
급경사지 (7)	1	△△ 01-07-01_2013			
	2	△△ 05-02-01_2015			
	3	△△ 05-03-01_2015			
	4	△△ 05-03-02_2015			
	5	△△ 06-02-02_2015			
	6	△△ 08-09-01_2013			
	7	△△ 08-09-02_2013			
추락사고 위험지역 (26)	1	△△봉 정상1(△△봉)	14	△△△△봉 하부2(△△동)	
	2	△△봉 정상2(△△봉)	15	△△△△봉 하부3(△△동)	
	3	△△대 상부(△△봉)	16	△△△△봉 하부4(△△동)	
	4	△△대 상부(△△봉)	17	△△△△봉 하부5(△△동)	

	5	△△(△△봉)	18	△△사 상부(△△동)	
	6	△△ 하부(△△봉)	19	△△△(△△상)	
	7	△△△△입상 인근(△△봉)	20	△△△ 하부(△△상)	
	8	△△봉 정상(△△봉)	21	△△상 상부1(△△상)	
	9	△△봉 하부(△△봉)	22	△△상 상부2(△△상)	
	10	△△봉 하부2(△△봉)	23	△△상 중부1(△△상)	
	11	△△△△봉 정상(△△골)	24	△△상 중부2(△△상)	
	12	△△△△봉 하부(△△골)	25	△△상 하부1(△△상)	
	13	△△△△봉 하부1(△△동)	26	△△상 하부2(△△상)	
재해위험지구 (2)	1	△△동(△△△△△△△△△△~△△△△△△)			
	2	△△(△△리~△△리)			

※자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「자연재해대책법」 제3조(책무)에 따라 재난관리책임기관인 공단은 자연재해 예방을 위하여 재해 발생이 우려되는 시설 또는 지역에 대하여 정기점검 및 수시점검을 하여야 한다.

공단은 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 급경사지 관리기관으로서 △△△△ 내 급경사지에 대하여 매월 1회 이상 안전점검을 실시하고 통합방재시스템을 활용하여 정기보고 하도록 하고 있다.

△△△△부-1300호(2017.08.01.) 「통합방재시스템 운영 철저」에 따르면 각 사무소별로 관리하는 급경사지, 추락위험지구, 재해위험지구에 대해 월 1회 이상 안전점검 후 통합방재시스템에 점검실적을 등록하도록 하였으며, △△△△부-1314.(2022.5.12.)호 「통합방재시스템 활용 정기보고 업무 개선 계획 알림」에 따르면, 사무소에서는 급경사지 및 추락위험지역 점검 등 재난·안전 업무 실적을 적기에 누락없이 입력하도록 하였다.

또한, △△△△처 △△△△부에서는 매년 탐방객 안전사고 저감대책을

수립하며 각 사무소 실정에 맞는 계획을 별도로 수립하도록 하고, 급경사지 및 추락위험지구 등에 대한 안전점검을 매월 1회 이상 철저히 하여 탐방객 안전사고 예방에 철저를 기하도록 강조하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 급경사지(7개소), 추락사고 위험지역(26개소), 재해 위험지구(2개소)를 별도 지정하여 매월 1회 이상 안전점검을 실시하고 점검실적을 통합방재시스템에 입력하고 있다.

[표 2] 통합방재시스템 안전점검 보고 소홀 현황

(2025.4.25. 기준)

구 분	세부위치	점검자(점검자)	점검일자	점검사진 촬영일자	비고
급경사지 (8건)	01-07-01	△△△(△△△)	2025.01.20.	2023.01.28.	△△△ 2건 △△△ 2건 △△△ 4건
		△△△(△△△)	2025.02.10	2024.02.09	
		△△△(△△△)	2024.12.21	2024.10.19	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19	
	05-02-01	△△△(△△△)	2024.12.07	2024.11.16.	
	05-03-01	△△△(△△△)	2024.12.07	2024.11.16.	
	05-03-02	△△△(△△△)	2024.12.07	2024.11.16.	
	06-02-02	△△△(△△△)	2024.12.07	2024.11.16.	
	△△봉정상1	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	△△ 10건 △△△ 10건 △△△ 8건 △△△ 8건
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	
	△△봉정상2	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	
	△△대상부	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	
	△△대상부2	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	
	△△	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	
	△△ 하부	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	
추락사고 위험지역 (36건)	△△△△입상 인근	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	
	△△봉정상	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	
	△△봉하부	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	

구 분	세부위치	점검자(점검자)	점검일자	점검사진 촬영일자	비고
	△△봉하부2	△△△(△△)	2024.12.21.	2024.10.19.	
		△△△(△△△)	2024.11.02.	2024.10.19.	
	△△△△봉정상	△△△(△△△)	2023.11. 11.	2023.10.01.	
	△△△△봉하부	△△△(△△△)	2023.11. 11.	2023.10.01.	
	△△△△봉하부1	△△△(△△△)	2023.11. 11.	2023.10.01.	
	△△△△봉하부2	△△△(△△△)	2023.11. 11.	2023.10.01.	
	△△△△봉하부3	△△△(△△△)	2023.11. 11.	2023.10.01.	
	△△△△봉하부4	△△△(△△△)	2023.11. 11.	2023.10.01.	
	△△△△봉하부5	△△△(△△△)	2023.11. 11.	2023.10.01.	
	△△△△부	△△△(△△△)	2023.11. 11.	2023.10.01.	
	△△△	△△△(△△△)	2024.12.07.	2024.11.16.	
	△△△하부	△△△(△△△)	2024.12.07.	2024.11.16.	
	△△상상부1	△△△(△△△)	2024.12.07.	2024.11.16.	
	△△상상부2	△△△(△△△)	2024.12.07.	2024.11.16.	
	△△상중부1	△△△(△△△)	2024.12.07.	2024.11.16.	
	△△상중부2	△△△(△△△)	2024.12.07.	2024.11.16.	
	△△상하부1	△△△(△△△)	2024.12.07.	2024.11.16.	
	△△상하부2	△△△(△△△)	2024.12.07.	2024.11.16.	
재해위험지구	△△리~△△리	△△△(△△△)	2024. 12.5.	2024.10.31	△△△ 1건

※자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

그런데, 재해 및 재난 예방을 위하여 위험 요소에 대한 점검을 실시하고 실제 점검한 사진을 첨부하여 통합방재시스템에 점검 이력을 적기에 입력하여야 함에도, △△△△△△△△△△는 ❶ 급경사지의 경우 01-07-01_2013 지점의 점검일이 2025. 1. 20. 임에도 2023. 1. 28. 에 촬영한 점검사진을 입력, 05-02-01_2015 지점의 점검일이 2024. 12. 4. 임에도 2024. 11. 16. 에 촬영한 점검사진을 입력하는 등 총 8회에 걸쳐 실제 점검일과 촬영일자가 다른 점검사진을 통합방재시스템에 보고하였고, ❷ 재해위험지구의 경우 △△리~△△리 구간의 점검일이 2024. 12. 5. 임에도 2024. 10. 31. 에 촬영한 점검사진을 입력하였으며, ❸ 추락사고 위험지역의 경우는 △△봉정상1의 점검일이 2024. 12. 21. 임에도 2024. 10. 19. 에 촬영한 점검사진을 입력, △△△△봉정상의 점검일이 2023. 11. 11. 임에도 2023. 10. 1. 에 촬영한 점검사진을 입력하는 등 총 36회에 걸쳐 실제 점검일과 촬영일자가 다

른 점검사진을 통합방재시스템에 보고한 사실을 확인하였다.

[그림] 통합방재시스템 안전점검 보고 소홀 예시

(2024.12. 점검 현황)

점검일자 (2024.12.21.)	점검사진 촬영 일자 (2024.10.19.)

※자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△)에게 급경사지, 재해위험지구 및 추락사고 위험지역의 정기점검 결과를 통합방재시스템에 입력하며, 점검일과 촬영일자가 다른 점검 사진을 입력하는 등 탐방객 안전관리를 소홀히 한 “○○○ ○○ ○○○”, “○○○ ○○ ○○○”, “○○○ ○○ ○○○”, “○○○ ○○ ○○○”에 대하여 신분상 △△ 조치 요구합니다.(△△ 4)

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)