

통보(모범사례)

제 목 전자샙샙 ▲▲▲▲▲ 작업방법 등 개선을 통한 ▲ 손울
저감에 기여

모 범 부 서(기관) ■■■본부 ○○처 ♣♣관리부

조 치 부 서(기관) ●●처

모 범 내 용

1. 업무 개요

■■■본부 ○○처 ♣♣관리부는 샙샙·□□ 등 ♣♣관리 업무를 총괄하는 부서로 고♣♣의 제품을 안정적으로 공급하기 위하여 공정개선 및 체계적인 ♣♣관리를 지속적으로 추진하고 있다.

2. 전자샙샙 ▲▲▲▲▲ ▲ 손울 저감의 필요성

■■■본부는 20XX. X. X.부터 현용 전자샙샙 ▲▲▲▲▲에 사용되는 ⊗⊗시트 국산화를 통해 원가절감을 도모하고자 업체 다변화를 추진해 왔다.

이후 20XX. X. XX. 국내 업체인 S社가 납품한 ⊗⊗시트가 현장시험에서 전항목 규격을 충족하며 사전 ♣♣인증 시험을 통과하였다.

그리고 20XX. XX. XX. 전자♠♠ △△△△△용 ⊗⊗시트 구매를 추진하면서 기존 업체인 C社와 신규 업체인 S社 간 경쟁입찰을 실시하였고 그 결과 S社가 계약상대자로 선정되어 ㄹㄹ본부에 ⊗⊗시트를 최초 납품하게 되었다.

그러나 20XX. X. X.부터 S社의 ⊗⊗시트를 활용하여 제조한 결과 C社 ⊗⊗시트 대비 ▲ 손율이 증가한 것으로 나타났다.

한편, ⊗⊗시트의 ㄱㄱㄱ에는 변경사항이 없었으며 자재 입고 시 검사 결과도 이상이 없었기에 ㄹㄹ본부 ○○처 ♣♣관리부는 원자재에는 문제가 없다고 판단하고 공정 개선을 통해 ▲ 손율을 줄이는 방향으로 전환하였다.

그리고 ㄹㄹ본부 ○○처 ♣♣관리부는 전자♠♠ △△△△△ 제조 과정에서 정전기가 ▲ 불량률의 주요 원인 중 하나임을 주목하여 관련성이 높은 ΩΩΩ 공정을 중심으로 개선활동을 추진하고자 하였다.

3. 전자♠♠ △△△△△ ΩΩΩ 작업 방법 및 환경 개선 추진

ΩΩΩ 공정은 X장의 ⊗⊗시트를 겹친 뒤 ✨✨✨으로 압착하고 탈착하는 방식으로 진행되는데 탈착 시 ✨✨✨과 ⊗⊗시트 간 다량의 정전기가 발생하므로 이를 방지하기 위해 작업대 좌우에 정전기 제거 장비인 이오나이저가 설치되어 있었다.

그러나 현장을 점검하던 중 작업자 기준 좌측 또는 우측 방향으로 ✨✨✨을 탈착하는 등 작업방법이 다른 사실을 확인하였고 이로 인해 반대편에 이오나이저의 정전기 제거 효과가 미흡할 것이라는 문제가 제기되었다.

이에 따라 ✨✨✨ 탈착 방향을 일관되게 한 방향으로 통일하고 해당 방향에 이

오나이지저를 X단으로 재배치하여 이오나이지저의 효과를 극대화 하였다.

또한 작업장 내 정전기 발생을 최소화하기 위해 기존 XX% 초반이던 작업장 습도를 관리기준 $XX \pm X\%$ 상한에 가까운 XX% 후반 수준으로 유지하도록 자회사에 요청하였으며 추가적으로 UU 공정에서도 다량의 정전기 발생이 예상되는 위치로 이오나이지저를 재배치하였다.

그 결과 전자샙샙 △△△△△ ▲ 손율이 X.XX%p 감소하였고 제조원가도 약 XX백만 원 절감될 것으로 기대된다.

조치할 사항

●●처장은

전자샙샙 △△△△△ 작업방법 등 개선으로 ▲ 손율 저감에 기여한 ■■■본부 ○○○

처 ♣♣관리부를 포상하시기 바랍니다.