

감사결과처분요구서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.04.08. 2019.04.08.	회신기일	2019.05.07. 2019.07.07.

행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소 (신분상 주의, 행정상 개선)

제 목 낙석계측시스템 통신접속 불량 대책마련 필요
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ △△△국립공원 낙석계측시스템 운영 현황

계측지점	세부위치	설치업체	설치일자	계측기 통신 현황('19.2.19. 현재)			비고
				센서수량	최종통신일	미운영일	
△△ 01-06-01	◇◇◇ 상단 이호담 일원	(주)**산업개발	2017. 12. 22	14	2019.02.06.	13	*경사X2 망실 ('19.1.31.)
△△ 10-00-04	◇◇분소 상단 1.2KM	****	2016. 11. 14.	6	2019.01.18.	32	
△△ 10-08-01	◇◇사 상단 황장폭포 일원	(주)**산업개발	2017. 12. 22	10	2018. 12. 19.	62	

- 공단은 국립공원 자연사면 낙석의 실시간 모니터링 및 예측기술 개발을 통해 낙석으로부터 안전한 탐방환경 조성하기 위하여 지리산 등 13개소에 자동계측시스템 통합 모니터링 시스템을 구축하여 사무소에서만 모니터링 가능한 기존 자동계측시스템을 본부, 사무소 동시 모니터링이 가능한 시스템으로 구축하였으며, △△△국립공원내에는 ◇◇◇ 상단 이호담 일원을 포함하여 3개소에 낙석계측시스템을 설치하여 운영 중에 있음
- △△△국립공원사무소는 낙석계측시스템운영 현황 점검 당시('19.2.19. 현재) ◇◇◇ 상단 이호담 일원 등 3개 지점의 통신이 모두 불량한 상태였으며, 계측기로부터 자료수신이 끊어진 일자가 계측지점별로 최소 13일에서 최대 62일로 정상적인 운영이 되지 않고 있음
- 낙석계측시스템의 통신접속불량 원인을 분석한 결과 산악 고지대에 설치되는 낙석계측시스템은 상전 연결이 불가하여 자체 태양광 발전을 통하여 전원 공급을 받고 있으나 계곡부 일조량 확보가 불리하고 산악지대 기상 악화, 동절기 기온

저하 등으로 저전압 상태가 지속되어 시스템이 정지되는 현상이 자주 발생되고 있는 실정으로 안정적인 전원 공급 방안을 마련하여 시스템이 정상적으로 작동될 수 있도록 하여야 함에도 감사일 현재까지 조치를 하지 않고 있는 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 낙석계측시스템 관리 소홀

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	취약지구관리	△△△국립공원사무소	주의	

※ 일반직 ○급 ○○○은 14번 낙석계측시스템 통신접속 불량 대책마련 필요에 따라 “신분상 주의” 조치가 요구되나, 8번 불법행위 고발에 따른 후속조치 이행 소홀과 병합하여 8번에서 “신분상 경고” 기 처분됨

○ 행정상 개선 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 낙석계측시스템의 정상적인 운영을 위한 개선 방안을 마련