

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [15] ●발전소 발전설비 복구공사 지입자재 검수 누락

소 관 부 서 ●발전소 ▲부

조 치 부 서 ●발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▲부는 발전소 및 부속건물의 정비·유지 관리 업무를 담당하면서 발전설비(부속설비 포함) 관리를 위한 설계·감독 등을 수행하고 있다. 이에 ●발전소는 발전설비 복구공사를 위하여 ○○와 ●●와 수의계약을 체결하고 “●발전소 발전설비 복구공사 시행”에 따라 관련 공사를 20##. #. #.부터 20##. #. #.까지 실시하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리지침」 제38조(검사절차) 및 제43조(검수항목, 범위 및 담당부서)에 따르면 일반산업품목(S등급)의 입고 및 검수(수량/외관검사 및 기술검사)는 자재수요부서에서 업체구입물자명세서에 따라 시행하도록 하고 있고 물자의 검수는 아래의 기준에 따라 실시하여야 한다.

물자 검수 기준

1. 외관 및 수량검사

- 가. 외관 및 수량검사 시에는 납품서 상의 수량과 실재납품 수량의 일치 여부 및 외관상 이상 유무를 검사한다.
- 나. 외관 및 수량검사는 입고되는 모든 물자에 대해 실시한다.
- 다. 외관 및 수량검사는 물자관리부서에서 담당함을 원칙으로 한다. 다만, 기술검사를 계약상대자의 제조공장에서 하여야 할 경우의 외관 및 수량검사는 기술검사부서에서 시행할 수 있다. (이하 생략)

그리고, ●발전소 발전설비 복구공사 「공사시방서」 5.7.2. 도급자재 관리 항목에 따르면 지입자재는 품명, 규격, 수량은 반드시 설계서와 일치하여야 하고, 승인된 제품을 사용해야 하며, 계약상대자는 지입된 모든 자재를 사용 전 ‘지입물자 검수요청 명세서’를 작성하여 공사감독원의 검수를 받도록 하고 있다.

따라서 ●발전소 발전설비 복구공사에서 업체가 지입한 모든 자재에 대해서는 외관 및 수량검사를 실시하고 ‘지입물자 검수요청 명세서’를 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 이진 공사에 소요되는 자재는 직접재료비 성격의 자재 외에도 간접재료비 성격의 자재(수공구류, 정비용 비품 등)도 지입재료비로 지급되었는데, ●발전소 발전설비 복구공사 「공사시방서」에 따라 지입재료비 비목으로 지출된 모든 자재는 인수검사가 이루어져야 하나 실제 간접재료비 성격의 자재에 대해서는 검수가 이루어지지 않았다.

이진 공사는 재료비에 간접재료비가 반영되어 있지 않았으므로 공사 진행 중 간접재료비 성격의 자재가 필요하다면 계약담당자에게 통보하여 해당 비목을 반영하는 등 계약을 변경하고 검수 및 정산 방식을 정하여 대가를 지급하거나, 아니면 공사시방서에 따라 모든 자재에 대해 검수업무를 처리했어야 함에도 공사 계약 조건에 대해 철저히 확인하지 않은 채 업무를 처리하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과 ●발전소 ▲부는 지입재료비에 대한 대가 지급 시 실적정산에서 제외하는 것으로 공사를 설계하였고, 직접재료비 성격의 자재는 인수검사를 하였지만, 간접재료비 성격의 자재는 단순 소모성 물품으로 실제

검수의 필요성이 없으므로 기존과 같이 검수를 하지 않아도 되는 것으로 인식하였다는 점은 참작할 만하나, 지입재료는 실적정산과 관계없이 전수 검수하는 것으로 공사시방서에 명시되어 있으므로 ▲부의 주장은 전적으로 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 ●발전소장은 「물자관리지침」 제38조(검사절차) 및 공사시방서에 따라 지입자재에 대한 인수검사 업무를 철저히 하시고 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)