

5. 현지조치사항

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 당직실 내 비상대응 매뉴얼 관리 미흡(▼파트) - 「재난관리 업무지침」 제14조(매뉴얼 작성 및 운용) ⑥항에 따르면 당직실 등에 매뉴얼 최신 개정본을 비치하여야 함 - 그러나 지진, 풍수해에 대비한 현장조치 매뉴얼과 ☒ 비상 대처계획 등이 최신화 되어 있지 않음	○ 당직실(중앙제어실) 등에 매뉴얼 최신 개정본 비치 및 비상연락망 등 최신화 조치 필요 ※ 지적건과 관련하여 실시감사기간 매뉴얼 최신화 및 비치 완료 확인	결과회보 불요
2	○ 발전운전원 상태점검을 위한 음주측정기 관리 미흡(▽부) - 20##년 #월에 음주측정기를 #대 구매한 이후 현재까지 음주측정기에 대한 교정주기 설정 및 교정 실적이 미흡함 ※ 음주측정기(장비) 제조업체에서는 “교정주기”를 6개월로 권장하고 있음	○ 음주측정기 교정주기를 설정하시고 주기에 따른 교정을 철저히 하시기 바람	결과회보 불요

. 끝.