

| 지적번호 | 조치요구                    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |         | 지적구분 |
|------|-------------------------|-----------|-----|-----------|---------|------|
|      |                         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원) |      |
| 36   | 개 선 1<br>권 고 1<br>통 보 1 | -         | -   | -         | -       | 사 후  |
| 업무유형 | 안 전 관 리                 |           |     | 행위유형      | 기 타     |      |

## 한국수력원자력(주) 상임감사위원

### 개선요구 및 권고·통보

제 목 시설물 정기안전점검 책임기술자 기술자격 상향에 따른 후속 조치 필요

관 련 부 서 ◇본부

조 치 부 서 ◇본부 ♠처 ▣부(①), 제●발전소 ◇부(①), ▲센터 ▼부(②~③)

내 용

#### 1. 관계 법령 및 판단기준

국토교통부는 시설물의 안전관리체계를 강화하기 위하여 시설물의 정기안전 점검을 자신의 책임하에 실시할 수 있는 책임기술자의 기술자격 요건을 ‘초급 기술자’ 이상에서 ‘중급기술자’ 이상으로 상향하도록(기존 계약은 종전의 규정을 따름) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표5(안전점검등 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격)를 개정하였다.(20<sup>04</sup>. 7. <sup>01</sup>. 시행)

이에 따라, 국토교통부는 안내 공문<sup>26)</sup>을 송부하여 업무에 각별히 유의하도록

26) 국토교통부 공문 시설안전과-6505( “「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 및 하위법령 개정에 따른 안내”, 2024. 7. 24.)

하였으며, ◆단에서는 동일한 제목과 내용으로 본사를 포함하여 시설물을 관리하고 있는 전 사업소에 공문(문서번호 ◆(\*)-\*\*\*, 20□□. 7.)을 송부하여 법령 개정 사실을 안내하고 관련 업무에 참고하도록 하였다.

한편, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제9조(책임기술자의 자격)에 따르면, “법 제11조 제①항, 제12조 제①항·제②항, 제13조 제①항 또는 제40조 제①항에 따라 안전점검등 또는 성능평가를 자신의 책임하에 실시할 수 있는 사람(이하 “책임기술자”라 한다)은 별표5에 따른 자격요건을 갖추고 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 법 제55조에 따른 시설물통합정보관리체계(이하 “시설물통합정보관리체계”라 한다)에 책임기술자로 등록한 사람으로 한다”고 되어 있다.

## 2. 감사결과 확인된 문제

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 개정에 따른 ◆본부의 시설물 정기안전점검에 대한 영향을 확인한 결과,

[절차서 개정 필요]

시설물 관리에 있어서 본사, 원전본부, 특수사업소에 적용하는 절차서인 「토건 시설물 안전 및 유지관리」(표준지침-==+==) 7.2.3(시설물 안전관리의 정기적 시행) 2)의 마)항과 붙임 8.5(시설물 점검기술자의 자격)에서는 책임기술자의 기술자격요건이 ‘초급기술인’으로 되어 있어, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」의 개정사항을 반영하지 아니하여 절차서 개정이 필요한 실정이다.

[자체점검 시 부서내 중급기술자 확보 등 법령 개정에 따른 후속조치 검토 필요]

◆본부는 총 \*개의 제1·2·3종 시설물을 유지 관리하고 있고, 해당 시설물의 정기안전점검(반기별)은 외주용역 또는 부서직원의 자체점검 방식으로 수행하고

있다. 해당 시설물들을 관리하고 있는 부서(♠처 ◼부 및 제●발전소 ◎부)에서 시설물통합정보관리시스템(이하 'FMS')에 등록된 시설물 안전점검 기술자 현황은 이는 법령 개정에 따라 중급기술인 이상 자격요건을 갖춘 직원(♠처 ◼부 토목분야 제외)이 부재한 상태이기에, 현재 기준으로는 시설물에 대한 20□■년도 하반기 정기안전점검 시 건축시설물은 부서내 기술자격요건을 갖춘 직원이 있지 아니하여 부서 자체점검이 불가능하다.

따라서, 금년도 하반기 시설물의 정기안전점검을 자체점검으로 할 경우에 반드시 부서 내 중급기술인 이상의 직원을 FMS에 등록하여 점검을 시행하고 그 결과를 금년 12월 말까지 등록하여야 하며, 만약 부서 내 중급기술인 확보가 불가능하다면 적격 기술자를 갖춘 외부 점검전문기관을 이용하여 하반기 시설물 정기안전점검을 실시할 필요가 있다.

아울러, 원자력본부별 ◼부(일반시설분야)의 안전점검 기술인 확보 현황을 확인한 결과, ◇·☆본부는 건축분야 중급기술인, ♠본부에서는 토목분야 중급기술인을 확보할 필요가 있기에, 본사 주관부서(▲센터)에서는 법령 개정에 따른 영향을 검토하여 후속 조치사항을 안내할 필요가 있다.(참고로, ▴처 및 ▾처는 영향검토 및 후속 조치사항 旣 안내)

**관련부서 의견**      관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 20□■년도 하반기 시설물 정기안전점검 시 ♠처 ◼부는 부서 내 중급기술자를 확보하여 자체점검을 실시할 예정이고, 제●발전소 ◎부는 외부용역을 통해 점검을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

### 1. ◆본부장은

① 시설물 정기안전점검 책임기술자 기술자격 요건 상향(초급→중급)이라는 법령 개정사항이 적용되는 20□ ■년도 하반기 시설물 정기안전점검부터 부서 내 중급 기술자 확보 후 자체점검 또는 외부용역을 통해 적극적인 책임기술자가 점검을 수행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보 1)

### 2. ▲센터장은

② 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 개정사항이 「토건시설물 안전 및 유지관리」(표준지침-==+=+)에 반영될 수 있도록 절차서를 개정하시기 바라며,(개선 1)

③ ◆본부를 포함하여 ☆본부 및 ♡본부에서는 중급기술자 확보가 필요하므로 법령 개정에 따른 영향을 검토하여 후속 조치사항을 사업소에 안내하여 주시기 바랍니다.(권고 1)