

잠재하중물 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
53	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 지진 시 잠재하중물(사다리 등)에 의해 안전관련 기기의 손상을 방지하기 위해 기기 주변에는 잠재하중물 보관을 금지하거나 앵커볼트로 고정하여야 하나, 체인으로 불완전하게 고정한 사례가 확인됨.

지 적 내 용

- ■본부 제 J 발전소 ㉞부는 발전소 내 사다리 등을 활용하여 업무분장에 따른 본연의 업무(정비, 점검 등)를 수행하고 있다.
 - 「안전관련 기기 지진취약성 점검」(표준정비-+++++) 7.9항(잠재하중물 관리)에 따르면,
 - 지진 발생 시 잠재하중물에 의해 안전관련 기기가 손상되는 것을 방지하기 위해 안전관련 기기 주변에 잠재하중물을 보관하는 것은 원칙적으로 금지하나
 - 반드시 필요한 경우에는 해당 사용부서에서 잠재하중물의 크기 및 무게에 따라 하중물의 질량을 고려하여 확장형 앵커볼트로 고정해야 한다.
 - 단, 잠재하중물의 질량 및 주변 구조물 상황에 따라 위 기준을 적용할 수 없는 경우나 영구적으로 고정이 필요한 경우에는 잠재하중물을 존치하는 부서에서 별도의 설계변경을 통해 잠재하중물을 고정해야 한다.
 - 또한 잠재하중물 보관 시 담당부서에서는 관련내용을 엔지니어링부에 통보하고, 엔지니어링부는 통보받은 잠재하중물에 대해 관리대장에 기록하여 관리 및 보관하도록 되어 있다.
- 그러나 ■본부 제 J 발전소에서 관리하고 있는 잠재하중물 관리대장(◇부 제출자료)을 검토한 결과,
 - ■J 발전소에서는 절차서와 달리 ○개의 품목에 대한 잠재하중물을 체인을 이용하여 고정하고 있으므로 이에 대한 시정(철거 또는 확장형 앵커볼트 시공 또는 별도의 설계변경을 통한 고정)이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서, 20==년 **월 □□룸 내 모터 진동 측정 및 오일 주유를 목적으로 임시 비치한 사다리로 잠재하중물 관리대장에 등록하였고, 종합감사 기간 중에 해당 사다리를 □□룸 구역 밖으로 이동시켜 보관하고 있으므로 추후 잠재하중물 관리대장에서 제외토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

■본부장은 ① 안전관련 기기 주변에 체인으로 불완전하게 고정된 잠재하중물을 관련 절차에 따라 조치(철거 또는 ○○○시공 등)하시기 바라며,(시정 1)
② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련규정에 대한 부서직원 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제1발전소(☉부)
관련부서	