

밀폐공간 작업 프로그램 운영 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
59	시 정 1 통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 밀폐공간 작업 프로그램에 따라, 밀폐공간 작업대상을 선정하여 밀폐공간 종사 근로자는 긴급구조 훈련에 참여하여야 하고 이 훈련에는 산소농도 측정기 및 송기 마스크 사용법 등을 포함되어야 하며, 산소농도 측정기는 매년 〇회 이상 검교정을 해야 하나, 이에 대한 업무처리가 미흡함.

지 적 내 용

- ■본부 본부 ☒부, 발전소 △부, ●●소 ▲부는 밀폐공간 대상 작업장소 목록 관리 및 구조훈련 등 안전관리 주관부서이다.
- 안전보건경영 지침서 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-+++++)에 따르면,
 - 7.1.2항에 따라 밀폐공간 작업대상에 대한 질식재해 예방대책으로 송기마스크 등 보호구 선정 및 사용, 구조장비 비치 및 유지관리 하여야 하고, 7.5.1항에 따라, 밀폐공간에 종사하는 근로자에 대해서는, 긴급상황 발생 시 대응하기 위한 긴급 구조훈련을 〇개월에 〇회 이상 주기적으로 실시하고 그 결과를 기록 보존해야 하고 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 밀폐공간 작업자에 대하여 비상연락체계 운영
 - 2) 산소농도 측정기 사용방법 및 환기요령
 - 3) 사다리, 섬유로프 등 구조용 장비의 사용법
 - 4) 송기마스크 또는 공기호흡기의 착용 및 사용방법
 - 5) 재해자 응급처치 요령 등
 - 국가기술표준원 고시 제 2021-0091호 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」(KOLAS-G-008)에 따르면, 가스분석기는 〇개월마다 교정주기를 설정하도록 하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- ■본부에서 종합감사대상기간(20==. **. **.~20++. **. **.) 수행한 밀폐공간 작업 프로그램 운영 적정성을 점검한 결과,
- ■본부에서는 지침에 따라 ○개월 마다 긴급 구조훈련 등을 착실히 이행함으로써 밀폐공간의 안전사고예방을 위해 노력해 것으로 확인되었다.
 - 다만, 밀폐공간 작업 프로그램 운영에 아래와 같이 몇가지 개선점이 도출되었다.
 - ① 본부의 경우, 20++. **.부터 입주한 본부 사옥의 물탱크 및 전기 맨홀, 통신 맨홀 등을 밀폐공간 대상 작업장소를 점검하여 필요시 본부관리 목록 추가 및 출입금지 표지 부착 등 후속조치가 필요하고(☒부, ◇부, ◆부 등),
 - ② ↓●●소에서는 송기 마스크 착용법 및 구조용 장비 사용법을 구조훈련 내용에 추가할 필요가 있으며,
 - ③ 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-++)에 7.5항에 따르면, 긴급구조 훈련참여 대상은 ‘밀폐공간에 종사하는 근로자’로 정의하고 ◎단에서도 “※ 감독부서의 참여가 필요하다”는 의견을 제시받은바, 향후에는 ※ 작업 감독 부서도 현장에서 훈련에 참여할 수 있도록 대책 마련이 필요하다.
 - ④ 주기적인 검교정이 필요한 산소 및 가스농도측정기는 대체적으로 잘 관리되고 있으나, 일부 미흡사례가 확인되어 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 해당 부서의 직원 교육 등을 통해 동일 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

■본부장은 ① 신규 입주한 ○○○의 밀폐공간 대상 작업장소를 점검하여 필요시 본부 관리목록 추가 및 출입금지 표지 부착 등 후속조치 업무를 수행하시기 바라고,(통보 1) ② 밀폐공간 구조훈련에 송기마스크 착용법 및 구조용 장비 사용법을 추가하여 시행하시기 바라며,(통보 2) ③ 긴급구조 훈련에 ※ 작업 감독부서도 현장 훈련에 참여할 수 있도록 계획을 수립하여 시행하시기 바라고,(통보 3) ④ 검교정이 수행되지 않은 가스농도측정기를 즉시 검·교정하여 사용하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	☒부(①③④), 제 ↓발전소(△부③), 제 ↓●●소(◆부②③)
관련부서	☐처(◇부/◆부 등 ①)