



**나.약품관리 등 외부 위탁 운영사 현장 안전관리 강화 필요**

위탁 운영사가 관리 중인 개인하수처리시설 현장 등을 확인해 본 결과, [표 2] 같이 일부 약품들을 ‘창고 내 약품 보관 장소’로부터 꺼내어 공정 옆에 혹은 실 앞에 두고 사용하고 있었다.

[표 2] 현장 확인 당시 별도로 두고 사용 중인 약품 현황

| 구분 | 세부위치 | 약품     |
|----|------|--------|
| 시설 | 공정   | 1종류 2통 |
| 실  | 실 문앞 | 4종류 5통 |

특히, 은 부식성이 강한 산성 물질로 알려져 있는데, 설치된 장비는 가열식 반응으로 측정되기에 희석된 으로 충분하여, 현재 사용 중인 의 위험성이 다소 낮다고는 하나, 산성 물질이기에 철저한 관리는 필요하였다.

그리고, 약품은 사용 후 제자리에 두어야 하지만, 만약 필요한 만큼을 사용 장소에 분산하여 보관하려 한다면, 안전하게 ‘약품 보관함’을 구비해 MSDS 비치, 화학 물질 표시 등을 하여야 한다.

또한, 현장 확인일에 분리막 작업으로 인하여 작업장 바닥에 물이 남아 위탁 운영사 직원이 직접 바닥 물 제거 작업을 수행하고 있었는데, 전선과 약품 통이 혼재되어 있어 안전사고가 우려되었다.

위와 같이 문제가 되는 사항에 대하여, 작업장을 안전한 상태에서 작업 하고, 화학 물질 관리를 철저히 하도록 조치 요구하는 등 외부 위탁 운영사의 현장 안전관리 강화가 필요하였다.

**(조치할 사항)**

가. 부는 교육동과 숙소 동·동 간 이동하는 도로에 대하여 안전성 확보 방안을 검토하시기 바랍니다.

나. 부는 위탁 운영사에게 안전교육시행 및 관리 미흡 사항에 대한 시정조치 요구 등 현장 안전강화 방안을 마련하시기 바랍니다.