

# 감사결과처분요구서

| 일련번호             | 7                            | 감사자      | 감사실       |          | 공개(○)<br>비공개( )    |
|------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| 신분상 조치인원         | -                            | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -                  |
| 수감부서<br>(처리할 부서) | △△△△△ △△△△△<br>(△△△△△ △△△△△) | 처분요구일자   | 2021. . . | 회신기일     | 처분요구일로부터<br>1개월 이내 |

△△△△△ △△△△△  
(행정상 통보)

제 목 고지대 화물수송 안전성 확보를 위한 시설 개선 필요  
관 계 기 관 △△△△△ △△△△△  
내 용

## 1. 업무처리기준

○ 공단 『△△△ 운영규칙』 제5조(임무) 제1항 내지 제2항에 의거 △△△는 공단의 공원관리 업무를 위하여 산불의 진화 및 예방(공원구역), 재난 및 안전사고로 인한 수색·구조, 공중 순찰 및 단속·계도 등 탐방질서 확립, 고지대 환경정화 및 화물 수송, 조사·연구, 항공촬영, 고지대 공원관리를 위한 인력수송 등의 임무와 국가 재난 시나 국가 공익목적상 필요한 경우 상급부서 또는 이사장이 지시한 임무를 수행하도록 규정되어 있음

－ 동 규칙 제30조(화물수송 시 소관별 업무)에 의거 화물수송을 위한 항공기 운항 시 해당 사무소장 및 항공기 승무원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

### 1. 사무소장

- 가. 헬기 착륙장 준비 및 안전관리(제초작업, 평탄작업, 주위장애물, 비산물 제거)
- 나. 헬기 착륙장 및 작업장에 풍향지시기 설치(항공기 도착 전)
- 다. 항공기 경비요원 배치 및 교육(항공기 야간계류 및 정류 시)
- 라. 작업 동원인원의 선발 및 지원
- 마. 항공기와 항시 통신 유지
- 바. 기타 필요사항에 대한 지원 및 조치(화물수송 준비)

### 2. △△△장(항공기 팀장)

가. 제1호 각 목 사항에 대한 해당 사무소장과의 협의 및 확인

나. 항공기 승무원에 대한 비행절차 및 안전교육 실시

다. 작업 동원인원에 대한 안전교육 실시

라. 항공기 피랍 방지 대책 강구

마. 해당 사무소와 항시 통신 유지

### 3. 화물인양 및 하역장소 배치 정비사

가. 착륙장 및 화물인양하역장소에 대한 안전 저해요인 확인 및 기장에게 보고

나. 작업 동원인원에 대한 작업요령, 안전교육 실시 및 안전 저해행위 제거

다. 화물결속 및 분리 상태 확인

라. 화물적재 상태 확인(내부 적재 시)

마. 결속 및 적재화물의 계측

바. 항공기와 통신유지 및 안전유도

사. 차량 및 이동인원 통제

아. 작업 중 불안전요인 발생 시 비행중지 건의

자. 기타 제반 안전 저해요소 사전 확인 및 제거

## 2. 현황 및 문제점

- 공단 △△△는 공원관리 업무를 위하여 산불의 진화 및 예방(공원구역), 재난 및 안전사고로 인한 수색·구조, 공중 순찰 및 단속·계도 등 탐방질서 확립, 고지대 환경정화 및 화물 수송, 조사·연구, 항공촬영, 고지대 공원관리를 위한 인력수송 등의 임무 수행을 위하여 항공기(KA-32T)를 설악산△△△ 등 7개 공원(10개 사무소)에 연간 운항시간(3년 평균) 163시간 동안 화물 1,011톤(3년 평균)을 수송하고 있음

<표. 8> 최근 3년간 화물수송 현황(2018년~2020년)

| 구 분   | 운항시간(시간) |      |      |      |       |      | 화물수송(톤) |     |     |     |     |     |
|-------|----------|------|------|------|-------|------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | 소계       | 화물수송 | 사진촬영 | 산불진화 | 정비·시험 | 교육 등 | 소계      | 유류  | 상품  | 자재  | 쓰레기 | 분뇨  |
| 2018년 | 167      | 126  | 5    | 4    | 27    | 5    | 898     | 171 | 156 | 74  | 167 | 330 |
| 2019년 | 150      | 116  | -    | 19   | 12    | 3    | 1,103   | 156 | 168 | 98  | 158 | 522 |
| 2020년 | 173      | 142  | 3    | 13   | 13    | 2    | 1,032   | 164 | 104 | 309 | 126 | 329 |

- 특히, △△△△△△△ 등 7개 공원(10개 사무소)에서 운영 중인 고지대 공중 화장실(42개소)에서 발생한 분뇨의 운송량(1,011톤, 3년 평균)이 전체 헬기 화물수송량의 39%정도를 차지하고 있음

○ 화물수송을 위한 항공기 운항 시 해당 사무소장은 헬기 착륙장 준비 및 안전 관리(제초작업, 평탄작업, 주위장애물, 비산물 제거), △△△장(항공기 팀장)은 해당 사무소장과의 협의 및 확인, 화물인양 및 하역장소 배치 정비사는 착륙장 및 화물인양·하역장소에 대한 안전 저해요인 확인 및 기장에게 보고하고, 작업 동원인원에 대한 작업요령, 안전교육 실시 및 안전 저해행위 제거 등을 준수하여 화물을 안전하게 수송할 수 있도록 하여야 함에도

- 북한산△△△△ 백운대피소 공중화장실의 경우 분뇨통 비치 장소가 협소하여 화물 적재 및 하화시 공간 협소로 인하여 건축물 지붕과 화물이 부딪힐 위험이 높으며,

- 원통사 및 선인구조대 화장실의 경우 공간이 협소함에 따라 경사진 장소에 화물을 비치하고 인양작업이 이루어짐에 따라 안전사고 발생 위험이 높은 실정으로,

○ 헬기를 활용한 화물 수송시 안정성 확보를 위하여 고지대 공중화장실, 대피소 등을 관리·운영 중인 사무소에 대하여 헬기로 화물 수송시 충분한 공간 확보 여부, 시설 개선 및 노후 분뇨통 교체 필요성 등을 공단 △△△와 합동으로 점검한 후 점검결과에 따라 개선 방안 마련이 필요한 실정임

### 3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△ △△△△△】

고지대 공원시설을 운영 중인 사무소와 △△△△ △△△가 합동으로 헬기 화물 운반 안전성에 대한 점검을 이행한 후 점검결과에 따라 사무소에서 개선방안을 마련·조치