

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목	△△△△상황실 운영장비 관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소장
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소장
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 재난 발생 시 인명 및 재산피해를 최소화 하거나 사전에 방지하기 위하여 신속한 상황전파와 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하기 위한 △△△△상황실을 설치·운영하며 상황관리를 하고 있다.

이에, △△△△△△△△△사무소는 △△△△상황실을 설치·운영하며 상황관리를 위해 2025. 5. 28. 감사일 기준 재해문자전광판 5개소, AWS 2개소, 자동우량 경보국 6개소, 탐방로 CCTV 4대를 활용하여 신속한 상황 전파 등 탐방객 안전 관리에 최선을 다하고 있으며, 매월 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 최적의 예방태세를 갖추고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△ △△△△상황실 운영지침」 제10조제6항에 따르면, 재난 발생 시 신속히 상황전파 및 상황관리가 될 수 있도록 각종 장비를 정상적인 상태로 유지

하여야 하고,

같은 지침 별표 2(제10조제3항 관련) 상황실 근무수칙에 따라 상황실 근무자는 재난상황 발생시 재난상황전파체계에 따라 관련 상황을 즉시 전파하여야 하고, 효율적 재난상황관리를 위하여 △△△△ 재난 관련 매뉴얼을 항상 숙지하고 비상 연락망 및 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 최적의 예방태세를 갖추도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△사무소는 「△△△△ △△△△상황실 운영지침」에 따라 신속한 상황전파를 위해 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 정상적인 상태로 유지하여야 함에도, △△탐방안내소 재해문자전광관의 경우 감사일 현재 (2025. 5. 30.) 통신상태 이상이 발생하였고, 탐방로 CCTV의 경우 △△탐방로 입구가 표출되지 않는 실정으로 조속한 시일 내 장비 점검을 통하여 정상적인 상태로 유지가 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 사무소에서 운용하고 있는 재난 예·경보 시설(재해문자전광관 및 탐방로 CCTV 등)에 대하여 점검을 실시하고 정상작동하도록 조치하여 주시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을
통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)