

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목	△△△ 자연학습장 야생동물(조류) 충돌 피해방지 조치 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△(이하‘사무소’라 한다)는 건축물 신축 및 개축 시 투명창으로 인한 야생동물(조류)의 충돌 피해를 최소화하기 위해 투명하거나 빛이 전(全)반사되는 자재를 사용한 건축물에는 선형 또는 점 무늬를 적용한 충돌 피해 저감시설을 설치하여 관리하여야 한다.

사무소에서는 2024년 △△△ 자연학습장 정비공사를 추진하며 부속동(취사장) 증축공사를 실시하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제7조의2(인공구조물의 범위 및 설치기준) 제1호에 따라 공공기관은 야생동물이 충돌할 수 있는 인공구조물(투명하거나 빛이 전(全)반사되는 자재를 사용하여 야생동물의 충돌 피해를 유발하는 건축물, 방음벽,

유리벽 등의 인공구조물)에 의한 야생동물(조류)의 충돌 피해가 최소화 될 수 있도록 관리하여야 한다.<2023. 6. 9. 신설>

△△부 「야생동물 충돌·추락 피해 실태조사 및 피해방지 조치 세부지침」에 따라 공공기관이 인공구조물을 설치·관리하는 경우 야생동물 충돌 피해방지 예방을 위하여 조류충돌 방지테이프/ 스티커 필름 등을 이용하여 자재 외부에 5x10 규격을 준수한 무늬 등을 부착하여야 한다. <2024. 4. 제정>

이에 따라, 공단 △△△△부-1679호(야생동물 충돌 저감시설 설치 시행 알림)에서는 인공구조물에 의한 조류 충돌 최소화를 위한 저감시설 설치를 지시하였다.

따라서, 사무소는 유리를 이용한 공원시설(건축물, 유리 등)을 신축·개축하거나 기존 시설에 대하여 조류 충돌 피해 방지 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

조류는 비행속도가 빨라 충돌 시 신체 충격과 손상이 쉽게 나타나기 때문에 인공구조물(건축물 등)의 투명성, 반사성으로 충돌 피해를 일으키지 않도록 조류충돌 방지테이프/ 스티커 필름 등을 이용하여 자재 외부에 5x10 규격을 준수한 무늬 등을 부착하여야 한다.

이에, 2023. 6. 9.부터 감사일 현재(2025. 4. 25.)까지 사무소에서 신축 또는 개축한 건축물 중 유리를 이용한 공원시설을 대상으로 조류 충돌 피해 방지 조치 이행 여부를 점검하였다.

그 결과, [그림]과 같이 2024년 △△△ 자연학습장 정비공사를 시행하며 건축물을 증축하였는데, 건축물 외부에 사용된 유리창에 조류 충돌 방지 조치가 미이행된 사실을 확인하였다.

[그림] 2024년 △△△ 자연학습장 정비공사 G동 신축 현황

따라서, 사무소에서는 유리와 같이 투명하거나 빛이 전반사되는 자재는 야생 조류가 인지하지 못하거나 실제 자연환경으로 인식하여 야생조류의 위협요인으로 작용하므로, 신축 또는 개축 건축물에 사용된 유리에는 야생동물(조류) 충돌 피해 방지를 위한 테이프 부착 등의 조치를 하여야 할 것이다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△장)은 2024년 △△△ 자연학습장 정비공사(증축)을 시행하며 건축물 외부에 사용된 유리창에 미부착된 조류 충돌 방지 스티커를 부착 하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)