

■ 지적사항 요약

2 연구시설 관리 분야 (5건) No. 5~9

(9) 연구센터 예방점검 표준공량 산정 미흡

통보 - ❖원 팀

【현황 및 근거】

- ㉠㉡공사 표준공량은 주기적으로 표준품셈 개정용역을 통해 산출하나, 연구 개발설비는 생산·공급분야의 동일 또는 유사 설비 표준공량을 적용하여 산출
* "천연가스설비 ㉠㉡공사 표준품셈 개정용역 최종보고서"(2018.9.11., ㉢㉣원)
- 특히, 교정시험 연구센터 설비는 대부분 생산·공급설비와 동일 또는 유사하여 생산·공급설비의 표준공량을 적용하여 ㉠㉡공사를 설계하고 있음

【문제점】

- ① (예방점검 표준공량 불일치) 생산·공급분야의 동일 또는 유사 설비 표준공량과 불일치한 설비가 다수(21종) 있음

< 교정시험 연구센터 예방점검 표준공량 현황 >

설비종류	생산·공급분야의 동일 또는 유사 설비 표준공량		
	표준공량 일치	표준공량 불일치	유사설비가 없는 설비
가스필터 등 33종	전동 밸브 등 8종	순환압축기 등 21종	1차 계량시스템 등 4종

- ② (표준공량 재산정 필요) 표준공량이 불일치하는 순환압축기 등 21종 설비에 대해 과소 또는 과다 계상여부 등을 면밀히 검토하여 객관적, 합리적 표준공량 산정 필요

【조치할 사항】

- ▶ 생산·공급설비와 예방점검 표준공량이 불일치하는 설비 21종에 대해 표준공량을 재산정하여 후속 ㉠㉡계약에 반영 (통보)