


2021년도 □□본부 종합감사결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 국내선 3층 신분검색장 대기열 입주봉 관리에 관한 사항 ○ 피크타임시 고객 혼잡해소 및 원활한 대기열 관리를 위해 국내선 3층 신분검색장 앞에는 고객 동선 안내를 위한 입주봉이 설치되어 있음. ○ 그런데 설치된 입주봉의 벨트 색깔이 3가지색(자주색, 빨간색, 회색)이고 등성등성 벨트 색깔이 다른 입주봉이 배치되어 있어 미관을 저해하고 있음. ○ 조치할 사항 : 신분검색장 입주봉 벨트를 색깔별 혹은 구역별로 재배치하여 미관이 개선될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	보안
2	□ 항공사 여객수하물 측정 저울 관리에 관한 사항 ○ 국내선 2층 체크인 카운터 앞에는 여객 편의제고 및 항공사 저울 난립에 따른 미관 저해 개선을 위해 공사에서 제작한 여객 수하물 측정 저울이 설치되어 있음. ○ 그런데, ○○ 및 ◇◇ 체크인 카운터 앞에는 공사 가 제작한 저울 바로 옆에 항공사 저울이 동시에 비치되어 있음. ○ 조치할 사항 : 공사가 제작한 저울의 활용도 제고 및 체크인 카운터 앞 미관개선을 위해 항공사 저울이 비치되지 않도록 조치하시기 바랍니다.	운영
3	□ 국내선 1층 시외버스 터미널 버스 운항정보 제공에 관한 사항 ○ 시외버스 터미널 대합실 안에는 □□~▲▲ 신규운행을 알리는 X배너가 설치되어 있음. ○ 그런데 시외버스 매표소 앞 전광판에는 □□~▲▲ 노선은 운항 중지라고 표기되어 있음. ○ 조치할 사항 : 정확한 노선 운항정보를 확인하여 X배너 철거 혹은 전광판 내용 수정 등의 조치를 취하시기 바랍니다.	고객

연번	내 용	비 고
4	□ 국내선 DID안내도 업데이트에 관한 사항 ○ 현재 국내선 청사 내 시설물 위치 및 현황 안내를 위한 DID안내도를 설치 운영하고 있음. ○ 그런데 국내선 1층에 있던 ●●은 2021. 6월에 폐점하였음에도 현재 DID 안내도에 남아있음. ○ 조치할 사항 : 국내선 청사에 설치되어 있는 DID안내도에 주요시설 최신현황을 반영하시기 바랍니다.	운영
5	□ 자산 관리(재물조사 스티커 부착)에 관한 사항 ○ 2020년 국내선 청사 등에 다수 설치된 손소독기에 대해서 일부 손소독기를 제외하고는 재물조사 스티커가 부착되어있지 않음. ○ 조치할 사항 : 원활한 자산 관리를 위하여 손소독기에 재물조사 스티커를 부착하시기 바랍니다.	자산
6	□ 기타유형자산 자산수량에 관한 사항 ○ 기타유형자산에 등재되어 있는 물품은 자산별로 등재되어야 하나 장 부상 계약상 대금지급건 별로 등재되어 있음(□□공항 항행안전시설 영상 및 환경감시장치 구매설치 관급자재 2건, □□공항 국내선 제1주차장 개선 전기공사 2건). ○ 조치할 사항 : 해당건에 대해 물품별로 자산등재 조치를 하시기 바랍니다.	재산
7	□ 중앙창고 관리에 관한 사항 ○ 중앙창고에 불용품이 매각 전까지 보관되고 있으나 천장 등 가림장치가 없어 우천에 노출되어 있는 상황임. ○ 조치할 사항 : 중앙창고 일부 지역에 천막 등 가림장치를 설치하여 우천에 노출되지 않도록 하여 매각 시 자산 가치 하락이 최소화 될 수 있도록 조치를 하시기 바랍니다.	재산

연번	내 용	비 고
8	□ 승객대기실 환경개선에 관한 사항 ○ 국내선 1층 6번 게이트 동편 승객대기실 내부에 무선충전기 케이스가 분리되어 있으며, 바깥쪽 자동 출입문에 예전 부착물 흔적이 남아있으며, 오픈버튼 내부 건전지가 보이는 등 환경개선이 필요한 상황임.  ○ 조치할 사항 : 승객대기실 물품 및 자동 출입문에 대한 환경개선 조치를 하시기 바랍니다.	고객 기계
9	□ 임대시설물 관리에 관한 사항 ○ 「재산관리규정」 제15조에 따르면 재산을 임대할 때에는 임대차계약을 체결하도록 되어 있으며, 임차인은 필요시 영업을 위한 부대시설을 사용할 수는 있으나 이 경우 「시설물설치 및 이용승낙업무처리예규」 등에 따라 공사의 승인을 득하여야 함. ○ 그런데, □□본부에서는 아래와 같이 임대 공간 외의 지역에 입점업체가 물품박스 등을 무단으로 방치하고 있음에도 관리하고 있지 않음.  ○ 조치할 사항 : 여객청사 내 입점업체 물품 등이 장기간(무단) 적치되지 않도록 관리를 철저하게 하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
10	□ 임대차계약 종료 시설 관리에 관한 사항 ○ 2020. 5. 2. 일자로 공사와의 임대차계약이 해지된 ♠♠의 간판 등 안내시설이 국내선 청사 1층 렌터카 데스크 구역에 그대로 남아 있어 이에 대한 조치가 필요함.  ○ 조치할 사항 : 렌터카이용객 등의 혼란이 없도록 계약 종료된 시설에 대한 철거 등 시설물 관리 방식을 개선하시기 바랍니다.	운영
11	□ 부외 예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」 제16조(부외예비품)에 따르면 물품운용장은 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로 저장품 성격을 갖고 있는 물품은 부외예비품으로 전산(ERP)에 등재하여 관리하도록 하고 있음. ○ 그런데 □□본부에서는 2021년 ‘□□공항 지향신호등 구매설치’시 예비품으로 취득한 지향신호등 배터리, 외부전원용 SMPS, 예비램프, 연결 커넥터’를 전산(ERP)에 부외예비품으로 등재하지 않고 보관하고 있음. ○ 조치할 사항 : 예비품으로 취득한 물품에 대하여 전산(ERP)에 부외예비품으로 등재하여 관리하시기 바랍니다.	물품
12	□ 옥외소화전에 관한 사항 ○ □□본부에서는 건축물내의 화재 시 발화 초기에 신속하게 소화할 수 있도록 건물외부에 설치되는 옥외소화전을 설치, 운영하고 있음.	시설

연번	내 용	비 고
	○ 그런데 국내선 청사 귀빈주차장 흡연실 옆 화단에 설치되어 있는 옥외소화전은 통행로에 인접(경계석 옆)하고 있어 공항이용객 등의 부딪힘 및 옥외소화전 훼손 등의 우려가 있음. ○ 조치할 사항 : 옥외소화전에 보호대 등을 설치하여 통행인의 부딪힘 예방 및 옥외소화전 훼손을 방지하시기 바랍니다.	
13	□ 공사 하자담보책임기간에 관한 사항 ○ 「건설산업기본법」 시행령 제30조에 따르면 전문공사 중 급배수·공기조화 등의 기계설비 공사는 하자담보책임기간을 2년으로 정하고 있음. ○ 그런데 □□본부에서는 2020년 ‘□□공항 신트래콘 및 기타건물 화장실 개선공사’를 건축공사와 기계공사를 통합 발주하고 시행 완료 후 하자보수보증서를 통보받았으나 하자담보책임기간이 기계공사를 고려하지 않고 건축공사 기준인 1년으로만 설정되어 있음. ○ 조치할 사항 : 「건설산업기본법」에 따라 ‘□□공항 신트래콘 및 기타건물 화장실 개선공사’ 중 기계공사 부분에 대해 하자담보책임기간이 2년으로 설정된 하자보수보증서로 재통보 받고 하자 관리하시기 바랍니다.	공사
14	□ 국제선터미널 계단 난간 안전조치에 관한 사항 ○ 국제선터미널 2층 계단 난간에 난간살이 빠져있어 이용객 부주의 시 추락 등 안전사고 발생 우려가 있음.  ○ 조치할 사항 : 계단 옆 비어있는 난간살을 보강 설치하시기 바랍니다.	시설