



2022년도 ○○ 종합감사결과 현지도치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 공항 입구 시설물 미관 개선에 관한 사항 ○ ○○ 입구에 설치된 ‘조국에 드리는 탑’ 글자 주변에 녹이 많이 슬어 있음.  ○ 조치할 사항 : 시설물 미관 개선을 위해 해당 시설물에 대한 녹제거 등 적절하게 조치하시기 바랍니다.	운영
2	□ 임대시설물 관리에 관한 사항 ○ 「재산관리규정」 제15조에 따르면 재산을 임대할 때에는 임대차계약을 체결하도록 되어 있으며, 임차인은 필요시 영업을 위한 부대시설을 사용할 수는 있으나 이 경우 「시설물설치 및 이용승낙 업무처리 예규」 등에 따라 공사의 승인을 득하여야 함. ○ 그런데, ○○에서는 아래와 같이 임대 공간 외의 지역에 입점업체(국내선 약국)가 판매대를 설치하고 있음에도 관리하고 있지 않음.  ○ 조치할 사항 : 상시 무단점유가 발생하고 있는 부분에 대해 청사관리 등을 철저히 하여 주시고, 필요 시 임대차계약서 및 공사 규정에 따른 조치를 검토하여 주시기 바랍니다.	임대
3	□ 국내선 식음시설 임대구역 준수에 관한 사항 ○ 「재산관리규정」에 따라 임대차계약 계약상대자는 임대면적 이외의 지역을 무단으로 사용할 수 없음.	임대


연번	내 용	비 고
	○ 그런데 ○○ 국내선청사 내 식음시설 2개소(△△, □□)에서 자체 비품을 매장 외 대합실 지역에 정치하여, 터미널 미관 훼손 및 안전사고 우려 발생.  ○ 조치할 사항 : 임차인이 해당 비품을 임대면적 내에 보관하도록 조치하시기 바랍니다.	
4	□ 국내선 주차대행 인도장 시설관리에 관한 사항 ○ 국내선 주차대행 인도장 내에 구역별 동선을 안내하기 위한 입간판이 설치되어 있음. ○ 해당 입간판의 고정을 위해 하부 통 상단에 모래포대와 콘크리트 블록이 쌓여 있으나, 모래포대는 터져 주변에 모래가 흩어져 있고, 콘크리트 블록은 형태가 일정치 않아 강풍 발생 시 안전사고의 우려가 있음.  ○ 조치할 사항 : 주차대행 운영업체가 해당 입간판의 안전한 고정방안을 강구하여 개선하도록 조치하시기 바랍니다.	고객
5	□ 국내선 주차대행 차량 인도장 장애인 전용 주차 안내판에 관한 사항 ○ 국내선 주차대행 차량 인도장 출입구 인근에 장애인 전용 주차구역 안내판이 설치되어 있으나, 표면이 다 벗겨져 있어 도움 필요 시	운영

연번	내 용	비 고
	전화번호 등을 확인할 수 없음.  ○ 조치할 사항 : 장애인 전용 주차구역 안내사항이 정확히 인지될 수 있도록 장애인 전용 주차구역 안내판을 정비하시기 바랍니다.	
6	□ 국내선 주차대행 차량 정산소 인근 미사용 모니터에 관한 사항 ○ 국내선 주차대행 차량 정산소 안내 스크린 밑에 작동하지 않는 소규모 모니터가 전기선들과 같이 방치되어 있어 공항 미관을 저해하고 있음  ○ 조치할 사항 : 현재 작동하지 않고 있으나 그대로 비치되어 있는 소규모 모니터를 철거하여 공항 미관을 개선하시기 바랍니다.	운영
7	□ 이동지역 안전매뉴얼 배포에 관한 사항 ○ 이동지역관리운영규정 제58조의3(이동지역 안전매뉴얼)에서는 이동지역 안전매뉴얼을 작성하여 항공업무 수행자가 소속되어 있는 기관 또는 업체에 배포하도록 하고 있으며, ○○에서는 2019년에 안전매뉴얼을 배포하였음.	안전

연번	내 용	비 고
	○ 그런데 2019년 이후 이동지역관리운영규정 등이 개정되어 관련내용이 변경됐음에도 추가로 안전매뉴얼 배포를 하지 않았음. ○ 조치할 사항 : 안전매뉴얼을 최신화하여 관련기관에 배포하시기 바랍니다.	
8	□ 국제선 터미널 미관 개선에 관한 사항 ○ 국제선 터미널 2층에 파손된(다리) 책상 2개가 방치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 터미널 미관 개선을 위해 해당 책상을 창고 등 여객에게 노출되지 않는 공간에 보관하여 주시기 바랍니다.	운영
9	□ 국내선 舊 리무진카운터 활용에 관한 사항 ○ 국내선 리무진 카운터 중 공사가 임차인으로부터 양수한 2개 카운터 시설이 현재 공실로 방치되어 있음. ○ 향후 국제선 회복에 따른 리무진카운터 재유치 또는 신규 컨세션 수요 등에 대비, 현 카운터 시설을 효율적으로 운영할 필요가 있음.  ○ 조치할 사항 : 시설 운영 효율성 및 임대수익 제고 차원에서 공사소유 카운터 시설에 대한 사용료를 산정하시어 단기 임대시설로 우선 활용하여 주시기 바랍니다.	임대

연번	내 용	비 고
10	□ ○○ 단기 임대시설물 사용료 안내에 관한 사항 ○ 공사 홈페이지에서는 주요공항 임대시설 사용과 관련하여 안내를 하고 있음. ○ 그런데 ○○ 행사용 단기 임대시설의 경우 사용료 단가 및 신청 절차 등에 대한 안내가 누락되어 있음. ○ 조치할 사항 : 이용객 편의 제고를 위해 ○○ 행사용 단기 임대 시설물 사용료 단가 등을 홈페이지에 게시하여 주시기 바랍니다.	임대
11	□ 휴업 상업시설 안내에 관한 사항 ○ ○○ 국제선 내 휴업 중인 상업시설과 관련하여, 휴업 안내문 등이 상업시설 위치 및 고객 동선과 무관한 곳에 방치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 공항이용객 편의를 위해 휴업 중인 상업시설에 대한 안내물 등을 적정 위치에 설치하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
12	□ 건설현장 위험물 저장소 게시판에 관한 사항 ○ 회회시 위험물안전관리 조례 제3조(지정수량 미만 위험물의 저장·취급기준) 별표1에 따르면 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에 위험물의 종류·품명·최대수량 등을 기재한 게시판을 설치하도록 하고 있음. ○ 그런데 오수관로 개선공사 현장 내에 설치되어 있는 위험물저장소에는 위험물의 종류·품명·최대수량 등이 기재되어 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 오수관로 개선공사 현장 내 위험물 저장소에 대하여 관련 조례에 따라 게시판 설치하도록 조치하시기 바랍니다.	시설
13	□ 수배전반 운영에 관한 사항 ○ 화물청사 변전실내 수배전반 MIMIC-BUS와 조작스위치(표시램프 포함)가 서로 크로스 설치되어 근무자 조작 실수를 예방할 필요가 있음.  ○ 조치할 사항 : 근무자가 쉽게 알아보고 조작할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.	시설
14	□ 발전기운전반 설치지역 황색 안전선 미설치 ○ 전기설비기준 제21조 2항에는 발전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 고압용 또는 특고압용의 기구 또는 전선을 시설하는 경우에는 취급자에게 위험이 없도록 방호에 필요한 공간을 확보하여야 한다고 명시되어 있으며, 내선규정 3220-4(수전실 등의 시설) 제3항은 수전실 또는 큐비클등에는 적당한 위험표시를 설치하여야 한다고 명시되어 있음.	시설

연번	내 용	비 고
	○○ ㉠㉠ 발전실의 발전기 운전반 설치 지역에는 황색안전선이 설치되지 않은 채로 운영되고 있음.  조치할 사항 : 시설물 안전관리 및 감전사고 예방을 위해 발전실 운전반 설치 지역에 황색 위험표시 안전선을 설치하시기 바랍니다.	
15	□ ○○ 침수재난 취약시설에 대한 토사 배수로 개설 - 여름철 자연재난(태풍·호우)을 대비하기 위하여 2022년 여름철 풍수해 대책을 수립(㉠단-7049, 2022.05.04.)하여 관리·운영하고 있음. ○○은 공항 외곽지역보다 지대가 낮아 집중호우 시 외곽 배수가 불량함에 따라 상습 침수구역이 발생되어 공항 외곽 배수시설에 대해 지속적인 개선을 시행하고 있으나, 공항 내부 취약시설 중 14R방향 내곽점검도로와 담장사이의 기존 토사배수로가 토사로 퇴적되어 있어 배수흐름에 지장이 초래되고 있음.  조치할 사항 : 외곽담장과 점검로 사이에 강우 종료 후 신속한 배수를 위하여 토사배수로를 정비하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
16	□ 시설공사 산업안전보건관리비 환수 ○ 고용노동부고시 제2020-63(2020.1.23.) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준), 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등) 및 제9조(확인)에 따라 목적 외 집행된 산업안전보건관리비의 경우 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있음. ○ ‘○○ 이동지역 아스콘 포장보수공사’를 ■■■(주)와 2021. 4 .22.계약(계약금액 2,044 백만원, 공사기간 : 2021.5.13.~ 2021.12.08.)을 체결하여 공사를 시행함에 있어 산업안전보건관리비 - 안전시설비 항목으로 사용 불가 한 품목(라바콘)을 구매하였고 건설기술재해예방-기술지도비 (1회 미 실시)하였음에도 비용을 집행하였음. ○ 조치할 사항 : 사용 불가 항목 및 추가 집행된 산업안전보건관리비 730,000원을 환수하시기 바랍니다.	안전
17	□ 공사현장 공사대금 지급현황판 설치에 관한 사항 ○ 「공사감독규정」 제23조에 따르면 감독자는 시공자로 하여금 별지 서식 제21호에 따른 공사대금 지급현황판을 현장사무실 앞 등에 설치하도록 하고, 공사대금 수령 및 지급현황을 표기하여 하도급자, 자재·장비업자, 건설근로자가 대금 지급 현황을 실시간 확인할 수 있도록 공개하여야 함. ○ 그런데 현재 시행중인 ‘○○청사 옥상 방수 및 휴게시설 조성공사’ 현장에 공사대금 지급현황판이 설치되지 않았음. ○ 조치할 사항 : 건설근로자 등이 대금 지급현황을 상시 확인할 수 있도록 현장 내 공사대금 지급현황판을 설치하시기 바랍니다.	공사
18	□ 방화문 설치 상태에 관한 사항 ○ 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조(방화구획의 설치기준)에 의거 방화구획으로 사용하는 방화문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 설치되어 있어야 함.	시설

연번	내 용	비 고
	○ 그런데 ○○ 화물터미널 3층 임대사무실 지역의 방화문(화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조)의 도어클로저가 불량으로 방화문 개폐가 원활하지 않음.  ○ 조치할 사항 : 화재 발생 시 방화문이 정상적으로 작동할 수 있도록 도어클로저 등을 보수하시기 바랍니다.	
19	□ 초과 정산된 연금보험료의 환수 ○ 정부 입찰계약 집행기준(계약예규) 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 제3항에 따르면 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하도록 함. ○ ‘○○ 항행안전시설 항공장애 주간표시 도장공사’를 ●●와 2021.05.17. 계약(준공금액 25,062 천 원, 2021.5.17.~2021.7. 23.)을 체결하여 사업자 부담분의 국민연금보험료 208,790원 납입 확인서를 제출하였으나, 보험료 정산 시 근로자부담분을 포함하여 417,580원을 집행하였음. ○ 조치할 사항 : 준공 정산 시 초과 집행 된 208,790원(VAT 제외)을 환수하시기 바랍니다.	공사
20	□ 개인정보 처리에 관한사항 ○ 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한) 제1항에 따르면 개인정보처리자는 당사자에게 개인정보의 처리에 대한 동의를 받거나 법령에서 구체적으로 허용하는 경우를 제외하고는 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, 아래 사업 관련 서류 중 인감증명서 등에 주민등록번호가 기재되어 있음.	보안

연번	내 용	비 고		
	<table><tr><td>사업명</td><td>○○ 순환버스 전기 충전소 설치 전기공사(2021) ○○ 계류장 관제용 광전송장치(MUX) 구매(2021)</td></tr></table> ○ 조치할 사항 : 관련문서 내 포함되어 있는 주민등록번호 등 개인고유 식별정보를 삭제하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 실시하시기 바랍니다.	사업명	○○ 순환버스 전기 충전소 설치 전기공사(2021) ○○ 계류장 관제용 광전송장치(MUX) 구매(2021)	
사업명	○○ 순환버스 전기 충전소 설치 전기공사(2021) ○○ 계류장 관제용 광전송장치(MUX) 구매(2021)			