








2025년도 ○○공항 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 건설현장 안전관리에 관한 사항 ○ ○○공항 토목장비고 신축공사 및 ○○공항 제1검문소 신축 및 기타 공사 건설현장 가설사무소(컨테이너) 내 소화기가 없어 화재에 취약함  ○ 조치할 사항 : 확산소화기 등 설치해 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	공사
2	□ 개인정보 보호에 관한 사항 ○ ○○공항 조정시설 유지관리공사(2024년 시행) 서류철에 개인 주민등록번호 등 개인정보가 수록되어 있음 ○ 조치할 사항 : 서류철 내 주민등록번호 등 개인정보를 지워 주시기 바랍니다.	용역

연번	내 용	비 고
3	□ 시설물 미관에 관한 사항 ○ 여객터미널 1층 도착장에서 나오면 고가도로 하부 시설이 녹이 쓸어 ○○공항 이미지 저하를 야기함  ○ 조치할 사항 : 녹 제거 및 도장 등을 통해 미관 개선을 조치하여 주시기 바랍니다.	시설
4	□ 주차타워 출입로 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 주차타워 출입로 주변에 잡초가 자라 통행을 방해하고 있음   ○ 조치할 사항 : 출입로에 제초작업을 시행하여 이용객 불편사항이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.	시설
5	□ 주차장 시설물 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 주차타워 내 소화전 충돌방지용 볼라드가 파손되어 통행 차량 파손 피해가 우려됨 ○ 또한 주차장 내 주차구역 안내 시설물이 파손되어 미관을 저해하고 있음   ○ 조치할 사항 : 주차장 이용객 피해 예방 및 미관 개선을 위해 시설물 보수 작업 등의 조치를 하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
6	□ 소속기관 명칭 변경에 관한 사항 ○ ○○공항 검색장, 검문소 및 일반대합실 내 설치된 각종 안내배너 및 안내문에 소속기관명이 ○○지역본부로 표기되어 있음 ○ 조치할 사항 : 현재 직제규정을 반영한 소속기관명으로 현행화하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
7	□ 부외예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」에 따르면 ‘부외예비품’이란 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로서 저장품 성격을 갖는 물품으로 제16조(부외예비품) 제2항에 따라 부외예비품 취득 시 물품운용장 및 구매요구부서의 장은 부외예비품을 전산에 등재하여 관리하도록 되어 있음 ○ 그런데 ○○공항에서는 ‘비상신고전화 및 인터컴 교체사업’ 시 취득한 ‘신규부스(1대), 인터컴(옥외형) 6대, 인터컴(실내형) 2대, 아날로그 전화기 1대’를 전산에 등재하지 않고 보관하고 있음 ○ 조치할 사항 : 장비 취득 시 함께 취득한 저장품 성격의 물품 (부외예비품)을 전산에 등재하여 물품관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	물품
8	□ 실외기 바람막이 관리에 관한 사항 ○ 행사주차장 출입증관리실 입구 근처 실외기 바람막이 장치가 고정되지 않은 채로 있어 보행자의 안전사고 발생이 우려됨   ○ 조치할 사항 : 안전사고 예방을 위해 실외기 바람막이 보수하여 관리하여 주시기 바랍니다.	시설
9	□ 국내선청사 화장실 콘센트 관리에 관한사항 ○ ○○공항 여객청사 화장실에는 한국전기설비규정(KEC)에 따라 물기(습기)가 많은 장소에 포함되어 방우형 콘센트가 설치되어 있음 ○ 그러나 국내선청사 3층 동편 화장실에 방우형 콘센트에 덮개가 탈락되어 있음   ○ 조치할 사항 : 국내선청사 화장실 방우형 콘센트를 재정비 하시기 바랍니다.	전기

연번	내 용	비 고
10	□ 통로유도등 설치에 관한 사항 ○ 유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) 6조에 따르면 각 층의 계단참마다 계단통로유도등을 설치하여야 함 ○ 그런데 전력통제실 피난계단 1~2층 사이의 계단참에는 복도통로 유도등이 설치되어 있음   ○ 조치할 사항 : ○○공항 전력통제실 피난계단 1~2층 사이의 계단참에 복도통로 유도등을 계단통로 유도등으로 교체설치하여 주시기 바랍니다.	소방
11	□ 옥외 경관조명 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 여객터미널 전면에는 조경수 경관조명이 옥외 투광등으로 설치되어 있음 ○ 그런데 일부 투광등의 덮개가 탈락되어 있어 조명기구 내부에 낙엽 등 이물질이 퇴적되어 있음   ○ 조치할 사항 : ○○공항 여객청사 전면 경관조명(투광등) 덮개를 재정비하시기 바랍니다.	전기

연번	내 용	비 고
12	□ 풍수해(대설) 재난 현장조치 행동매뉴얼 최신화에 관한 사항 ○ ○○공항 토목부에서는 풍수해(대설) 재난 현장조치 행동매뉴얼을 2024년 12월 (제58차) 개정 완료하여 공항운영센터로 통보하였음 ○ 그런데 ○○공항 공항운영센터에서는 감사일(5.28.) 기준 해당 매뉴얼을 최신화하여 비치하지 않아 조치가 필요함 ○ 조치할 사항 : ○○ 공항운영센터에서는 풍수해(대설) 재난 현장조치 행동매뉴얼을 최신화하여 비치하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
13	□ 탑승교시설 예비운영절차서 SMS 보고체계에 관한 사항 ○ 기계통합감시제어센터에 비치되어 있는 탑승교시설 예비운영 절차서에 명시되어 있는 비정상 운영상황 발생시 초동보고 체계(SMS)가 부적정함 ○ 조치할 사항 : 탑승교시설 예비운영절차서 내 SMS 보고체계를 실효성있게 변경, 비치하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
14	□ 바이오 정보 등록 및 운영에 관한 사항 ○ ○○공항 3층 중앙에는 아래 【그림】 과 같이 바이오 정보 셀프 등록대 4식 및 유인등록대 1식을 설치·운영중에 있음 【그림】 바이오 정보 등록대 운영 실태	공항 운영
	(생 략) 	
	셀프등록대 이용 지연 셀프등록대 1식 고장	
	 	
	유인등록대 상주직원 있으나 출입차단(16:27) 유인등록대 상주직원 없음(14:16) ○ 그런데 유인등록대의 경우 운영시간에 대한 안내가 없어 여객들의 혼란을 야기시킬 소지가 있고, 일부 장비 고장 시 즉시 조치가 되지 않아 정보 등록이 지연되는 등 여객의 불편이 발생할 가능성이 있음 ○ 조치할 사항 : 유인등록대의 경우 운영시간을 명시하고, 상주직원 등에게 장비 고장 발생시 유지보수 업체로 전파할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.	

연번	내	용	비 고
15	□ 기계시설 장비 정보보안 조치 소홀 ○ ○○공항 기계통합감시제어센터에서는 엘리베이터 등의 기계시설을 운영하기 위한 관련 서버 및 네트워크 장비를 설치 운영 중에 있음 ○ 그런데 2025.5.1. 엘리베이터 NVR 2번 서버의 포트락을 해제 및 봉인한 기록은 있으나, 감사일(2025.5.27.) 당일 현장 점검시 포트락을 봉인하지 않은 채 방치되어 있었음 【그림】 바이오 정보 등록대 운영 실태 	(생 략) 포트락 사용 대장	정보 보안
○ 조치할 사항 : 미봉인된 USB 포트락을 즉시 봉인 조치하시기 바랍니다.			

연번	내 용	비 고
16	□ 상업시설 안내 표기에 관한 사항 ○ ○○공항 국제선 출발장 내 각종 시설에 대한 안내도를 비치하고 있으나, 상업시설(면세점 추가매장 등) 안내가 현행화되어 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 주요 시설에 대한 안내도를 현행화하여 여객 불편이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.	운영
17	□ 물품 및 장비 관리 책임자 표기에 관한 사항 ○ ○○공항 사무실(대회의실, A/S 현장 등) 내 장비 및 캐비닛 관리자(책임자)가 현행화되어 있지 않음 ○ 조치할 사항 : 각종 물품 및 장비 등에 대한 책임자 지정을 현행화하여 주시기 바랍니다.	물품