

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 밀폐공간 작업 시 사전허가 미이행

해 당 부 서 ▷▷지역본부 ㉠㉠지사, ㉢㉢㉢㉢단

조 치 부 서 ○○○○○처

내 용

1. 업무개요

▷▷지역본부 ㉠㉠지사(이하 “㉠㉠지사”라 한다) 및 ㉢㉢㉢㉢단에서는 농업생산기반시설의 선량한 유지관리를 위하여 매년 유지관리사업비를 투입하여 농업기반시설물을 보수하는 공사 및 용역을 시행하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제10장(밀폐공간 작업으로 인한 건강장해의 예방) 제618조(정의) 제1호에 따르면 밀폐공간이란 ‘산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소’로

공사 「안전보건관리규정」 제22조(안전작업허가) 및 「안전작업허가제 매뉴얼」에 따르면 화재, 질식, 추락, 감전 등의 재해예방을 위하여 위험지역 내에서의 설비, 유해·위험기기의 점검, 정비, 교체 등의 작업을 수행할 때에는 사전에 안

전작업허가를 받은 후에 작업 수행하여야 하고, 안전작업허가 세부절차 이행 및 기록관리에 관한 사항을 반기에 1회 이상 점검하도록 되어 있다.

그리고 공사 「밀폐공간 안전·보건작업 프로그램 매뉴얼」¹⁾에 따르면 밀폐공간에서 작업하는 도급사업의 경우 관리감독자(또는 용역감독원)는 작업허가 시 사전에 ① 수급업체 근로자의 교육실시 여부를 확인, 교육이 필요한 경우 교육 장소와 교육자료 지원하여야 하고, ② 안전장비 확인, ③ 가스농도 측정, ④ ‘밀폐공간작업 허가서’ 작성, 확인, 발급 및 게시, ⑤ 밀폐공간작업 출입 전 확인사항 체크리스트를 작성하도록 되어 있다.

따라서 각 부서에서는 밀폐공간 등에서 작업을 할 경우 「안전작업허가제 매뉴얼」 및 「밀폐공간 안전·보건작업 프로그램 매뉴얼」에 따라 작업 전 점검사항을 확인하고, 안전작업허가서 및 밀폐공간 작업 허가서를 작성하여 사본을 작업 현장에 비치하여야 하며, 반기에 1회 이상 이행여부를 점검하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ㉠㉠지사

㉠㉠지사에서는 [표 1] 및 [그림 1]과 같이 2024년 ㉠㉠양수장 토출관로 보수공사 시 도급사업자가 밀폐공간으로 확인되는 토출관로, 맨홀 등에서 작업을 하였음에도 작업 전 안전점검 사항을 확인한 후 안전작업허가서 및 밀폐공간 작업 허가서를 작성하여 사본을 작업현장에 비치하여야 하나 해당 절차를 이행하지 않았고,

1)「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)에 따르면 밀폐공간 내 작업 시의 조치 등을 정하고 있으며, 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하고 시행하여야 함에 따라 공사에서 제정 시행

[표 1] ○○지사 도급사업자의 밀폐공간 작업관련 계약 내역

(단위 : 원)

공사명	계약상대자	금액	계약기간

자료: 부서 제출자료 재구성

[그림 1] ○○양수장 토출관로 보수공사 작업 전경




자료: 부서 제출자료 재구성

[그림 2]와 같이 2024년 ○○○○보 용수간선 잠관맨홀 안전사다리 철거작업 공사 시 도급사업자가 밀폐공간으로 확인되는 맨홀에서 작업을 하였음에도 작업 전 안전점검사항을 확인한 후 안전작업허가서 및 밀폐공간 작업 허가서를 작성하여 사본을 작업현장에 비치하여야 하나 해당 절차를 이행하지 않았으며,

안전작업허가 세부절차 이행, 안전작업허가서 및 안전작업허가 승인대장 기록관리 이행점검 시 해당 2건의 내역을 기록하지 않았다.

[그림 2] ○○○○보 용수간선 잠관맨홀 안전사다리 철거작업 공사 작업 전경



자료: 부서 제출자료 재구성

나. ○○○○○단

○○○○○단에서는 [표 2] 및 [그림 3]과 같이 2023년 ㉢㉢양수장 토출수조 스크린 교체 외 2개소 보수공사 시 도급사업자가 밀폐공간으로 확인되는 맨홀에서 작업을 하였음에도 작업 전 안전점검 사항을 확인한 후 안전작업허가서 및 밀폐공간 작업 허가서를 작성하여 사본을 작업현장에 비치하여야 하나 해당 절차를 이행하지 않았고,


[표 2] ○○○○○단 도급사업자의 밀폐공간 작업관련 계약 내역

(단위 : 원)

계약명	계약상대자	금액	계약기간

자료: 부서 제출자료 재구성

[그림 3] ㉠양수장 토출수조 스크린 교체 외 2개소 보수공사 작업 전경




자료: 부서 제출자료 재구성

[그림 4]와 같이 2023년 ㉠양수장 외 1개소 소방·상수도 수조 정비작업 용역 시 도급사업자가 밀폐공간으로 확인되는 물탱크에서 작업을 하였음에도 작업 전 안전점검 사항을 확인한 후 안전작업허가서 및 밀폐공간 작업 허가서를 작성하여 사본을 작업현장에 비치하여야 하나 해당 절차를 이행하지 않았으며,

안전작업허가 세부절차 이행, 안전작업허가서 및 안전작업허가 승인대장 기록관리 이행점검 시 해당 2건의 내역을 기록하지 않았다.

[그림 4] ㉠양수장 외 1개소 소방·상수도 수조 정비작업 용역 작업 전경



자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 밀폐공간 작업 시 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식 등 재해의 예방 및 안전사고 발생 시 신속한 대처가 이루어지지 못할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▷▷지역본부 ㉔㉔지사에서는 해당 업무 담당자가 관련 매뉴얼을 숙지하지 못하여 발생한 사항으로 향후에 재발방지를 위한 관련 담당자 교육을 철저히 하도록 하겠다는 의견을 제시하였고,

○○○○○단에서는 향후 도급업무 수행 시 안전작업허가 대상 공사·물품·용역에 대해서는 관련 규정 및 매뉴얼에 따라 안전작업허가 세부 절차 이행 및 기록관리 등의 업무처리 규정과 절차를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항: 통보

사장(○○○○○처장)은 밀폐공간 등에서 작업할 경우 「안전작업허가제 매뉴얼」 및 「밀폐공간 안전·보건작업 프로그램 매뉴얼」에 따라 작업 전 안전점검 사항을 확인하고 안전작업허가서 및 밀폐공간 작업 허가서 등을 발부하는 등 관련 사항을 준수할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)