

일련 번호 : 남부시험장 - ④				
대상 부서 : 면허지원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 5.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 밀폐공간 비상 대응훈련 미 실시

☐ 내 용

1. 업무 개요

최근 산업 현장의 질식재해 등 안전사고 위험 증가 추세에 따라 밀폐공간 작업 시 체계적인 관리 중요성이 커지고 있으며, 각 사업장에서는 지속적인 교육과 점검을 통해 안전한 작업 환경을 유지해야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행), 제640조(긴급 구조훈련)에 따라 각 사업장은 밀폐공간 범위를 설정하고 작업프로그램 수립과 비상 대응훈련을 6개월에 1회 이상 실시해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 면허지원부는 시험장 내 밀폐공간 구역이 2개소(옥상 물탱크실, 오폐수처리장)가 지정되어 있음에도 2023년과 2024년, 감사일 현재까지 비상 대응훈련을 실시하지 않았다.

☐ 관계부서 의견

면허지원부는 담당직원을 교체하면서 인수인계가 제대로 이뤄지지 않아 훈련을 미 실시하였다고 하며 관련 규정에 따라 앞으로는 연 2회 비상 대응 훈련을 충실히 이행하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

면허지원부장은 긴급상황 발생 시 신속한 대응이 이루어질 수 있도록
밀폐공간 비상 대응훈련에 만전을 기해주시기 바랍니다. (통보)