

현지조치

제 목 시설주변 위험물 주의 표지 부착 필요

관계부서 ♠♠팀(♥♥파트)

내 용

1. 업무개요

♠♠팀은 「업무분장지침」 제3조 별표에 의거하여 자산관리 및 자산 운영 업무를 담당하고 있고, 이에 따라 ♣♣, ♣♣, ♥♥ 등 3개 건물의 안전 및 방재 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「시설관리지침」 제5조에 따르면 시설관리자는 입주자 및 시설 사용자에게 최상의 서비스를 제공하기 위하여 쾌적한 업무환경을 조성하고 시설 유지·관리에 관하여 선량한 관리자의 의무를 다하여야 한다.

따라서 ♠♠팀은 관리·운영 소관자산인 ♣♣, ♣♣, ♥♥ 등 3개 건물에 대해 시설 사용자가 정상적으로 이용할 수 있도록 관리하여야 하고, 부상 위험요인들은 적시에 제거하여 이용객의 안전사고 발생을 방지하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

♣♣, ♣♣, ♥♥ 등 3개 건물에 대해 입주자 및 시설 사용자 위험요

인을 현지점검한 결과 [표]와 같이 시설 주변에 주의표시가 필요한 것으로 확인되었다.

[표] 입주자 및 시설사용자 위험요인 현지점검 결과

점검일	점검장소	위험요인
2023년 6월 13일	♥♥	○ ♥♥ 본관 옥상 : 냉각탑 주변 및 배관 통행 장애 및 부상위험 

관계부서 의견 ♠♠팀은 상기 내용과 관련하여 별다른 이견이 없으며 옥상에 설치된 냉각탑, 배관 등 이용객 통행시 부상위험이 있는 시설에 주의표시를 부착하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항 ♠♠팀은 ♥♥ 이용객 통행시 부상위험이 있는 시설에 주의 표시를 부착하시기 바랍니다.(현지조치)