

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
4	□ 차아염소산나트륨 저장시설 누출방지조치 미흡(현지조치) ○ (현황·기준) ♣☆지사는 악취방지시설 지역에 차아염소산나트륨을 저장하여 사용하고 있으며, 누출에 대비하여 저장시설 둘레에 콘크리트 집수조를 설치하여 관리하고 있음 ○ (문제점) 차아염소산나트륨 저장시설의 주입구가 콘크리트 집수조 바깥을 향하여 설치되어 있어, 비상 시 집수조 외부로 누출될 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ♣☆지사장은 차아염소산나트륨 누출 시 외부로 확산을 방지할 수 있도록 저장시설 주입구 하단에 방류받이를 설치하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] ♣☆지사 [조치부서] ♣☆지사

끝.