

3. 현지조치사항

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 당직실 내 비상대응 매뉴얼 관리 미흡(▼파트) - 「재난관리 업무지침」 제14조(매뉴얼 작성 및 운용) ⑥항에 따르면 당직실 등에 매뉴얼 최신 개정본을 비치하여야 함 - 그러나 지진, 풍수해에 대비한 현장조치 매뉴얼과 ☒ 비상 대처계획 등이 최신화 되어 있지 않음	○ 당직실(중앙제어실) 등에 매뉴얼 최신 개정본 비치 및 비상연락망 등 최신화 조치 필요 ※ 지적건과 관련하여 실시감사기간 매뉴얼 최신화 및 비치 완료 확인	결과회보 불요
2	○ 직구매 또는 업체구입자재 구매오더 관리 부적정(△팀, ▲부) - 경상정비공사 또는 일반 사무업무를 위한 물품 구매 시 드림스를 통해 구매오더를 생성하였음 - 그런데, 관련 구매 오더를 확인한 결과 미결재 된 구매오더가 삭제 처리가 되지 않고 있음	○ 계약담당부서에서 미삭제된 PO건을 확인하여 전부서(생성담당자)로 이를 삭제하도록 안내할 것	결과회보 불요
3	○ ㄹ 및 중앙제어실 현장점검(▼파트, ▽부) - ㄹ 비상손전등(방전 상태) 1개소 관리 미흡 - 유처리제 제조일자 확인 불가 및 기록 누락 - 밸브 명판 미설치 다수 - ㄹ 내 센서 등 1개소 고장 - 중앙제어실 조작판넬 내 조작금지 스위치 Red Tag 부착 불량 - 중앙제어실 통제구역 출입구역인가자 최신 업데이트 미흡	○ ㄹ 현장점검 시 지적된 사항 현지 조치 요구 - 비상손전등 충전, 유처리제 제조일자 확인 후 기록, 미설치 밸브 명판 설치, 센서 등 교체, 조작금지 Tag 부착 철거, 통제구역 출입인가 업데이트 필요	결과회보 불요

. 끝.