

IV. 현지조치 사항

지 적 건 명	지 적 내 용	조치할 사항	결과회보 필요여부 (담당검사역)
1. 당직실 등 현장 조치 행동 매뉴얼 비치 미흡	「재난관리 업무지침」 제14조(매뉴얼 작성 및 운용) 제6항에 따르면 당직실 등에 재난유형별 매뉴얼 최신 개정본을 비치하여야 함 - 그러나 지진, 풍수해에 대비한 현장조치 매뉴얼과 댐 비상대처계획 등이 최신화되어 있지 않음	【※파트】 - 당직실 등에 관련 규정에 따라 매뉴얼 최신본을 비치하시기 바람 - 향후 재발 방지를 위하여 연간 시행하는 재난 훈련의 계획수립과 결과 보고 시 최신 매뉴얼 비치여부를 점검할 수 있는 절차를 마련하시기 바람	결과 회보 필요 (N)
2. 출장여비 정산 미흡	「여비업무 처리 매뉴얼」에 따르면 주차비는 1일당 최대 1만 원까지 지급할 수 있음 - 그런데 감사대상기간 중 수행한 출장 중 주차비를 과다정산 받은 사례가 #건(#원) 확인되었음	【※팁】 - 과다정산된 출장여비를 회수 조치하시기 바람 ※ 실지감사기간 중 회수조치 既 완료 확인	결과 회보 불요 (N)
3. 발전소 내 비치된 지침서 및 절차서 현행화 미흡	「절차서 관리지침」 제5조(준수원칙) 제1항에 따르면 절차서는 현재 승인된 최종본을 사용해야 함. - 발전소 내 비치된 「압유계통 설비운전」, 「안전보건 업무 지침서」가 최신화 되지 않고 이전 개정본의 절차서 및 지침서가 비치되어 있음.	【♡파트】 , 【※파트】 - 직원들에게 업무혼란을 야기할 수 있으므로, 발전소 내 비치된 절차서 및 지침서를 최신 개정본으로 비치하고, 현장에 불필요한 문서는 제거하길 바람 ※ 실지감사기간 중 최신 개정본 비치완료및 불필요 문서 제거 확인	결과 회보 불요 (P)
4. 산불대응 진화설비 관리 미흡	●소의 「산불재난 위기대응 실무매뉴얼」에 따라 진화설비 등짐펌프(7EA), 갈퀴(10EA), 괭이(30EA), 낫(10EA) 보유해야함 - 그러나 산불 진화설비 보유 현황 점검결과, 괭이 #EA, 갈퀴 #EA가 망실되어 부족 수량에 대해 조치가 필요함	【※파트】 망실된 진화설비(괭이 #EA, 갈퀴 #EA)에 대해 조치하시기 바람	결과 회보 필요 (O)

V. 우수사례

번호	소 속	직 위	성 명 (사 번)	현보직일	주요 공적내용
1	◇부	차장	W (#####)	####. #. ##.	• 혁신과제 수행 및 제안 활동을 통한 발전 운전 신뢰도 향상
2	▣팀	주임	X (#####)	####. #. ##.	• ESG 가치 실천을 위한 팝업홍보 및 캠페인 부스 운영
3	◇부	차장	Y (#####)	####. ##. ##.	• 전력거래 프로세스 개선으로 사업소 수익 향상
4	▣부	차장	Z (#####)	####. #. ##.	• 윤활유 관리 기준치 유지를 위한 오일정유기 운영 방안 개선
5	▣부	차장	AA (#####)	####. #. ##.	• Rotor Pole End Plate Crack 발견으로 중대사고 예방

※ 우수활동 사례 세부 내용(추천서): [붙임2] 참조