

모범사례 평가자료

제 목	고속차량 차륜전삭반 오일도포장치 제작			일련 번호	x
관련 소속	◆◆단	담당 부서	☒☒부	담당자	○○○

모 범 사 례 (요약)	○ 개 요 - ◆◆단 고속차량 차륜전삭반 삭정 작업 후 구내탈선 방지 및 작업자 안전사고(손 끼임 등)을 예방하기 위한 자동 오일도포장치제작 및 설치 ○ 현황 및 문제점 - 고속열차 차륜삭정 후 구내 입환도중 탈선방지를 위하여 차륜 후 렌지부에 오일을 도포하고 있음 - 오일 도포작업은 삭정 후 마지막 공정인 직경측정 시(차륜회전 중) 붓을 이용하여 오일을 도포함으로써 회전체에 손 끼임사고, 붓 말림 사고 등 각종 안전사고 발생우려가 있으며, 사고발생 시 대형사고로 이어질 가능성이 매우 큼 ○ 개선내용 - 차륜전삭반(A, B기계) 좌.우측 4개소에 오일 도포장치 설치 - 레일 H빔 기둥에 오일 도포장치를 설치하여 수작업에서 기계작업 시행 ○ 기대효과 - 오일 도포장치 설치로 불안정한 작업공정 개선으로 안전사고 예방 및 안전한 작업으로 인한 삭정작업 작업능률 향상
--------------------------	--