

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요구

제 목 어선검사보고서 작성 부적정

소관부서 고흥지사

조치부서 고흥지사

내 용

1. 업무 개요

고흥지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2025.2.24. ○○○호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 9.77톤)의 정기검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선설비기준」 제348조 및 제349조 [별표33]에 어선의 무선설비의 종류와 무선설비 적용 대상을 정하고 있고, 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제72조에는 총톤수 2톤 이상의 어선에 대한 무선설비 설치 기준을 규정하고 있다.

「어선검사지침」 1.6.2-1에 따라 무선설비란에는 국제항해에 종사하는 비어로선에는 “GMDSS”로, 그 이외의 해당 어선에 대하여는 “무선전화”로 기재하여야 한다.

같은 지침 5.1.1-3에 총톤수 2톤 이상 총톤수 10톤 미만 어선의 정기적 검사 점검표는 [별지 제26 서식]을 사용하여 검사점검표를 작성하고, 같은 지침 5.1.2-3 가호에 따라 해당 검사보고서에 첨부하도록 하고 있다.

같은 지침 5.1.2-2 어선건명서는 최초의 정기검사 시에 작성하여 건조

(별도건조) 및 최초의 정기검사보고서에 첨부해야 하며, 최초의 정기검사 외의 검사 시 건명서 상의 변경이 발생한 때에는 전산에 입력된 건명서를 수정하도록 규정하고 있다.

한편 공단 검사기준실에서는 어선검사 과정의 어업인 불편 해소 및 현장 검사원의 업무 효율화를 위하여 검사점검표의 일부 항목을³⁾ 어선 제원 등 확인표로 이동하여 관리하도록 「어선검사지침」을 개정·시행하였다.⁴⁾

따라서 어선 검사에서 일부 어선용품의 변경등이 발생한 경우 검사점검표에 해당 내용을 기재하고 건명서를 작성하여 전산에 첨부하여야 하며, 무선설비 등 검사 점검 항목은 어선 제원 등 확인표에 기록하여 차기 검사에 정보를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

위 지사에서는 위 선박에 대하여 아래 [표] “검사보고서 작성 부적정 현황”과 같이 관련 규정과 다르게 검사보고서를 작성하였다.

[표] 검사보고서 작성 부적정 현황

선박명	선박번호	검사종류(검사일자)	사유
○○○호	00000000-00000000	정기검사 (2025.2.24.)	° 무선설비가 설치되고 검사점검표를 작성하였으나 무선전화를 미기재함 ° 프로펠러, 프로펠러축 교체하면서 해당 건명서를 작성하지 않고, 어선 제원 등 확인표도 미작성함

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 담당자의 업무착오가 주된 원인이다.

3) 별도 관리 항목 : ①구명설비, ②소화설비, ③항해설비, ④무선설비, ⑤어선용품의 제원

4) 어선검사지침 일부개정 알림 : 검사기준실-2339(2023.11.23.)

4. 조치할 사항

- 고흥지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 종결된 어선검사보고서를 수정하여 전산에 등록하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 △급 □□□에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)