

한전KPS(주) 상임감사

주 의 · 시 정 요 구

일련번호 2024-☐●●@⊗-2

제 목 공기구 관리 부적정

관계부서 ☐●●@⊗

조치부서 ☐●●@⊗

내 용

1. 업무개요

회사 자산의 효율적 사용과 적절한 관리를 위하여 「유형자산관리규정」 등에 유형자산의 취득, 유지, 보존, 운용과 처분에 대하여 기본적인 사항을 규정하고 있으며, 사업소에서는 해당 규정과 관련 법령 등을 준수하여 회사 유형자산을 관리하고 있다.

2. 판단기준

「공기구관리지침」 제25조(교정검사)와 「측정기교정검사지침」 제11조(교정주기), 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드」 6.1.12(계측기 교정관리)에 따라 계측기는 교정주기에 따라 교정을 시행하고 검·교정일 초과 이전에 검·교정이 수행되어 품질관리에 지장이 없도록 해야 한다.

또한, 「유형자산관리규정」 제16조(재물조사의 구분 및 대상)와 제18조(재물조사 수행)에 따라 매년 1회 소관 자산에 대한 정기 재물조사를 실시하여야 하고, 각 자산의 상태 및 수량이 정확히 조사되도록 필요한 조치를 취해야 한다. 그리고 같은 규정 제27조(불용자산의 처분), 제29조(손망실책임)와 제31조(조치사항)에 따라 불용자산에 대해서는 결재권자의 결재를 득한 후 불용처리해야 하고, 손망실에 대한 직접책임은 당해 사용자에게 있으며, 손망실자산은 사업소 자산처리위원회의 결의에 따라 변상 또는 시정 조치 하도록 되어있다.

따라서, 사업소 공기구 관리부서는 정비 품질 저하를 방지하기 위하여 공기구의 검·교정주기에 맞춰 검·교정을 시행하고, 검·교정 불가 공기구 등에 대해서는 적격증빙을 갖추어 자산처리위원회 심의 등의 절차를 거쳐 공기구를 불용 처분하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ㉠㉡㉢㉣㉤의 공기구 검·교정 현황을 점검한 결과, [표 1]과 같이 “Thermometer(설비번호: 10151975) 등 10점의 공기구”의 검·교정을 미시행한 것으로 확인되었다. 이에, 사업소 공기구 담당자를 대상으로 미시행 사유를 확인한 결과, Thermometer(설비번호: 10151975) 등 2점은 망실, Dial Gauge(설비번호: 10157858) 등 3점은 손실, Thermometer(설비번호: 10102035) 등 4점은 불용 처리 후 ERP 전산시스템 상 불용 처리 미시행, Outside Micrometer(설비번호: 10157868) 1점은 담당자 과실로 인해 검교정을 미시행한 것으로 확인되었다.

한편, Thermometer(설비번호: 10151975) 등 손·망실된 공기구 5점에 대한 관리현황을 추가 확인코자 '22년~'23년도 공기구 재물조사 결과를 점검한 결과 해당 공기구는 손망실, 수리 필요 등 사용 불가 상태가 아니라 중고품으로 '사용가능'한 상태로 재물조사 결과를 전산상 처리한 것으로 확인되었고, 감사일 현재까지도 해당 공기구에 대한 손망실 경위 및 사용자 확인을 할 수 없었으며, 자산처리위원회 심의 등을 통한 손망실 처리도 안된 것으로 확인되었다.

[표 1] 공기구 검·교정 누락내역

(단위: 천 원)

순번	설비번호	품명	미교정사유	취득일	취득금액	최근 교정일	차기 교정일	잔존가액	비고
1	10151975	Thermometer	망실	'21.07.21	1,560	미교정	-	780	
2	10109272	Clamp Meter	망실	'15.09.11	356	'21.08.12	'22.08.12	1	
3	10157858	Dial Gauge	손실	- (입력누락)	- (입력누락)	'22.08.29	'23.08.29	1	
4	10106832	Dial Gauge	손실	- (입력누락)	- (입력누락)	'22.08.29	'23.08.29	1	
5	10131258	Dial Gauge	손실	- (입력누락)	39	'23.02.20	'24.02.20	1	
6	10102035	Thermometer	불용 후 전산입력누락	'15.03.17	156	'22.09.02	'23.09.02	1	'22년 재물조사 시 불용시행
7	10106755	Thermometer	불용 후 전산입력누락	'15.08.04	453	'22.09.02	'23.09.02	1	'22년 재물조사 시 불용시행
8	10116509	Thermometer	불용 후 전산입력누락	'16.05.30	330	미교정	-	1	'22년 재물조사 시 불용시행
9	10098112	Calipers	불용 후 전산입력누락	'14.10.17	61	'22.08.29	'23.08.29	1	'22년 재물조사 시 불용시행
10	10157868	Outside Micrometer	개인과실 누락	- (입력누락)	- (입력누락)	'22.08.29	'23.08.29	1	차기교정시행

* ERP 전산시스템 등록 자료 및 사업소 제출자료(확인서 등) 재구성

관계부서 의견 ㉠㉡㉢㉣ 공기구 담당자는 공기구 운영에 미흡한 점을 인정하고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉠㉡㉢㉣장은

- ① 공기구 관리를 미흡하게 한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② Thermometer(10151975) 등 손·망실 자산에 대하여 자산처리 위원회를 개최하여 변상 등 관련 조치를 시행하시고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
㉠㉡㉢㉣	직원	WLR	공기구담당	'22.08.01.~현재	공기구 관리 부적정	주의
신▼▼1사업소 (前 ㉠㉡㉢㉣)	주임	PRH	공기구담당	'19.09.25.~'22.07.31.	공기구 관리 부적정	주의