

수범사례 제출양식

□ 부서명 : 제주지역본부 토목팀

구 분	주 요 내 용	비 고 (분야)
제 목	현장 안전증진 및 시설개선과제 발굴제도 운영	
추 진 배 경	○ “안전은 국민복지 최우선” CEO경영방침 적극 이행 ○ 협력업체(자회사)의 자발적 안전증진 노력 및 주인의식 향상방안 마련 → “Bottom-Up 안전문화” 조성	
현 황	○ 고객접점 현장에서 근무하는 협력업체(자회사) 인원들이 접할 수 있는 안전 저해요소와 시설개선 사항에 대하여 적극적으로 제안 할 수 있는 창구가 제한적	
문제점	○ 현장경험을 통해 축적된 근무자 노하우 활용방안 부재 ○ 협력사 직원들의 개선노력 및 성과에 대한 적절한 보상 필요	
개 선 사 항	○ 현장과 직접 소통 할 수 있는 창구를 마련하여 공항시설 유지관리 중 발생하는 위험요소 및 다양한 시설개선 의견 청취 - 안전증진 및 시설개선 과제 발굴제도 시행으로 제출된 아이디어에 대한 평가 및 인센티브 제공 ☞ 현장 적용성, 안전향상 기여도 등 평가항목별 배점에 따른 등급(최우수, 우수, 보통, 노력)별 포상 시행 ○ 기 제출된 개선사항에 대한 분기별 평가 및 정기 모니터링을 통해 지속적인 개선 및 환류 시행	
개 선 성 과	○ 계량성과 - 현장 개선아이디어 14건 발굴 및 지속 현장적용 중 ☞ 5월기준 개선완료 3건 적용예정 4건 검토중 5건 기타 2건 - P-D-C-A 순환사이클을 활용한 지속적인 모니터링 및 개선 ☞ 배수로 오물유입 방지시설 설치 시 신규제작 대비 81% 예산 절감 ※ 그레이팅 신규제작시 개당 53,000원이 소요되나, 안전덮개 설치시 개당 10,000원으로 예산 약81%절감 및 기존시설 활용이 가능 ○ 비계량성과 - 근무자 주인의식 고취를 통한 “Bottom-Up 안전문화” 조성 - 자발적 안전증진 노력을 통한 공항시설 개선 및 안전성 향상	구체적 으로 작성 (단위: 백만원)

현장 안전증진 및 시설개선 과제 발굴제도 운영현황

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
시설개선과제 제도시행												
중간점검 및 제도보완				★								
분기평가 및 모니터링			★			★			★			★

개선아이디어 지속발굴 및 현장적용 중 (6월 기준)

- 총 15건 (최우수 1건, 우수 5건, 보통 7건, 노력 1건, 평가예정 1건)

순번	제출월	소속	성명	개선 아이디어	비 고
1	1월	동우공영	김00	디치박스 앵글들뜸 보수장치	개선완료
2		“	김00	브라운아스팔트 활용 전기 매설관 포장보수	개선완료
3		“	윤00	녹지대 시설물 주위 인조잔디 설치 (제주교육청 인조잔디 교체 시 활용예정)	검토중
4		“	현00	렌터카 주차장 비가림 캐노피 설치	관련부서 통보
5	2월	동우공영	강00	주차장 인근 택시 대기장소 금연구역 지정 등	개선완료
6		“	이00	외곽도로 노면표지 및 태양광 표지병 설치	적용예정
7	3월	동우공영	이00	활주로 점검로(C1-C3) 위치표지 설치	적용예정
8		“	이00	SKNET을 활용한 부서별 안전작업 계획내용 공유	검토중
9		“	박00	관리지역 교통안전 보조시설 정비	검토중
10	4월	동우공영	박00	청사내부 화분 이름표 설치 및 스마일 뱃지 달기	-
11		“	김00	보수작업 노트 등 제작을 통한 업무공유	적용예정
12		“	고00	청사 내 유휴공간을 활용한 유지관리용품 보관	검토중
13		“	김00	렌터카주차장 내 배수트렌치 내부 확장	검토중
14		“	김00	항공기 오진입 방지를 위한 유도로 가장자리표지 내부 도색	적용예정
-	5월	제출 아이디어 없음			-
15	6월	동우공영	현00	여객주차장 내 보행자도로 개선	평가예정

* 적용예정 및 검토중 : 현장적용관련 해당부서와 협의중인 사항 등

(붙임 1) **현장 안전증진 및 시설개선 과제 발굴 제도 운영계획** [\[최초\]](#)

- 관련근거 : 제주시설단-956('19.01.17)"현장 안전증진 및 시설개선 과제 발굴제도 운영계획"

(붙임 2) **시설개선과제 발굴제도 중간점검 및 평가방식 개선계획** [\[보완\]](#)

- 관련근거 : 제주시설단-5265('19.04.17)"현장 안전증진 및 시설개선 과제 발굴제도 중간점검 및 평가방식 개선 계획보고(1/4분기)"

(붙임 3) **월별 개선과제 평가결과(1월 ~ 6월)**

- 1월 : 제주시설단-1901('19.02.11)
- 2월 : 제주시설단-2771('19.03.04)
- 3월 : 제주시설단-4389('19.04.01)
- 4월 : 제주시설단-5813('19.04.30)
- 5월 : 미시행(제출 아이디어 없음)
- 6월 : '19. 7. 2(화) 2건 평가예정

(붙임 4) **개선성과(계량/비계량)**

현장 안전증진 및 시설개선 과제 발굴 제도 운영계획


1 추진배경

- ☐ (CEO경영방침) “안전은 국민복지 최우선”의 안전중심 경영방침
 - * (지시사항) 공항의 모든 시설에 대해서는 주인의식을 가지고 예상되는 문제를 적극적으로 의견 개진 및 공유하고 개선할 것(‘18.12.14)
- ☐ (국민 우려) KT 통신구 화재(‘18.11.24), 고양시 온수관 파열(‘18.12.4), 강릉역 KTX탈선(‘18.12.8) 등 안전사고가 빈발하고 있어 국가 안전 시스템에 대한 국민의 우려가 큼
- ☐ (안전도 상승) 무결점 공항운영을 위해서는 KAC 노력뿐만 아니라 협력업체(자회사)의 자발적 안전증진 노력과 주인의식 동반 필수
- ☐ 인센티브 제도를 통하여 협력업체의 현장 안전증진 및 시설개선 과제 발굴을 독려하여 “Bottom-Up 안전문화”를 정착하고자 함

2 제도 운영계획

- ☐ 분야 및 대상 : 토목, 조경, 장비분야 협력업체 전 직원(26명)
- ☐ 운영기간 : ‘19년 1월 ~ 12월(12개월)
 - * ‘19년말 제도운영 평가를 통하여 제도 지속운영, 개선운영 여부 결정

□ 운영체제



□ 아이디어 평가 및 포상 기준

○ 평가기준

심사항목	배점	심사내용
적용성	20점	제주공항 현장에 적용 가능성 심사
효과성	40점	아이디어 적용 시 개선효과 심사
창의성	20점	기존 아이디어 외 창의적 개선 아이디어 여부 심사
파급성	10점	적용 결과가 전국공항에 확산 가능한지 여부

○ 평가등급 및 포상내용

평가등급	기준	심사내용
최우수	평균점수 95점 이상	온누리 상품권 5만원 또는 휴가 1.5일
우수	평균점수 90점 이상	온누리 상품권 3만원 또는 휴가 1일
보통	평균점수 80점 이상	온누리 상품권 2만원 또는 휴가 0.5일

* 지역사회 상생을 위하여 포상은 온누리 상품권 활용, 휴가 누진제 적용

○ 평가자 : 토목팀장, 토목팀 차장, 협력업체 현장소장

○ 평가시기 : 매월 넷째주 목요일

3 행정사항

□ 제도시행 설명회 및 공문발송('19.1월中)

□ 온누리 상품권 구매 : 매월 포상결과에 따라 구매
(지급수수료-경상경비)

□ 온누리 상품권 지급 대장 관리 철저

4

기대효과

- ☐ 인센티브 제도를 통하여 협력업체의 현장 안전증진 및 시설개선 과제
발굴을 독려로 “Bottom-Up 안전문화 정착”
- ☐ 공항 안전증진 및 운영 효율성 향상. 끝.

『현장 안전증진 및 시설개선 과제 발굴제도』

중간점검 및 평가방식 개선계획 (1/4분기)

1 목 적

- “Bottom-Up 안전문화”를 조성을 위해 금년도 우리팀에서 중점추진중인 “현장 안전증진 및 시설개선 과제 발굴제도”의 분기별 점검을 실시하여 개선 아이디어에 대한 적용효과를 P-D-C-A 순환사이클로 지속관리하기 위함

2 현재까지 추진경과 및 실적

- 현장 안전증진 및 시설개선 과제 발굴제도 운영(‘19년 1월 ~ 현재)
- 1분기 기준 개선아이디어 제출현황 총 9건 발굴 및 현장적용 중
- 평가결과 : 최우수 1건, 우수 4건, 보통 4건

순번	제출월	소속	성명	개선 아이디어	비 고
1	1월	동우공영	김00	디치박스 앵글들뜸 보수장치	개선완료
2		“	김00	브리운아스팔트 활용 전기 매설관 포장보수	개선완료
3		“	윤00	녹지대 시설물 주위 인조잔디 설치 (제주교육청 인조잔디 교체 시 활용예정)	검토중
4		“	현00	렌터카 주차장 비가림 캐노피 설치	관련부서 통보
5	2월	“	강00	주차장 인근 택시 대기장소 금연구역 지정 등	개선완료
6		“	이00	외곽도로 노면표지 및 태양광 표지병 설치	적용예정
7	3월	“	이00	활주로 점검로(C1-C3) 위치표지 설치	적용예정
8		“	이00	SKNET을 활용한 부서별 야간작업 계획내용 공유	검토중
9		“	박00	관리지역 교통안전 보조시설 정비	검토중

* 적용예정 및 검토중 : 현장적용관련 해당부서와 협의중인 사항 등

3

제출아이디어 평가방식 개선[안]

□ (신 설) 안전마일리지 적립

○ 세부사항

- 현장근무자에 대한 아이디어 제출 적극독려를 위한 평가등급 “보통”이하 건에 대한 신규등급 “노력”신설 및 “마일리지 제도” 운영
- 안전마일리지 100point 적립시 “보통”등급의 포상휴가 0.5일 또는 온누리상품권 2만원

□ (개 선) 평가항목 및 배점조정

- Bottom-Up 안전문화 확대를 위한 신규항목 “안전향상 기여도” 신설 및 “항목별 세부배점” 조정
- 현장직원들의 개선아이디어 제출 독려를 위한 등급이하 아이디어에 대한 포상방안 마련 → “안전마일리지 적립 및 노력등급 신설”
- 아이디어 평가항목 및 평가등급 개선 세부사항
 - 평가항목 및 배점기준

구 분	당 초		변 경		비 고
	심사항목	배점	심사항목	배점	
평 가 항 목	적용성	30점	적용성	40점	현장적용 가능성 심사
	효과성	40점	효과성	30점	현장적용 시 개선효과
	창의성	20점	창의성	10점	기존 방식대비 창의성
	파급성	10점	파급성	5점	적용사례 확대적용 가능여부
	-	-	안전향상 기여도	15점	현장적용시 안전향상 기대효과
	계	100점	계	100점	

- 평가등급 및 포상내용

구분	당 초		변 경		비 고
	등 급	기 준	등 급	기 준	
평 가 등 급	최우수	평균점수 95점 이상	좌 동		온누리 상품권 5만원 또는 휴가 1.5일
	우 수	평균점수 80점 이상	좌 동		온누리 상품권 3만원 또는 휴가 1일
	보 통	평균점수 70점 이상	좌 동		온누리 상품권 2만원 또는 휴가 0.5일
	-	-	노 력	평균점수 60점 이상	안전마일리지 50 Point 적립

4

기대효과

- ☐ 인센티브 제도의 부분개선을 통한 협력업체의 현장 안전증진 및 시설 개선 과제 발굴을 독려 ➔ “Bottom-Up 안전문화 정착”
- ☐ 현장 개선아이디어 대상 분기별 평가 및 모니터링을 통해 지속적인 개선 및 환류 시행

붙임 1. 시설개선 아이디어 현장적용 모니터링 결과 1부.

시설개선 아이디어 현장적용 모니터링 결과

- ☐ 디치박스 앵글들뜸 보수장치

최초 적용	1차 모니터링 (D+25일)	2차 모니터링 (D+50일)	최종 평가
‘19. 2. 13	상태 양호 (‘19. 3. 11)	상태 양호 (‘19. 4. 4)	6월말 예정

- ☐ 브라운아스팔트를 활용한 전기 매설관 포장보수

최초 적용	1차 모니터링 (D+25일)	2차 모니터링 (D+50일)	최종 평가
‘19. 1. 22	포장상태 양호 (‘19. 2. 14)	포장상태 양호 (‘19. 3. 12)	6월말 예정

- ☐ 주차장 인근 택시 대기장소 주변 집수정 오물방지망 설치

최초 적용	1차 모니터링 (D+25일)	2차 모니터링 (D+50일)	최종 평가
‘19. 3. 21	상태 양호 (‘19. 4. 15)	‘19. 5. 10 예정	6월말 예정

붙임 3
월별 개선과제 평가결과 (1월 ~ 5월)

■ 5월 기준 개선아이디어 제출현황 총 14건 발굴 및 현장적용 중
 - 평가결과 : 최우수 1건, 우수 5건, 보통 7건, 노력1건

순번	제출월	소속	성명	개선 아이디어	비 고
1	1월	동우공영	김00	디치박스 앵글들뜸 보수장치	개선완료
2		“	김00	브리운아스팔트 활용 전기 매설관 포장보수	개선완료
3		“	윤00	녹지대 시설물 주위 인조잔디 설치 (제주교육청 인조잔디 교체 시 활용예정)	검토중
4		“	현00	렌터카 주차장 비가림 캐노피 설치	관련부서 통보
5	2월	동우공영	강00	주차장 인근 택시 대기장소 금연구역 지정 등	개선완료
6		“	이00	외곽도로 노면표지 및 태양광 표지병 설치	적용예정
7	3월	동우공영	이00	활주로 점검로(C1-C3) 위치표지 설치	적용예정
8		“	이00	SKNET을 활용한 부서별 야간작업 계획내용 공유	검토중
9		“	박00	관리지역 교통안전 보조시설 정비	검토중
10	4월	동우공영	박00	청사내부 화분 이름표 설치 및 스마일 뱃지 달기	-
11		“	김00	보수작업 노트 등 제작을 통한 업무공유	적용예정
12		“	고00	청사 내 유휴공간을 활용한 유지관리용품 보관	검토중
13		“	김00	렌터카주차장 내 배수트렌치 내부 확장	검토중
14		“	김00	항공기 오진입 방지를 위한 유도로 가장자리표지 내부 도색	적용예정

* 적용예정 및 검토중 : 현장적용관련 해당부서와 협의중인 사항 등

** '19년 5월 : 제출 아이디어 없음

■ 비계량 성과

- 현장근무자 대상 주인의식 향상 활동을 통한 “Bottom-Up 안전문화” 조성
- 노력에 대한 적절한 보상 시행으로 현장근무자의 사기진작 효과
- 자발적 안전증진 노력을 통한 시설개선 및 공항안전 향상

■ 계량 성과

- 5월말 기준 개선아이디어 14건 발굴 및 지속적용 중
 - ※ 개선완료 3건, 적용예정 4건, 검토 중 5건, 기타 2건
- P-D-C-A 순환사이클을 활용한 지속적인 모니터링 및 제도개선
 - ※주요성과
 - ① 디치박스 앵글들뜸 보수장치 자체제작을 통한 보수비용 절감
 - ② 브라운아스팔트 활용 전기 매설관 포장보수로 보수비용 절감
 - ③ 항공기 오진입 방지를 위한 유도로 가장자리표지 내부 도색
 - ④ 배수로 오물 유입방지시설(그레이팅) 개선으로 예산 81%절감 효과

■ 예산절감 근거(주요성과 ④)

- 관리지역 차량도로변 스틸그레이팅 상부 오물유입 방지시설 설치 시 신규제작 대비 81% 예산 절감
- 스틸그레이팅 신규제작시 개당 53,000원이 소요되나, 안전덮개 설치시 개당 10,000원으로 신규대비 81%절감 및 기존 그레이팅 활용 가능
 - ※넓이 395mm x 폭 395mm기준 단가

- 스틸그레이팅 개선결과

구 분	설치사진	비 고
당초		▶ 일반적인 그레이팅으로 각종 오물 (담배꽂초, 종이컵 등)이 지속 유입되어 강우시 배수로 막힘 등의 원인이 됨
1차 개선		▶ 오물투입 방지를 위해 상부 격자무늬의 망을 적용한 스틸그레이팅 ▶ 상/하부가 일체로 제작되어 기존 그레이팅 제거 후 설치 ▶ 394*394 규격 기준 1개당 53,000원
2차 개선		▶ 일반그레이팅 상부에 타공철판을 적용한 오물방지망을 설치 ▶ 하부 기존그레이팅을 활용 할 수 있음 ▶ 394*394 규격 기준 1개당 10,000원 ※1차개선 대비 개당 43,000원(약 81%)절감

적용사례(2차개선)



전자세금계산서				공급받는자 보관용		승인번호		20190311-41000016-73822849			
공급자	등록번호	401-81-49637	종사업장번호			공급받는자	등록번호	616-85-13248	종사업장번호		
	상호	(주)금강스틸산업	성명	전준호			상호	한국공항공사 제주지역본부	성명	김수봉	
	주소	전북 군산시 중가도길 8(오식도동)					주소	제주특별자치도 제주시 공항로2, 4층(용담이동)			
	업태	제조업,도소매	종목	그레이팅,건설자재			업태	부동산	종목	임대	
	메일	ks14000@magicbill.co.kr					메일	yoon87@airport.co.kr			
	담당자	유채이					팩스				
	연락처	063-462-1720					핸드폰		담당자	윤찬웅대리님	
작성일자	공급가액		세액		수정사유						
20190311	256,000		25,600								
일련 번호	품목/규격		단위	수량	단가	공급가액	세액	비고			
0311	오물방지그레이팅 395*395*32t		ea	2	53,000	106,000	10,600				
0311	오물방지그레이팅 495*495*50t		ea	2	75,000	150,000	15,000				
합계		현금	수표		어음	외상미수금		이 금액을 청구 함			
281,600											
비고											
참고사항		기업 329-079312-04-011 (주)금강스틸산업									

1차 개선제품 개당 약 53,000원(394*394 기준)

전자세금계산서					승인번호		20190422-10000000-94962389				
발 행 자	등록 번호	305-08-77453		종사업장 번호		수 취 인	등록 번호	616-85-13248		종사업장 번호	
	상호 (법인명)	신용산업		성명	박형순		상호 (법인명)	한국공항공사 제주지역 본부		성명	김수봉
	사업장	울산광역시 울주군 웅촌면 국천검단로 166					사업장	제주시 공항로 2,4층(웅담이동)			
	업태	제조업	종목	기계부품가공	업태		부동산 외	종목	공항개발 외		
	이메일	gramsoon@naver.com					이메일	ssj0930@airport.co.kr			
작성일자		공급가액		세액							
2019/04/22		469,000		10,000							
비고											
일	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고			
04	22	그рей팅안전덮개 1.6t	394*394	10	10,000	100,000	10,000				
04	22	그рей팅안전덮개 1.6t	439*393	1	19,000	19,000	1,900				
04	22	그рей팅안전덮개 1.6t	989*494	10	30,000	300,000	30,000				
04	22	화물비		1	50,000	50,000	5,000				
합계금액		현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함					
515,900											

동일규격기준 43,000원 절감
(당초 53,000원 → 변경 10,000원)


 본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 발급 또는 전송 업력된 전자(세금)계산서입니다.
 발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급" > 전자세금계산서 > 제3자 발급사실 조회"를 이용하시기 바랍니다.

2차 개선제품 개당 약 10,000원(394*394 기준)

▣ (1월)

과제명	(시설개선) 브라운아스팔트를 활용한 전기 매설관 보수
제출배경 (문제점)	G4입구 P유도로 전기 매설관 균열 발생하여 포장침하 발생. 겨울철이라 콘크리트 타설시 급결재를 넣어도 경화가 안되어서 새로 포장해도 계속 침하발생
개선방향 (아이디어)	브라운 아스팔트를 사용하여 브라운 아스팔트는 산화 반응 및 축합반응을 시켜 탄성력이 큼 아스팔텐 함유량이 많고 페트로렌 함유량이 적어 내열성이 우수하여 충격 저항력이 강함 점성이 있어 깨진 콘크리트를 보호해줌 방수역할도 해서 지하매설물 보호용으로 사용하면 겨울철에 아주 큰 효과를 발휘 할 수 있을 것 같습니다. =>'19년 1월 G4입구 보수에 활용
기대효과	겨울철 매설관 보수 공사시 보호용으로 사용하면 균열 저항성 증대

붙임 : 현황사진

[붙임]

현 황 사 진



과제명	(시설개선) 디치박스 앵글 들뜸현상 보수장치 개발
제출배경 (문제점)	계류장 횡단배수로 디치박스 상단에 있는 앵글에 용접 부위가 타락하여 들뜸현상이 발생하여 통행시 불편발생, 제설 시 삽날 걸림 현상 발생 2018년 2월 제설시에는 계속되는 제설로 앵글이 들려서 여러번 긴급보수 시행
개선방향 (아이디어)	- 들뜸이 발생된 앵글보수장치 개발 : 앵글 고정장치 제작 - 보수방법 : 앵글고정장치 배수로 삽입→상단에서 볼트조임/고정→용접고정→고정 상단부 제거
기대효과	배수로 앵글 노후로 보수공사를 시행함에도 불구하고 잦은 들뜸현상 발생 신속하고 견고하며, 경제적인 보수방법으로 배수로 들뜸현상으로 인한 문제점 방지

붙임 : 현황사진

[붙임]

현 황 사 진



과제명	(시설개선) 녹지대 시설물 주변 인조잔디 설치로 삭초 작업시 시설물 파손 방지
제출배경 (문제점)	착륙대 등 녹지에 항공등화, 조류퇴치 장비 등 공항운 영 필수 장비들이 설치되어 있어 해당 시설 삭초시 삭초 장비로 인한 파손 우려 또는 시설물 주변은 예초기로 작업하여 삭초작업 효율 저하
개선방향 (아이디어)	녹지대 주요시설물 주변은 인조잔디를 설치하여 삭초효율 향상 및 시설물 파손 방지
기대효과	삭초효율 향상 및 시설물 파손 방지

과제명	(시설개선) 렌터카 주차장 비가림 캐노피 설치
제출배경 (문제점)	제주 관광객 다수가 렌터카를 이용함에 따라 렌터카 주차장을 이용하고 있으나, 렌터카 주차장에 비가림 캐노피가 없어 우천, 폭염 시 불편
개선방향 (아이디어)	렌터카 주차장 비가림 캐노피 설치 제주다운 캐노피 디자인 적용
기대효과	국제공항 이미지 및 관광제주 이미지 개선

붙임 : 현황사진

[붙임]

현 황 사 진



▣ (2월)

과제명	(시설개선) 외곽도로 노면표지 및 태양광 표지병 설치
제출배경 (문제점)	• 외곽도로 차량도로 일부(2점문소 ~ 토목조경현장 등)지역에 녹지대와 차량도로간 경계노면표지가 없어 야간 및 저시정 상황시 안전사고 발생 우려가 있음 • 도로를 식별 할 수 있는 노면표지 개선 필요
개선방향 (아이디어)	• 차량도로와 녹지대를 구분하는 라인마킹 신설 • 도로 코너부 표지병(점멸식 등) 설치 제안 - 자재단가 : 75,000원/EA
기대효과	• 야간 및 저시정시 지상이동차량 교통안전 확보

붙 임 : 현황사진

[붙임]

현 황 사 진



2검문소 ~ 토목조경현장 방향 외곽도로



계류장 ~ 소방대 방향 도로

과제명	(시설개선) 택시 대기장소 주변 금연구역 지정 및 배수로 덮개 개선
제출배경 (문제점)	• 관광객 유동이 많은 인도지역에서 대기중인 택시기사들이 무리지어 흡연을 하는 상황으로, 관광객들이 차도로 내려와 이동하는등 안전상의 문제와 여객 불편사항이 지속 발생됨 • 택시대기 중 담배꽂초 및 생활쓰레기 등을 지속적으로 배수구에 버리고 있어 배수로 막힘 등의 문제 발생 (주 1회 청소중이나, 배수로가 막힐정도의 쓰레기 발생)
개선방향 (아이디어)	• 택시 대기장소 주변 금연구역 지정 (약 100m구간) • 각종 오물(담배꽂초 등) 유입방지 배수로 덮개 설치
기대효과	• 보행자 안전확보 및 불편사항 개선 • 오물유입 방지에 따른 강우시 배수로 막힘 해소

붙 임 : 현황사진

[붙임]

현 황 사 진



택시승강장 집수정 현황



택시승강장 집수정 현황 (각종 쓰레기 유입)

■ (3월)

과제명	(시설개선) 활주로 진입로(C1~C3) 위치표지 설치
제출배경 (문제점)	• 활주로 점검 중 관제탑 지시에 따라 착륙대상의 점검로 (C1 ~ C3)로 긴급히 이동하는 상황이 빈번하나, • 점검차량이 해당위치를 확인 할 수 있는 표지가 없어 타워 컨텍시 위치정보 혼선 발생
개선방향 (아이디어)	• 활주로 거리표지판에 반사띠를 부착하여 해당 점검로 숫자 표지 또는 • 해당 점검로 표면에 노면마킹을 통한 위치표기
기대효과	• 점검로 위치표지 보완을 통한 점검차량 오 진입 및 위치정보 혼선 예방

붙 임 : 현황사진

[붙임]

현 황 사 진



착륙대 점검로 (C1, C2, C3)

과제명	SKYNET을 활용한 부서별 야간작업 계획내용 공유
제출배경 (문제점)	• 작업(야간)간 업무중첩에 따른 업무수행 차질 및 효율저하 • 문제사례 - 관리지역 마킹작업 시 외부 환경미화 물청소 시행 - 제설 모의훈련 시 활주로 미끄럼 측정시행 - 활주로 마킹작업 시 소방대 훈련시행 등
개선방향 (아이디어)	• SKYNET을 활용한 부서별 야간작업 내용 공유
기대효과	• 부서간 작업사항 공유에 따른 업무중첩 방지 및 당일 야간작업계획 변경 방지

과제명	관리지역 교통안전 보조시설 정비(라바콘)
제출배경 (문제점)	• 실외주차장 및 관리지역 주변에 설치된 안전보조시설(라바콘)이 불규칙하게 설치되어 있어 미관이 저해됨
개선방향 (아이디어)	• 불규칙하게 설치된 라바콘을 위치별로 탄력봉 및 이동식 주차간판으로 교체
기대효과	• 관리지역 미관개선을 통한 여객서비스 향상

붙 임 : 현황사진

[붙임]

현 황 사 진



주차장 라바콘 설치현황




주차장 라바콘 설치현황

■ (4월)

과제명	청사내부 화분 이름표 설치 및 스마일 뱃지 달기
제출배경 (문제점)	• 공항내에 식재되어 있는 나무, 화분 등에 이름표가 설치되어 있으나, 고객접점 및 신규식재 지역 등 필요한 지역에 보충설치
개선방향 (아이디어)	• 공항내에 식재되어 있는 나무, 화분 등에 이름표(수목표지)를 보충 및 재설치함으로써, 고객들이 한번이라도 더 관심있게 볼 수 있도록 함 • 청사내 근무하는 직원 대상으로 스마일뱃지 달기를 통해 자연스럽게 스마일 인상을 느끼게 하여 공항 및 제주도 이미지를 한층 더 좋게 함
기대효과	• 교육적인 효과와 더불어 수목주변 쓰레기도 줄어들 수 있으므로 더욱 쾌적한 공항이 될 수 있을 것 • 스마일 뱃지 달기를 통한 간접 서비스교육 효과

과제명	보수작업 노트 등 제작을 통한 업무공유
제출배경 (문제점)	• 활주로 및 계류장 서비스도로 유지보수 작업시 위치 및 자재물량, 투입장비, 투입인원 등 세부내용을 실제 보수작업을 수행한 직원만 알고있음 • 현장점검시 보수했던 부위가 이상이 생겨 재시공을 해야하는 상황이 발생 할 경우 세부위치가 어딘지, 어떤자재로 해야 하는지 일일이 설명하기 어려운 부분이 발생함
개선방향 (아이디어)	• 토목팀 만의 카탈로그(수첩), 그리드맵과 같은 자료를 제작하여 중요한 부분은 위치, 투입자재, 크기 등을 사진이나 서면으로 표기 후 현장 내 비치
기대효과	• 후속작업 시 이전작업 사항에 대하여 알 수 있으므로 신속한 대응이 가능하며, 중요 작업사항에 대한 야간 ↔ 주간근무자 간 업무공유가 가능

과제명	청사 내 유휴공간을 활용한 유지관리용품 보관
제출배경 (문제점)	청사내 초화류 식재 및 녹지화단 관리에 필요한 유지관리 도구보관을 위한 공간 필요
개선방향 (아이디어)	에스컬레이터 하부공간 등을 활용한 간이보관소 마련
기대효과	이동지역 현장창고에 보관중인 주 사용자재를 작업위치에서 인접한 공간에 보관(시건장치 설치)함으로써 불필요한 반복업무 제거 및 작업자 편의 향상
현황사진 (예시)	

과제명	렌터카주차장 내 배수트렌치 내부 확장
제출배경 (문제점)	• 현재 렌터카 주차장하우스와 주차장사이 작은 배수로 (트렌치 9개소, 가로40cm x 세로20cm)는 여객이 항상 붐비는 지역으로 각종 쓰레기 및 담배꽂초 등 오물투기가 빈번함 • 그러나, 배수로 내부 쓰레기 청소가 가능한 공간의 폭이 너무 좁아 작업도구를 사용 할 수 없고, 작업자가 손으로 직접 끌어내는 방식으로 청소중인 실정
개선방향 (아이디어)	• 트렌치 내부의 튀어나온 공간 일부를 깨내어 최소한 트렌치 폭만큼의 내부공간 확보
기대효과	• 배수로 입구 확장을 통한 작업자 편의 향상 • 고객접점 지역의 청결유지
예시	위 현재의 트렌치는 그대로 유지 아래의 내부 보수요청

과제명	항공기 오진입 방지를 위한 유도로 가장자리표지 내부 도색
제출배경 (문제점)	• P유도로 일대와 자력출발 주기장지역 포장이 아스팔트로 되어있어 착륙항공편이 P유도로 ➔ 국내·국제선 Taxi lane으로 진입 시 자력출발 주기장지역과 혼동하여 오진입 한 사례가 있음
개선방향 (아이디어)	• G1 ~ G4지역 원형 유도로 가장자리표지 구간 중 가로 줄무늬가 설치된 지역 내부를 아스팔트포장 색상과 구분할 수 있는 색상(초록색)으로 마킹함으로써, 주중에 조종사가 쉽게 인지 할 수 있도록 개선
기대효과	• 계류장 유도로 가장자리표지 내 대비색상 마킹으로 조종사 식별능력 향상을 통한 오진입 방지

붙 임 : 현황사진

[붙임]

[붙임]

현 황 사 진



제류장 진입경로



시카고 오헤어공항 사례