

현지조치 및 기관주의

제 목 시설검사 후 결과 보고 처리 미흡

관 련 부 서 전북본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」에 따라 우리 공사에 위탁된 각종 검사, 시공감리업무(이하 “검사“라 한다)를 효율적으로 실시하기 위하여 필요한 사항을 「검사업무규정」(31200)으로 정하고 있다.

2. 시설검사 결과 결재 미상신 및 지연 보고

가. 관련규정 및 판단기준

규정 제7조에 따라 그가 실시한 검사결과를 귀사 후 보고해야 함을 원칙으로 하고 있으며, 「취업규칙」(23600) 제16조를 적용할 경우, 출장 후 귀임하였을 때에는 귀임 후 3일 이내에 출장복명을 하도록 정하고 있다. 이때, 일상적인 현장 업무를 위한 출장일 때에는 검사표로 출장복명을 대체할 수 있다.

검사업무규정(31200)

제 6 조 (검사판정기준)

검사는 법, 고시 및 가스안전기술심의위원회 등에서 규정한 검사기준에 따라 실시한다.

제 7 조 (검사결과 처리 등)

- ① 검사원은 그가 실시한 **검사결과**를 별지 제2호 내지 제4호 서식에 의거 **귀사 후 보고**하여야 한다.

취업규칙(23600)

제 16 조 (출장복명)

- ① 출장자가 귀임하였을 때에는 귀임 후 3일 이내에 출장복명을 하여야 한다. 다만, 경미한 사항은 구두로 복명할 수 있다.
- ② 일상적인 현장업무를 위한 출장의 경우에는 해당업무 보고서 또는 검사표로 대체한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

전부분부에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.)동안 실시한 LP특정사용 시설 검사에 대하여 ‘검사결과 보고(결재상신) 및 검사결과 보고 기한 준수 여부’를 확인 및 분석한 결과, ① 검사 후 결과를 보고(결재상신)하지 않은 사례가 15건 ([표 1], 감사기간 중 조치완료), ② 검사 실시 후 특별한 사유없이 규정 등에서 정하는 바를 준수하지 않고 지연 보고(10일 초과)된 사례가 69건(1개월 이상 장기 지연 보고한 사례 28건, 최장 136일 소요, ‘첨부 1’ 참조) 있었다.

[표 1] 시설(LPG사용) 검사 후 결재 미상신 내역(※감사기간 중 현지조치 완료)

연번	접수번호	업소(시설)번호	시설 명	검사 종류	검사일	결과	검사원
1	2023-0104815	00280559-0001	<시설명 삭제>	정기	2023-01-30	적합	○○○
2	2023-0109153	02079297-0001	<시설명 삭제>	정기	2023-02-22	적합	○○○
3	2023-0118378	02072223-0001	<시설명 삭제>	정기	2023-01-30	적합	○○○
4	2023-0118656	01714604-0001	<시설명 삭제>	정기	2023-02-22	적합	○○○
5	2023-0126691	01798097-0001	<시설명 삭제>	정기	2023-02-22	적합	○○○
6	2023-0134989	02184739-0001	<시설명 삭제>	정기	2023-02-22	적합	○○○
7	2023-0197799	02346181-0001	<시설명 삭제>	정기	2023-02-27	적합	○○○
8	2023-0200699	02550770-0001	<시설명 삭제>	완성	2023-02-22	적합	○○○
9	2023-0204834	02550983-0001	<시설명 삭제>	완성	2023-02-22	적합	○○○

연번	접수번호	업소(시설)번호	시설명	검사종류	검사일	결과	검사원
10	2023-0209050	02551207-0001	<시설명 삭제>	완성	2023-02-22	적합	○○○
11	2022-0712974	01594394-0001	<시설명 삭제>	정기	2022-10-25	적합	○○○
12	2022-0768313	02524194-0001	<시설명 삭제>	완성	2022-09-29	부적합	○○○
13	2023-1086216	00499910-0001	<시설명 삭제>	정기	2023-06-23	적합	○○○
14	2023-2120528	02601924-0001	<시설명 삭제>	완성	2024-01-03	적합	○○○
15	2024-0904332	01272821-0001	<시설명 삭제>	정기	2024-01-31	적합	○○○

[참 고] 위 [표 1]의 개인당 검사결과 미상신 건수

구분	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
건수	10	1	1	1	1	1

3. 시설검사 결과 결재상신 시 위임전결규정 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

시설검사(고·액·도법 중간·완성·정기검사, 시공감리 등, 자율검사 포함) 후 검사 결과 보고 시 결재권자에 관한 사항은 「위임전결규정」(12200)에서 정한 바를 준수하여야 한다.

액법 사용시설 중 저장능력이 일정 규모 이상(공통), 저장설비 형태가 저장 탱크(소형저장탱크 포함) 해당시설에 대한 완성검사는 부서장까지 결재를 받도록 정하고 있다.

[표2] 검사업무 전결사항 (위임전결규정 ‘별표5’ 발체)

시설구분	본부장 전결 사항
LPG 특정 사용 시설	- 저장탱크 및 소형저장탱크 시설 완성검사 ※ 중간·완성·정기검사 부장 전결, 정기검사 (500kg 미만 용기가스시설) 검사원 전결

나. 감사결과 확인된 문제점

전북본부에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.)동안 실시한 LPG사용시설 검사에 대하여 ‘검사결과 보고 시 결재권자 준수 여부’를 확인한 결과, 결재상신 시 위임전결규정에서 정한 결재권자를 준수하지 않고 한 단계 하향하여(담당부장 전결사항을 감사원 전결 처리) 결재를 득한 사례 ([표 3] 참조)가 9건 있었다.

[표3] 시설검사 위임전결규정 미준수 내역(※부서장 전결 내역을 부장 전결 처리)

연 번	접수번호	업소(시설)번호	시설 명	검사종류	검사일	결과	검사원
1	2023-0842315	025659080001	<시설명 삭제>	완성	20230526	적합	○○○
2	2023-1041356	025702100001	<시설명 삭제>	완성	20230620	적합	○○○
3	2023-1055942	004684240005	<시설명 삭제>	완성	20230623	적합	○○○
4	2023-1051102	012973170001	<시설명 삭제>	완성	20230623	적합	○○○
5	2023-1213844	013505540001	<시설명 삭제>	완성	20230713	적합	○○○
6	2018-0865031	022403740001	<시설명 삭제>	완성	20240108	검사불능	○○○
7	2023-0202979	025508690001	<시설명 삭제>	완성	20230324	적합	○○○
8	2023-1034246	025700750001	<시설명 삭제>	완성	20230719	적합	○○○
9	2022-0794119	025261600001	<시설명 삭제>	완성	20221012	부적합	○○○

※ 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 현황 재구성

[첨 부] 시설검사 결과 보고 지연 내역 1부. <첨부 생략>

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전북본부장은

- ① 시설검사 후 검사결과를 기한내에 결재 상신하지 않는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)
- ② 또한, 귀 부서에는 「위임전결규정」에 따른 시설검사 결과 결재권자를 잘못 설정하거나, 시설검사 실시 후 특별한 사유없이 규정 등에서 정하는 바를 준수하지 않고 검사 결과를 지연(10일 ~ 136일) 보고 한 사례가 다수 확인되었음에 따라, 각별한 주의를 기하여 주시기 바랍니다. (기관주의)