

개 선 요 구

제 목 액화석유가스 분야 상세기준 표기 오류 등 문구 수정 필요

관 련 부 서 ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

공사 ●●●●처는 『직제관리요령』에서 정한 분장업무에 따라 『액화석유가스 안전관리 및 사업법』(이하 ‘액법’이라 한다.)의 법령·시행령·시행규칙·액화석유가스와 관련된 상세기준(KGS Code⁶⁾)의 제·개정에 관한 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

액화석유가스 허가 및 사용시설은 액법 시행규칙 제51조 등에 따라 액화석유가스 사업 및 사용과 관련하여, 가스사고로부터 안전한 상태를 유지할 수 있도록 설치·검사·점검 등을 거쳐 철저히 관리되어야 한다.

액화석유가스 관련 법령에 따라 그 상세기준인 KGS Code는 행정관청·공사·가스시설시공업자 및 시공관리자⁷⁾·액화석유가스 사업자·안전관리자·액화석유가스 사용자·액화석유가스 시설에 접근하는 사람 등 다양한 사람들에게 제공된다.

따라서 공사는 기준을 더 쉽게 해석하여 문제를 해결할 수 있도록 돕는 중요한

6) KGS코드는 가스관계법령에서 정한 시설·기술·검사 등의 기술적인 사항을 상세기준으로 정하여 코드화한 것으로 가스기술 기준위원회에서 심의·의결하고 산업통산자원부에서 승인한 가스안전 분야의 기술기준이다. 액화석유가스 분야는 공통·허가·사용 관련 시설 및 제품 코드 총 76종이 있다.

7) 『건설산업기본법 시행령』 제7조에 따른다.

정보 제공처로서, KGS Code를 이용하는 사람들에게 가스 관련 상세기준을 정확하고 신속하게 제공해야한다.



또한 복잡한 기준의 이해를 높일 수 있도록 수시로 보완하여야 하며, 법률 분쟁 방지 및 국민 권익 보호를 위해 변경사항 및 추가사항이 발생할 경우 이를 신속하게 반영하여 최신의 정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 액화석유가스분야 상세기준(KGS Code)의 문구 적정성을 검토한 결과, 아래 [표 1]과 같이 법률명 변경 등 개정이 필요한 부분이 총 15건 확인되었으며 현장 업무 혼선 방지를 위해 해당 상세기준의 조속한 개정이 필요하다.

[표 1] 액화석유가스분야 상세기준(KGS Code) 개정 필요 내역

연번	코드명 (조항)	개정 사유	현행	개정 필요
1	FP331 (1.3.11.1)	법률명 변경	(1-10) 「 재래시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 」 제2조제1호에 따른 전통시장	(1-10) 「 <u>전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법</u> 」 제2조제1호에 따른 전통시장
2	FU431 FU432 FU433 (1.3.9(2))		「 항공법 」에 따른 공항의 여객청사	「 <u>공항시설법</u> 」에 따른 공항의 여객청사
3	FU431 FU432 FU433 (1.3.9(4))		「 철도건설법 」에 따른 철도 역사	「 <u>철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률</u> 」에 따른 철도 역사
4	FU432 (4.1.3)	인용조문 정정	(1-8) <u>2.3.3.5</u> 에 따른 부속설비 기준에 적합한지 확인 (2-7) <u>2.3.3.5</u> 에 따른 부속설비 기준에 적합한지 확인	(1-8) <u>2.9.7</u> 에 따른 부속설비 기준에 적합한지 확인 (2-7) <u>2.9.7</u> 에 따른 부속설비 기준에 적합한지 확인 ※경과조치 추가 필요(개정일자 이전 시설은 2.3.3.5 준용)
5	FP333 (1.8)		배관을 통한 저장탱크 충전시설의 경우 <u>2.8.6.2.1, 2.8.6.2.2, 2.8.6.2.3, 2.8.6.2.4, 3.2.1.2.1(3), 3.2.1.2.2, 3.2.2.1.3, 3.2.2.2, 3.2.2.3</u> 을 적용하지 않는다	배관을 통한 저장탱크 충전시설의 경우 <u>2.8.6.1.1, 2.8.6.1.2, 2.8.6.1.3, 2.8.6.1.4, 3.2.1.2.1(3), 3.2.1.2.2, 3.2.2.1.3, 3.2.2.2, 3.2.2.3</u> 을 적용하지 않는다

연번	코드명 (조항)	개정 사유	현행	개정 필요
6	FP331 (2.1.10)	인용조문 정정	규칙 별표 4 제1호가목1)사 에 따라 사업소의 부지는 그 한면이 폭 8m 이상의 도로에 접하도록 한다.	규칙 별표 4 제1호가목1)아 에 따라 사업소의 부지는 그 한면이 폭 8m 이상의 도로에 접하도록 한다.
7	FP332 (2.1.8)		<증개축 거리 기준 특례> 규칙 별표 4 제2호가목1)바 에 따라 2.1.8.1에 맞게 충전시설의 저장설비 또는 가스설비의 위치 변경·용량 증가 또는 수량 증가(충전기의 수량 증가가 수반되지 않아야 한다)를 하는 경우에는 2.1.1과 2.1.4에도 불구하고, 2.1.8.2에 따른 안전거리를 적용할 수 있다.	<증개축 거리 기준 특례> 규칙 별표 4 제2호가목1) 에 따라 2.1.8.1에 맞게 충전시설의 저장설비 또는 가스설비의 위치 변경·용량 증가 또는 수량 증가(충전기의 수량 증가가 수반되지 않아야 한다)를 하는 경우에는 2.1.1과 2.1.4에도 불구하고, 2.1.8.2에 따른 안전거리를 적용할 수 있다.
8	FP333 (3.2.2.2.1.2)	코드 번호 정정 (오타 등)	3.2.2.2.1 (생략) 3.2.2.2.12 (생략)	3.2.2.2.1 (생략) 3.2.2.2.2 (생략)
9	FP333 (3.1.4~3.1.5)		3.1.4 배관 유지관리 3.1.5 벌크로리 유지관리 3.1.4.1 3.1.4.1.1 3.1.4.2 3.1.4.3	3.1.4 배관 유지관리 (내용 생략) 3.1.4.1 3.1.4.1.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.1.5 벌크로리 유지관리
10	FP332 FP333 FP334 (4.2.1.1(2-1))		(2-1) <삭제 11.1.3> (2-1) 검사대상 배관의 경우, 안전성확인 대상의 지정개소는 ----- <생략>	(2-1) <삭제 11.1.3> (2-2) 검사대상 배관의 경우, 안전성확인 대상의 지정개소는 ----- <생략>
11	FU433 (2.1.4.1)		2.1.4 다른 설비와의 거리 2.1.4.1 <삭제 21. 7. 5> 2.1.4.2 <삭제 21. 7. 5> 2.1.4.1 (생략)	2.1.4 다른 설비와의 거리 2.1.4.1 <삭제 21. 7. 5> 2.1.4.2 <삭제 21. 7. 5> 2.1.4.3 (생략)
12	FP332 FP333 FP334 (그림 2.5.10.1(1))	그림 수정 (FP331과 통일 필요)		FP331 예시) 
13	FP331 FP332 (2.9.1.1.3(3))	불필요 정보 삭제	- 규 격 : 0.9×0.4 m 이상 ○ 조사 선택 오류 수정 - 게시위치 : 사업장 주위 담 또는 경계 울타리 등 ○ SI 단위로 수정	- 규 격 : 0.9×0.4 m 이상 ○ 조사 선택 오류 수정 - 게시위치 : 사업장 주위 담 또는 경계 울타리 등 ○ SI 단위로 수정
14	FU432 FU433 (2.4.4.1.1)	상세기준 일치화 필요	압력조정기의 입출구압력, 조정압력 및 최대유량은 연소기의 사용압력 및 가스소비량에 충분한 것 으로 한다.	FS331 예시) 2.4.4.1.1 압력조정기의 압출구 압력, 조정압력 및 최대 유량은 다음의 기준을 모두 충족하는 것으로 한다. (중략) (1) 압력조정기 후단에 감압을 위한 압력조정기가 추가로 설치되는 경우, 추가로 설치된 압력조정기의 입구 압력 및 최대 유량에 충분한 것으로 한다. (2) 압력조정기 후단에 연소기가 설치되는 경우, 그 연소기의 사용 압력 및 가스 소비량에 충분한 것으로 한다.
15	FS331 (2.4.4.1)		압력조정기 설치 - 1단감압식 저압준저압조정기 관련 내용 없음	FU432 예시) 2.4.4.1.6 1단감압식 저압준저압조정기는 소형저장탱크 사용시설에 설치하지 않는다.

※ 자료출처 : 관련 상세기준(KGSCODE) 재구성

관련부서 의견 해당 상세기준 개정시 가스기술기준위원회에 검토하여 추진하겠음

조치할 사항 ●●●●처장은

위 [표 1]과 관련, 현장에서 업무 혼선이 발생하지 않도록 문구 개정이 필요한
액화석유가스분야 상세기준에 대하여 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)