

현 지 조 치

제 목 해외수입용기 제품검사 결과 전산처리 미흡

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 고압가스안전관리법 제17조(용기등의 검사)에 따라 해외에서 제작되어 수입되는 용기에 대한 제품검사(이하 “수입검사” 라 한다)를 수행하고 있으며 이에 따라 ○○○○지사에서는 감사대상 기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 4. 30.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 24건의 해외수입용기에 대한 제품검사를 수행하였다.

[표 1] ○○○○지사 해외수입 용기 검사 내역

연번	종류	수입업소	제조업소 (제조국)	건수	검사 수량	관련자(검사원)
1	납불임및 접합용기	“A”	“B” (○○)	24건	143,244개	5급 ○○○, 4급 ○○○(전문위원)

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 해외수입용기 제품검사에 대한 처리절차 및 검사방법을 명확히 규정하고자 「2106-1 용기 등 검사업무처리지침」(이하 ‘지침’ 이라 한다.)을 운영하고 있으며 ‘지침’ 제5장 6조【검사】 5항에 따라 해외수입용기에 대한 제품검사를 실시한 후에는 공인검사기관 등의 검사를 받았음이 증명되는 서류(합격증빙서류 등)를 검사결과 등록 시 가스피아에 첨부서류로 등록해야 한다.

더불어, 이를 명확화하기 위해 ○○○○처에서는 “고압가스 제품 검사업무 관련 착안사항 안내” 공문²⁾을 시행하여 검사기관으로부터 발급된 성적서가 있는 경우에는 성적서를 징구·확인하여 성적서의 갑지(표지)를 전산등록 하고, 검사기관 성적서가 없는 경우에는 제조업소의 자체검사 성적서를 징구·확인하여 그 성적서의 갑지(표지)를 전산등록 하도록 광역본부·본부·지사에 안내하였다.

(2106-1) 용기등 검사업무 처리지침

제4조 【심사기준·방법 및 결과처리】

제5장 제6조 【검사】

- ⑤ 제2항의 검사일부 생략되는 용기 등의 검사 시 공인검사기관 등의 검사를 받았음이 증명되는 서류(합격증빙서류 등)를 검사결과 등록 시 가스피아에 첨부서류로 등록한다. <이하생략>

한편, 납불임및접합용기에 대한 제품확인검사는 그 상세기준인 KGS AC311 (고압가스용 납불임 또는 접합용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 표 4.4.2.2.1 에 따라 조별로 정해진 시료수량을 채취하여 샘플링 검사를 실시하도록 하고 있다.

KGS AC311 표 4.4.2.2.1 발체

표 4.4.2.2.1(1)① 1조를 형성하는 수

제조한 용기의 수	5만 개 이하	5만 개 초과
1조를 형성하는 수	5천 개	1만 개

(1-2) (1-1)에 따라 형성된 조에서 채취하는 시료의 수는 표 4.4.2.2.1(1)②와 같다.

표 4.4.2.2.1(1)② 검사 시료 채취 수 <개정 21. 7. 5.>

검 사 항 목	도장검사, 구조검사 외관검사	치수검사(압축치수 시험 포함), 반복사용 검사, 진동검사, 충격검사, 기밀검사, 고압가압검사, 파열방지기능 성능검사, 표시사항
검사 시료 채취 수	5개 이상	1개 이상(단, 파열방지기능 성능검사의 경우는 2개 이상)

(1-3) (1-2)에 따라 채취한 시료가 합격된 조는 그 조에 속하는 전 제품이 합격된 것으로 보고, 불합격된 조는 그 조에 속하는 전 제품이 불합격된 것으로 본다.

2) (○○○○처-2607호, 2020.07.22.) 고압가스 제품(용기·특정설비) 검사업무 관련 착안사항 : 검사기관으로부터 발급된 성적서가 있는 경우 성적서를 징구·확인하여 성적서의 갑지(표지)를 전산등록 하고, 검사기관 성적서가 없는 경우(긴급차단장치 등)에는 자체검사 성적서를 징구·확인하여 성적서의 갑지(표지)를 전산등록

위 표에 따르면 조별로 채취하는 시료의 수는 외관검사의 경우 5개 이상, 기밀검사·고압가압검사의 경우 1개 이상으로 해야하며 시료검사가 합격한 조에 대해서는 그 조에 속하는 전제품을 합격 처리, 불합격한 조는 그 조에 속하는 전제품을 불합격 처리해야 한다.

따라서 납불임및접합용기에 대한 제품확인검사 시 검사원은 상세규정에 따라 정해진 시료 수에 맞춰 검사를 진행하여야 하며 전산시스템에 검사표 작성 시 시료채취로 인한 폐기수량을 정확히 입력하고 최종검사수량을 올바르게 등록하여 용기검사 합격증명서 불출수량과 일치하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○지사에서 감사대상 기간 동안 수행한 해외수입용기 제품검사의 전산등록 적정 여부를 확인한 결과 ① 전산시스템 검사표 작성 시 공인검사 성적서를 전산에 등록하지 않은 사례가 아래 [표 2]와 같이 24건 확인되었고,

[표 2] 납불임및접합용기 자체검사성적서 전산 미등록 현황

연번	수입업소 (제조업소)	품목	검사번호	검사일자	수량	관련자 (검사원)	부적정내역
1	“A” (“B”)	납불임및 접합용기	2021-0064861	2021-07-14	9,993	5급	• 공인검사성적서 (고압가스보안법) 전산 미등록
2			2021-0100904	2021-11-05	11,996	○○○	
3			2022-0009254	2022-02-04	4,234	4급 ○○○ (전문위원)	
4			2022-0026088	2022-03-30	2,004		
5			2022-0026086	2022-03-30	4,608		
6			2022-0051918	2022-06-16	7,029		
7			2022-0051917	2022-06-16	1,151		
8			2022-0076059	2022-08-25	8,002		
9			2022-0076058	2022-08-25	995		
10			2022-0096251	2022-10-24	10,797		
11			2023-0005840	2023-01-19	6,213		
12			2023-0005747	2023-01-19	1,786		

연번	수입업소 (제조업소)	품목	검사번호	검사일자	수량	관련자 (검사원)	부적정내역
13	“A” (“B”)	납불임 및 접합용기	2023-0029086	2023-04-04	8,061	4급 ○○○ (전문위원)	• 공인검사성적서 전산 미등록
14			2023-0048958	2023-06-12	12,396		
15			2023-0064291	2023-07-28	2,531		
16			2023-0064289	2023-07-28	7,006		
17			2023-0083103	2023-09-25	10,184		
18			2023-0083100	2023-09-25	71		
19			2023-0083097	2023-09-25	239		
20			2023-0109313	2023-12-07	4,476		
21			2023-0109311	2023-12-07	8,196		
22			2024-0012660	2024-02-15	10,784		
23			2024-0012657	2024-02-15	1,535		
24			2024-0033147	2024-04-30	8,914		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

② 시료 채취수를 전산에 미입력하고 처리하여 검사합격 수량과 용기검사 합격증명서 불출 수량이 불일치하는 사례가 아래 [표 3]과 같이 5건 확인되었다.

[표 3] 납불임및접합용기 시료채취 수량 부적정 입력 내역

연번	검사번호	검사일자	대분류	검사수량	시료수량		합격수량		관련자 (검사원)
					기준	입력 결과	증명서 불출 수량	입력 결과	
1	2022-0026088	2022-03-30	납불임및 접합용기	2,004	1	0	2,003	2,004	4급 ○○○ (전문위원)
2	2022-0026086	2022-03-30		4,608	1	0	4,607	4,608	
3	2023-0048958	2023-06-12		12,396	4	0	12,392	12,396	
4	2023-0109313	2023-12-07		4,476	1	0	4,475	4,476	
5	2023-0109311	2023-12-07		8,196	3	0	8,193	8,196	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

다만 서면으로 제출된 공인검사기관 성적서를 검토한 결과 24건 전부 적정하게 징구하였고 용기검사 합격증명서 불출수량과 실제검사 합격수량에 대해 업체 소명 등을 통해 비교·검토한 결과 합격증명서 불출수량과 실제검사 합격수량은 일치하여 전산수량 불일치는 단순 오입력으로 확인되었으므로 금번 감사기간 동안 공인검사 성적서 등록 및 오입력 수정을 요청하여 현지조치 완료하였다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

해외수입용기 등 제품확인검사 후 전산시스템에 공인검사성적서 등록을 누락하거나
시료채취 수량을 오입력하여 검사합격 수량과 합격증명서 불출 수량이 불일치하는
사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)