

한국승강기안전공단 상임감사

권고

제 목 승강기사고 예방 대책 및 기술정보 제공의 실효성 확보 필요

소 관 부 서 △실, ○팀

조 치 부 서 △실, ○팀

내 용

1. 업무 개요

☆단(△실, ○팀)은 승강기 사고 예방을 위해 「승강기 안전관리법 시행령」에 따라 승강기로 인한 중대한 사고와 승강기의 중대한 고장에 대해 관리주체로부터 신고를 받아 사고·고장 원인을 조사 및 분석하여 사고 예방 대책을 수립하고, 제조·유지관리업체 및 협회 등 관련 단체에 전파를 시키고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 안전관리법」 제57조에 따라 공단은 승강기 안전에 관한 교육·홍보, 승강기 기술인력의 양성 및 관리, 승강기 안전에 관한 정보의 종합관리와 자료의 수집·발간 및 제공 등의 사업을 수행하고 있다.

「승강기 안전관리법 시행령」 제48조에서 관리주체는 그가 관리하는 승강기로 인하여 사람이 죽거나 다치는 등 대통령령¹⁾으로 정하는 중대한 사고와 출입문이 열린 상태에서 승강기가 운행되는 경우 등 대통령령²⁾으로 정하는 중대

1) 「승강기 안전관리법 시행령」 제37조 제1항 법 제48조제1항제1호에서 “사람이 죽거나 다치는 등 대통령령으로 정하는 중대한 사고”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고를 말한다.

1. 사망자가 발생한 사고

2. 사고 발생일부터 7일 이내에 실시된 의사의 최초 진단 결과 1주 이상의 입원 치료가 필요한 부상자가 발생한 사고

3. 사고 발생일부터 7일 이내에 실시된 의사의 최초 진단 결과 3주 이상의 치료가 필요한 부상자가 발생한 사고

한 고장이 발생한 경우는 한국승강기안전공단에 통보하도록 정하고 있다.

공단에서 조사한 최근 5년간 사고현황을 살펴보면, 승강기 사고 피해 인원은 총 341명으로 사망 28명, 부상 313명이며, 이용자과실로 인한 사고는 157건(47.6%)으로 전체 사고의 과반수에 가까운 비율을 차지하고 있다. 또한, 작업자과실 사고 47건(14.2%), 유지관리업체과실 사고 37건(11.2%)으로 확인되었다.

최근 5년간 승강기 고장 현황은 총 96,577건으로 기기요인이 65,271건(67.58%)으로 가장 높은 비중을 차지하며, 환경요인이 22,579건(23.38%), 인적요인이 8,727건(9.04%) 순으로 발생하였다.

조사결과에 따르면, 사고원인 중 작업자과실 및 유지관리업체과실, 고장원인 중 기기요인과 환경요인의 고장은 승강기 점검자·관리자에 의해 사전예방이 가능한 사고 또는 고장이다.

따라서 ☆단(△실, ○팀)에서는 승강기 점검자·관리자에게 승강기 사고의 원인과 예방 대책에 대한 정보를 제공하여 작업자 및 유지관리업체 과실에 의한 사고와 기기요인과 환경요인에 의한 고장을 예방하여야 한다.

2) 「승강기 안전관리법 시행령」 제37조 제2항 법 제48조제1항제2호에서 “출입문이 열린 상태에서 승강기가 운행되는 경우 등 대통령령으로 정하는 중대한 고장”이란 다음 각 호의 구분에 따른 고장을 말한다.

1. 엘리베이터 및 휠체어리프트: 다음 각 목의 경우에 해당하는 고장

- 가. 출입문이 열린 상태로 움직인 경우
- 나. 출입문이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않는 경우
- 다. 최상층 또는 최하층을 지나 계속 움직인 경우
- 라. 운행하려는 층으로 운행되지 않은 고장으로서 이용자가 운반구에 갇히게 된 경우(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)
- 마. 운행 중 정지된 고장으로서 이용자가 운반구에 갇히게 된 경우(정전 또는 천재지변으로 인해 발생한 경우는 제외한다)
- 바. 운반구 또는 균형추(均衡錘)에 부착된 매다는 장치 또는 보상수단(각각 그 부속품을 포함한다) 등이 이탈되거나 추락된 경우

2. 에스컬레이터: 다음 각 목의 경우에 해당하는 고장

- 가. 손잡이 속도와 디딤판 속도의 차이가 행정안전부장관이 고시하는 기준을 초과하는 경우
- 나. 하강 운행 과정에서 행정안전부장관이 고시하는 기준을 초과하는 과속이 발생한 경우
- 다. 상승 운행 과정에서 디딤판이 하강 방향으로 역행하는 경우
- 라. 과속 또는 역행을 방지하는 장치가 정상적으로 작동하지 않은 경우
- 마. 디딤판이 이탈되거나 파손되어 운행되지 않은 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 동안 ○팀에서 승강기 사고 예방 대책 및 기술정보 등을 승강기 협·단체에 제공한 현황을 확인한 결과, ○팀은 승강기사고조사위원회 사고조사결과의 ‘권고’에 따라 제조·유지관리업체 및 협회 등 관련 단체에 사고사례를 전파하였다. (23년 1건, 24년 현재 2건)

또한, ○팀에서는 승강기사고조사위원회에서 검토하는 중대사고 이외에 고장에 대해 전파의 필요성을 검토하여 예방대책 안내문을 승강기 관련 협·단체와 유지관리업체를 대상으로 배포하였다. (22년 1건, 23년 6건, 24년 4건)

그러나 ☆단(△실, ○팀)에서 승강기 협·단체에 제공하는 승강기사고 예방 대책 및 기술정보는 현장에서 승강기 정기점검 및 일상점검을 하는 실무자인 자체점검자와 관리주체에게 정확히 전달되지 않아 예방 대책에 효율성이 떨어진다.

관계부서 의견 ☆단(△실, ○팀)에서는 승강기 사고예방대책 및 기술정보를 자체점검자 또는 관리주체에게 직접 전파하여 승강기사고 원인에 대한 예방 활동을 강화할 필요성이 있다고 하였다.

조치할 사항 △실장과 ○팀장은 승강기 자체점검자와 관리주체에게 사고 예방을 위한 기술정보가 직접 전달할 수 있도록 국가승강기정보센터를 활용하는 등 대책을 마련하시기 바랍니다. (권고)