

우수활동(모범) 사례 추천서

일련번호	2025-☆종합-28	관계부서	☆ 제●발전소 ☐부
제 목	원자로건물 내부 철골구조물 점검 관련 불일치사항 효과적 대응을 통한 공기지연 방지		
<내용> 해당직원은 ① 타발전소 사례검토를 통해 철골 빔시트갭 및 솔더볼트갭 점검 및 보수관련 공정 설계를 사전에 진행하였고 ② 사전 자재 구매 및 협력사 협의를 통해 돌발 현안사항 발생에 대비하였으며 ③ 규제기관 설명 및 적극 대응으로 철골 빔시트갭 불일치사항을 해결 완료하였다.			
참고사항	상품권 지급		