

한국전력공사 상임감사위원회

개선(시정) 요구

제 목 : [5] 배전설비 이설공사 고객부담금 정산 시스템 개선 필요
관 계 부 서 : 영업배전정보시스템실(TF), 남서울본부 등 14개 본부
조 치 부 서 : 영업배전정보시스템실(TF), 남서울본부 등 14개 본부
내 용

1. 업무 개요

2021년 9월 이후 남서울본부 관내 준공 완료된 고객 부담 배전선로 이설공사는 총 1,425건이었고, 그 중 고객부담금이 1백만 원을 초과하는 공사는 346건이었다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:01:03

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로 이설업무 기준」 제2장 제2절 13.(고객시설부담금 정산)에 따르면, 공사 시공부서는 고객시설부담공사의 준공 후 30일 이내에 공사준공 정산조서를 작성하여 영업부서에 송부하여야 하고, 영업부서는 공사준공정산서에 의하여 확정된 고객시설부담금 차액을 추가 입금 또는 환불하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 상기 346건의 배전선로 이설공사에 대한 고객부담금 정산 여부를 점

검한 결과, 배전부서에서 정산조서를 송부하였음에도 정산이 되지 않고 있는 건이 21건이었고, 이 중 환불서류 미제출 등 고객 측 사유로 정산이 되지 않은 10건과 영업배전정보시스템과 ERP시스템간 정산 금액 조정 중인 7건을 제외하면 나머지 4건은 대기목록 미생성에 따른 것으로 확인되었다. [표 1]

[표 1] 대기목록 미생성에 따른 고객부담금 미정산 내역(남서울본부)

사업소	공사명	기수납 고객부담금(원)	미생성 사유
♣♣♥	익명화		
@@@			
♠▽%			
♣♠●			

‘대기목록 미생성’이란 영업배전정보시스템상 배전부서에 정산조서가 결제 완료되면 영업부서 대기목록에 “고객부담금 정산 확정 및 청구” 단계가 생성되어야 하나 아래 [그림]과 같이 ‘배전선로정산조서(결제요청1)’ 단계에 머물러 있는 것을 말한다.

[그림] 영업배전정보시스템상 진행현황(예시)

처리이력		업무처리흐름도		▼항목변경 보기			
순번	메모	업무내역	부서명	담당자	업무도착일시	업무완료일시	처리결과
54		준공계접수			2023-05-16 09:18:44	2023-05-16 14:57:01	완료
55		설비자료입력내역검토			2023-05-16 11:15:28	2023-05-16 13:34:44	담당자변경
56		설비자료입력내역검토			2023-05-16 11:15:28	2023-05-17 10:11:36	완료
57		준공검사자임명			2023-05-16 14:57:01	2023-05-16 15:18:37	완료
58		준공검사자임명확인및결과입력			2023-05-16 15:18:38	2023-05-16 15:43:33	완료
59		준공도면정비결제			2023-05-17 10:11:36	2023-05-18 10:16:45	반송
60		설비자료입력내역검토			2023-05-18 10:16:45	2023-05-18 10:17:08	담당자변경
61		설비자료입력내역검토			2023-05-18 10:16:45	2023-05-18 10:28:19	반송
62		설비자료입력내역검토의회			2023-05-18 10:28:19	2023-05-22 10:43:08	완료
63		설비자료입력내역검토			2023-05-22 10:43:08	2023-05-24 08:41:02	완료
64		준공도면정비결제			2023-05-24 08:41:02	2023-05-25 18:51:16	결제
65		준공검사보고서(결제요청)			2023-05-25 18:51:16	2023-06-01 16:08:25	결제
66		준공검사보고서결제2			2023-06-01 16:08:25	2023-06-01 16:15:21	결제
67		준공검사보고서결제3			2023-06-01 16:15:21	2023-06-01 16:36:18	결제
68		배전선로정산조서(결제요청)			2023-06-01 16:36:18	2023-06-20 11:25:58	결제

이와 관련하여 영업배전시스템실(TF) 담당자는 영업부서에 대기목록이 생성되지 않는 경우는 정산할 금액이 없거나 정산 조서상 부담 주체가 우리 회사(당사)로 변경된 경우라고 답변하였으며, 상기 4건의 경우 영업배전시스템실(TF)을 통해 확인한 결과 2건은 정산할 금액이 없는 경우였고, 나머지 2건은 정산 조서상 부담 주체가 변경된 경우였다.

정산할 금액이 없어서 대기목록이 생성되지 않는 경우에는 문제가 되지 않지만, 후자의 경우처럼 부담 주체가 변경되어 영업부서에 대기목록이 미생성되면 영업부서 담당자가 별도로 조회하여 보지 않는 이상 기수납된 고객부담금의 존재를 모르고 있게 되는 문제가 발생한다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-11-20 20:01:03

이에 최근 3년간 전사 배전선로 이설 고객부담공사 중 배전부서에서 영업배전정보시스템상 준공 처리를 완료했으나 미정산되고 있는 87건에 대해 추가로 점검한 결과, 55건(남서울본부 4건 포함)이 대기목록이 생성되지 않아서 정산을 못하고 있었고 그 중 부담 주체 변경으로 미생성된 건은 38건이었다. [표 2]

[표 2] 본부별 대기목록 미생성에 따른 미정산 현황

구 분	대기목록 미생성(건)	부담 주체 변경(건)	기수납 고객부담금(원) ¹⁾
%☆♠	익명화		
▣♣⊗			
■≡◁			

☞☞\$	익명화		
#◆▶			
▷◎☐			
●☐☐☐			
※▷☎			
%●☐			
▽▽▽			
▼★%			
☐☐☐			
●▷●			
&◀☐			
☐◎☞			
합 계	55	38	1,167,552,436

※ 부담 주체 변경 38건 외 17건은 영업배전시스템실(TF)에서 원인 파악 중

다만 부담 주체가 변경이 필요하여 진행된 경우라면 기수납된 고객부담금은 전액 환불되어야 하지만 상기 38건에 대해 점검한 결과, 실제 고객 부담 공사임에도 설계변경 당시 담당자의 착오로 부담 주체가 당사로 변경된 경우도 있어 향후 이에 대한 고객부담금 정산 시 실제 부담 주체 변경 여부를 면밀히 검토하여야 할 필요가 있다고 판단된다.

더불어 시스템상 문제에 따른 정산의 지연은 우리 회사에 대한 고객의 신뢰도에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다는 점에서 이에 대한 개선이 시급하다고 보인다.

관계부서 의견

영업배전시스템실(TF) 담당자도 대기목록이 생성되지 않아 기수납 고객부담금이 정산되지 않고 있는 문제에 대하여 시스템 개선이 필요함에 동의하였다.

조치할 사항

영업배전시스템실(TF)장은 부담 주체가 우리 회사로 변경되었을 경우, 기수납 고객부담금 정산 프로세스 추가 등 대기목록 미생성으로 인한 기수납 고객부담금 미정산이 발생하지 않도록 시스템 개선 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

남서울본부 등 14개 지역본부의 장은 부담 주체 변경 등으로 인해 대기목록이 미생성되어 정산되지 않고 있는 기수납 고객부담금에 대해 재검토 후 정산하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1 시 정 1	-	-	영업배전시스템실(TF) 남서울본부 등 14개 지역본부	영업배전시스템실(TF) 남서울본부 등 14개 지역본부