

감사결과처분요구서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	000국립공원사무소 (000국립공원사무소)	처분요구일자	2018.11.05.	회신기일	2019.05.04.

000국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 0000대피소 내.외부 시설 정비 필요
관 계 기 관 000국립공원사무소
내 용

1. 현 황

○ 시설물관리 개선 검토 필요 현황

구분	시설물명	검토필요내용	위치
①	①-1. 날개이정표 ①-2. 탐방로안내도	①-1. 0000대피소→00봉: 2.1km 0000대피소→00리(00센터): 5.9km 000→00봉: 4.4km 000→00리(주차장): 3.6km ①-2. 0000대피소→00봉: 2.0km 0000대피소→00리(00센터): 5.8km 000→00봉: 4.8km 000→00리(야영장): 3km → 동일 위치에 설치되어 있는 시설물의 탐방로 거리 상이	-0000대피소 -000 00길 입구
②	대피소 내 비상탈출 안내도	시설물 배치와 안내도가 불일치 → 현위치에서 대피가 원활하도록 정비	0000대피소
③	대피소 내 투척용소화기	기 사용한 투척용소화기 보충 필요	0000대피소

○ 공단「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 따르면 모든 시설은 정보제공 등 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음

○ 또한, 공단「국립공원 내 대피소 운영관리 지침」에 따르면 탐방객의 신속한 대피를 위하여 대피실, 취사장 등에 탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하도록 규정하고 있음

2. 지적내용

- ㉠㉠㉠국립공원사무소에서는 ㉠㉠㉠대피소에 탐방객의 편의제공 등을 위하여 설치한 시설물 현황 및 관리실태를 확인한 결과 아래 사항에 대하여 개선이 필요함

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">① 날개이정표와 탐방로안내도의 탐방로 거리 상이② 대피소 내 비상탈출 안내도가 건물배치와 상이③ 대피소 내 투척용소화기 보충 필요 |
|--|

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (장기조치: 6개월 이내) 【㉠㉠㉠국립공원사무소】
 - 대피소 내.외부 시설 정비 및 재발방지를 위한 직원 교육을 실시하도록 ㉠㉠㉠국립공원사무소에 대하여 “행정상 시정” 조치