

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	000국립공원<<사무소 (000국립공원<<사무소)	처분요구일자	2018.11.05.	회신기일	2019.05.04.

000국립공원<<사무소 (행정상 시정)

제 목 000대피소 대피 및 안내시설 개선 검토 필요
관 계 기 관 000국립공원<<사무소
내 용

1. 현 황

○ 000대피소 시설물 관리 개선 검토 필요 현황

구분	시설물명	검토필요내용	비고
①	0001호실, 0002호실 출입문	출입문 개폐방식 변경 검토 필요 → 출입문이 숙박실 안쪽으로 열리게 되어 대피인원이 한꺼번에 대피할 시 신속한 대피가 어려움	
②	0001호실, 0002호실 앞 신발장	신발장 고정 필요 → 출입문 입구 신발장을 고정하지 않아 넘어질 위험이 있으므로 고정이 필요함	
③	토끼봉실, 0001호실 대피로 안내판	숙박실 내 대피로 안내판 위치 변경 필요 → 이용객이 위급상황 시 신속하게 확인할 수 있도록 침상에서 확인할 수 있는 위치에 설치가 필요함	

○ 공단「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 따르면 모든 시설은 정보제공 등 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음

○ 또한, 공단「국립공원 내 대피소 운영관리 지침」에 따르면 탐방객의 신속한 대피를 위하여 대피실, 취사장 등에 탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하도록 규정하고 있음

2. 지적내용

- ○○○○국립공원△△사무소는 ○○○○대피소 ■■■■ 1·2호실의 경우 출입문을 안쪽으로 열리게 설치하여 대피인원이 한꺼번에 몰릴시 신속한 대피가 어렵고, 일부 숙박실의 대피로 안내판을 이용객이 확인하기 어려운 침상 및 출입문 뒤편에 설치하여 비상시 신속하게 확인하기 어렵게 설치하여 관리하고 있는 등 아래 사항에 대하여 개선이 필요함

- ① 신속한 대피를 위하여 숙박실 출입문 정비 필요
- ② 이용객 안전을 위하여 신발장 고정 필요
- ③ 숙박실 내 대피로 안내판 위치변경 필요

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (장기조치: 6개월 이내) 【○○○○국립공원△△사무소】
 - 대피소 시설 정비 및 재발방지를 위한 직원 교육을 실시하도록 ○○○○국립공원△△사무소에 대하여 “행정상 시정” 조치