

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○사무소 (○○○○○사무소)	처분요구일자	2018.12.28.	회신기일	2019.01.27.

○○○○○사무소
(행정상 시정)

제 목 ○○○○ ○○○ 선박 안전관리 강화 필요
관 계 기 관 ○○○○○사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용 [외부감사인 지적사항]

○ 선박 주요현황

선박명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	승선인원(명)	주기관	발전기	최대속력(kn)
○○○○ ○○○	52	29	5.4	27	1900HP × 2	87HP × 2	30(55km/h)

- 공단「선박관리규칙」 제26조(안전설비) 및 제27조(안전수칙)에 의거 선박의 안전설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 안전수칙을 준수하여야 하며, 사용기관의 안전수칙으로 선박 안전설비 이상 유무를 수시확인하고 안전설비의 이상 유무 확인 결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있음
- ○○○○○사무소는 ○○○○ ○○○ 선박을 운영하면서 선박 안전수칙 및 관련법령을 준수하도록 노력하고 있으나, 선박 안전 관련 전문기관과 합동으로 현장점검한 결과 다음의 주요 문제점이 있으므로 시정조치가 필요함

- 기관실내 윤활유 등 여분의 물품에 대하여 시건 및 고박 필요
- 기관실, 선원실 등 비상탈출로 외부의 시건장치를 제거하고 필요시 내부에 시건장치 설치
- 기관실내 자동확산소화기 추가 설치 필요(2개소→4개소)하며 추가 설치시 노즐 위치는 주요기관을 향하도록 설치
- 산소통 등 외부에 노출된 압력용기의 위치 변경 검토
- 선실내 설치된 화재감지기의 정상 작동 여부를 정기적으로 점검 필요
- 선수에 위치한 탱크 밸브 위치가 중앙에 설치되어 있어 부상발생 등의 위험이 높아 위치 조정 필요
- 무인도서 접안이 많은 공원관리 여건 등을 감안하여 선수부분 보강 필요

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○사무소】

- ○○○○○사무소장은 기관실내 여분 물품에 대한 시건 및 고박장치 등 선박점검 결과에 대한 후속 조치 이행