

일련번호	○○○-09
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2018년도 ○○○국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2018. 11. 23.

국립공원관리공단 감사반장 정 정 권 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○	2018	현지조치	-	-

제 목 : ○○○ 둘레길 조성사업 시설개선 필요

(현 황)

- 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당 시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음
- ○○○국립공원사무소는 둘레길을 조성하여 탐방객 이용편의 제공 및 건전한 산행문화 확산을 위하여 노력하고 있으나, 현재 조성 중인 둘레길에 대하여 현장 점검한 결과 다음과 같은 문제점에 대하여 시정조치가 필요함

(위법부당내용)

- 교량 단부 계곡 출입 통제를 위한 난간 추가 설치
- 탐방객 이용편의 제공을 위하여 탐방로와 교량이 직각으로 만나는 지점의 탐방로 폭이 좁아지는 부분의 교량출입부 폭 확대 검토
- 탐방객 안전사고 예방을 위하여 목재 난간(횡재) 단부(돌출부분) 안전보호(모따기 등) 필요
- 호우로 인한 시설물 피해 예방 등을 위하여 탐방로 주변 수해피해목 정리
- 교량과 계단 연결부위 단차발생부분 수평연결 조치, 논슬립 패드 부착 등으로 미끄럼 사고 예방
- 주변 경관과 조화되도록 수레너미재 정상부 차단시설(철망)은 밤색계열로 도색 처리 필요

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 둘레길 점검결과 문제점 시정