

경고하여야 할 사항

번호	10	관련부서(기관)	목록
----	----	----------	----

제 목 * * * * 제조 불철저

내 용

●●본부는 규격서 및 검사요령에 따라 * * * *을 제조하고 품질검사를 하고 있다.

1. * * * * 제조 불철저

공사 「품질경영 규정」(이하 “「규정」”이라 한다) 제17조(공정 품질관리)는 제조공정의 품질을 관리하여 부적합품이 제조되는 것을 예방하도록 하고 있다.

따라서 ●●본부는 검사장치가 정상 작동하는지 확인 후 적절한 조치를 하여 생산공정 중 부적합품이 발생하는 경우 인지할 수 있도록 하고 후속공정으로 전달되지 않도록 하여야 했다.

그런데 ●●본부는 아래 [표]와 같이 검사장치의 정상작동 여부를 소홀히 하여 공정 중 부적합품 발생을 인지하지 못하고 품질 발취검사에서 적출하였다.

[표] * * * * YY검사장치 신뢰성 검증 결과

구분	신뢰성 검증 결과			
	20XX. X. XX.	20XX. XX. XX.	20XX. XX. XX.	20XX. XX. XX.
≡ ≡ ≡	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음
≡ ≡ ≡	검증 미 실시	"	"	"

그 결과 20XX. X. XX.부터 같은 해 XX. XX.까지 제조한 * * * *에 대하여 재검사를 수행하였다.

2. 품질문제 보고 불철저

「규정」 제14조(품질문제의 시정 및 보고)는 각 기관 주관부서의 장으로 하여금 품질에 관한 문제가 발생하여 중요한 사항으로 판명되었을 경우 지체 없이 사장¹⁾에게 서면으로 보고하도록 규정하고 있다.

따라서 **** 부적합품 발생 사실을 인지한 ●●본부는 품질에 관한 문제인지, 중요한 사항인지 판단하여 중요 사항으로 판단하였을 경우 지체 없이 사장에게 보고하여야 했다.

그런데 ●●본부는 2017. 10. 31. 감사일 현재까지 부적합품 발생 사실을 본사 품질 주관부서인 ☐☐처에 보고하지 않고 있다.

3. **** ☞☞ 작업 부적정

「생산관리 규정」 제6조(생산작업 수행)는 “제품생산은 제조지시에 따라 수행하여야 하며, 지시된 규격, 제조방법 및 수량 등을 임의로 변경하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있다.

공사는 제조규격서 및 검사요령 등을 기술표준으로 규정하고 있고, 기술표준은 제품의 결함여부를 판단하는 기준이 되므로 ●●본부는 부적합품으로 판정한 ****을 보완하면서 기술표준에 따른 공정을 적용하여야 했다.

또한 기술표준에 명시되지 않는 방법을 적용할 때에도 제품의 품질에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우에는 본사 품질 주관부서의 승인을 받아 조치하는 것이 합리적이다.

그런데 ●●본부는 본사 품질 주관부서 승인을 받지 않고 기술표준이 정하는 바와 다르게 **** ☞☞ 작업을 수행한 사실이 있다.

1) 「품질경영 규정」의 사장은 품질경영활동 주관부서인 ☐☐처를 말함.

조치하여야 할 사항

目目처장은

**** 부적합품 발생을 공정 중 인지하지 못하고 본사 품질 주관부서 승인 없이 기술표준과 다른 방법으로 ㄱ ㄱ 작업을 실시한 ●●본부에 대하여 「인사 관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.