





2023년도 □□공항 종합감사결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 지진해일 대피로에 관한 사항 □□공항에서는 「지진해일 현장조치 행동매뉴얼」(제50차, 2022. 12.28.)에 따라 지진해일 대피로를 지정하여 운영하고 있음. - 하지만 일부 지진해일 대피로에 유도인원 및 키관리인원에 대한 정보가 없는 것으로 확인됨.   조치할 사항 : 행동매뉴얼에 따라 지진해일 대피로에 대하여 유도인원 등에 대한 정보를 기재하시기 바랍니다.	안전
2	□ 공항 내 현수막 설치에 관한 사항 ◆◆부 등에서 □□공항에 ‘2023 새마을운동 글로벌 협력국 장관 회의’와 관련하여 안내데스크 및 현수막(데스크 내) 설치, 가로등 배너 설치 등의 무상 임대를 요청하였음. - 하지만 ◆◆부에서 요청하지 않은 공항 시설에 현수막을 설치한 것으로 확인됨.   조치할 사항 : 요청하지 않은 장소에 무단으로 설치한 현수막에 대하여 철거 등의 조치를 하시기 바랍니다.	임대


연번	내 용	비 고
3	□ □□공항 취항 항공사 홍보존 관리에 관한 사항 □□공항에서는 ●단-16211(2018.11.07.)‘□□공항 취항 항공사 홍보존 설치계획(안)’방침을 수립 후 국제선터미널 1층 중앙에 취항사 항공기 모형 전시대를 설치하였음. - 그런데 전시대 조명 일부가 원위치에서 이탈되고, 벌레 사체가 방치되는 등 터미널 미관 훼손이 발생하고 있음.  - 조치할 사항 : 전시대 수리 및 청소 등 해당 시설에 대한 미관 개선을 시행하시기 바랍니다.	운영
4	□ 승강기 안내판 관리에 관한 사항 □□공항에서는 승강기 이용객의 편의를 위해 승강기 측면에 층별 주요시설이 표기된 안내판을 설치 운영하고 있음. - 그런데 국제선터미널 3층 기도실 측 승강기 측면의 안내판 하단부가 벽면에서 떨어져 고정되지 않아 안전사고 우려가 존재함.  - 조치할 사항 : 안내판이 안전하게 고정될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	시설




연번	내 용	비 고
5	□ 여객 터미널 미관 개선에 관한 사항 ○ 국내선 3층 야외정원 출구 및 국제선 2층 체크인카운터 인근 미관 저해 물품이 방치되어 있음.  국내선 3층 야외정원 출구 (쓰레기통, 청소도구 등)  국제선 2층 체크인카운터 인근 (폐모니터, 배관 등) ○ 조치할 사항 : 여객 터미널 미관 개선을 위해 해당 물품을 창고 등 여객에게 노출되지 않는 공간에 보관하여 주시기 바랍니다.	운영
6	□ 물품 가림막 방치에 관한 사항 ○ 국내선 3층 야외정원에 물품 가림막이 방치되어 있는데, 이는 야외정원 이용자의 안전 저해 요인으로 시민재해 발생 가능성이 있음.   ○ 조치할 사항 : 야외정원 이용자의 안전 확보를 위해 해당 물품을 이동시켜 주시기 바랍니다.	안전
7	□ 임대면적 준수에 관한 사항 ○ 재산관리규정 및 임대차계약서 제9조(시설물 설치 및 변경) 등에 의거 임대면적 외 부분을 점유하거나 공사가 승인하지 않은 물품 등을 보관·방치하는 것은 금지되어 있음.	임대

연번	내 용	비 고
	○ 그런데 □□공항에서는 임대차계약이 체결되지 않은 지역에 임차인이 물품 등을 지속적으로 방치하고 있음.  ○ 조치할 사항 : 상시 무단점유가 발생하고 있는 부분에 대해 청사 관리 등을 철저하게 하여 주시고, 필요 시 계약서에 따른 조치를 검토하여 주시기 바랍니다.	
8	□ 예산조정 시 관련근거에 관한 사항 ○ ♡실은 예산 관련 정부지침이 하나로 통합됨에 따라 공사의 예산편성 및 집행 제반사항을 하나의 지침으로 재정립하기 위하여 기존의 「예산집행지침」을 폐지하고 「예산운용지침」을 제정함.(♡실-2213, 2022.6.21.) ○ 그런데 □□공항은 부서 간 예산조정 시 폐지된 지침인 「예산집행지침」을 관련근거로 기재하고 있음. ○ 조치할 사항 : 부서 간 예산조정 시 관련근거로 「예산운용지침」을 사용할 수 있도록 전 부서에 전파하시기 바랍니다.	예산
9	□ 주간감독업무 일지 작성에 관한 사항 ○ 「자회사 위탁관리 감독지침」 제22조(감독자 작성서류)에 따르면 감독자는 수시로 주간감독업무 일지를 비치하고 수시로 정리하도록 하고 있음. ○ 그런데 □□공항에서는 4주간 이상의 주간 감독업무일지를 한 번에 결재하여 감사일 현재일(7.7.) 기준 3주 이상 주간감독업무일지가 전자보고함에 등재되어 있지 않는 등 수시로 작성하고 있지 않음.	계약

연번	내 용	비 고
	○ 조치할 사항 : 주간감독일지를 매주 주기적으로 결재 및 전자보고함에 등재하시기 바랍니다.	
10	□ 국제선 도착장 안내 시설물 관리에 관한 사항 ○ 국제선 도착편에서 지연·결항이 발생할 시 안내판을 통하여 편명과 출발지와 도착 예정 시각 출발 예정 시각을 안내하고 있음. ○ 그런데 □□공항 국제선 여객청사 도착장에 있는 안내판은 출발장용 안내판을 문구만 수기로 수정하여 사용하고 있어 알아보기가 힘들고 여객들의 불편이 예상됨.  ○ 조치할 사항 : 도착장용 안내판을 제작하여 비치하시기 바랍니다.	운영
11	□ 출발장 체크인카운터 안내 모니터 관리에 관한 사항 ○ 체크인카운터에 있는 안내 모니터를 통해 여객들에게 공항이용 관련 정보제공이나 광고를 통해 여객들의 편의를 제고하고 있음. ○ 그런데 국제선 여객청사 출발장 체크인카운터에 있는 안내 모니터는 전원이 켜진 상태로 USB가 연결되어 있지 않아 검은화면 상태로 방치되고 있어 여객편의 및 미관을 저해함.  ○ 조치할 사항 : 출발장 체크인카운터에 있는 안내 모니터가 전원이 켜진채로 방치되지 않도록 관리하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
12	□ 인명구조기구의 표시에 관한 사항 ○ 인명구조기구의 화재안전기준(NFSC 302)에 따르면 인명구조기구가 설치된 가까운 장소의 보기 쉬운 곳에 ‘인명구조기구’라는 축광식 표지와 그 사용방법을 표시한 표시를 부착하도록 하고 있음. ○ 항공유저장소 펌프실 내 방열복 및 공기호흡기 등의 인명구조기구가 설치되어 있고 ‘인명구조기구’라는 표지가 설치되어 있으나 축광식 표지가 아니며 그 사용방법에 대한 표시가 없음. ○ 조치할 사항 : ‘인명구조기구’라는 축광식표지로 교체하고 사용방법을 비치하시기 바랍니다.	공사
13	□ 소화기함 앞 자재 적치에 관한 사항 ○ 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFSC 101)의 2.1.1.6에 따르면 소화기구는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 비치되어야 하며, 우리공사 소화기관리지침 제9조(소화기관리)에 따르면 소화기 사용할 때에는 용이하게 반출할 수 있는 장소에 비치토록 함. ○ 그런데 □□공항에서는 장비고 내 소화기 앞에 적치물이 놓여져 있어 소화기 사용 시 불편함. ○ 조치할 사항 : 장비고 내 소화기 앞 적치물을 이동 조치하여 주시기 바랍니다.	안전
14	□ 분전반 앞 물건 적치에 관한 사항 ○ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제310조(전기 기계·기구의 조작시 등의 안전조치) 및 전기설비기술기준의 판단기준 제171조에 따라 분전반은 근로자가 안전하게 작업할 수 있는 공간을 확보하여야 함.	안전

연번	내 용	비 고
	○ 그런데 □□공항에서는 여객청사 3층 분전반 앞에 적치물이 놓아 있는 상태로 관리되고 있음.  ○ 조치할 사항 : 여객청사 3층 분전반 앞의 적치물을 이동 조치하여 주시기 바랍니다.	
15	□ 시설공사 간접공사비 항목의 직접공사비 산정오류의 정산 ○ 건설기술진흥법 시행규칙제 61조(환경관리비의 산출 등)에 따르면 건설공사현장에서 발행하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용을 합하여 '환경관리비'를 산정하고 발주자가 확인 한 비용 중 간접공사비에 대해서는 그 사용실적에 따라 정산해야함. ○ 2022년 '□□공항 조경시설 유지관리공사'를 시행하면서 발생한 폐기물의 처리비에 대해 직접공사비 항목으로 집행하여 준공처리 하였음. ○ 조치할 사항 : 준공내역에서 직접공사비로 계상된 폐기물처리비를 간접공사비로 계상하여 과 집행된 220,000원을 환수하시기 바랍니다.	공사
16	□ B검문소 물막이 모래주머니 개선에 관한사항 ○ 2023년 □□공항 여름철 풍수해 대책 수립보고(◇단-5913(2023. 5. 16))에 따라 풍수해 대책기간(2023. 5. 15. ~ 10. 15.) 재난 취약시설의 사전 안전점검 및 보수보강 등 예방활동을 강화해야함. ○ 집중호우 시 □□공항 B검문소의 침수 방지를 위하여 AirSide 방향 출입통로에 배치한 물막이 모래주머니가 노후되어 찢어진 상태임.	안전

연번	내 용	비 고
	  ○ 조치할 사항 : 집중호우 시 수해 예방을 위하여 배치한 물막이 모래 주머니를 정비하시기 바랍니다.	
17	□ 공사 보험료 정산에 관한 사항 ○ 2022년 시행한 □□공항 제30차 항공기 소음대책지역 주택방음 시설 설치공사 준공 시 제출된 보험료 증빙서류 확인 결과 연금 보험료 금액이 잘못 정산됨. ○ 조치할 사항 : 시공사로부터 연금보험료 정산 오류로 초과 지급된 58만원을 환수하시기 바랍니다.	공사
18	□ 격리대합실 내 통신케이블 관리에 관한 사항 ○ □□공항 국내선 격리대합실 35번 탑승게이트 주변에 사용유무가 확인되지 않는 통신케이블이 미 정돈 되어 있음.   ○ 조치할 사항 : 통신케이블 사용여부를 확인 후 정리하시기 바랍니다.	시설
19	□ 개인정보 처리에 관한 사항 ○ 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한) 제1항에 따르면 개인정보처리자는 당사자에게 개인정보의 처리에 대한 동의를 받거나	보안

연번	내	용	비 고		
	법령에서 구체적으로 허용하는 경우를 제외하고는 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, 아래 사업 관련 서류 에 주민등록번호가 기재되어 있음. <table><tr><td>사업명</td><td>☐공항 36R 계기착륙시설 도장공사(2022) ☐공항 관제탑 항행안전시설 현장 환경개선 통신공사(2022) ☐공항 국내선 의전실 모니터 등 구매설치(2022)</td></tr></table>		사업명	☐ 공항 36R 계기착륙시설 도장공사(2022) ☐ 공항 관제탑 항행안전시설 현장 환경개선 통신공사(2022) ☐ 공항 국내선 의전실 모니터 등 구매설치(2022)	
사업명	☐ 공항 36R 계기착륙시설 도장공사(2022) ☐ 공항 관제탑 항행안전시설 현장 환경개선 통신공사(2022) ☐ 공항 국내선 의전실 모니터 등 구매설치(2022)				
	○ 조치할 사항 : 관련문서 내 포함되어 있는 주민등록번호 등 개인고유 식별정보를 삭제하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 실시하시기 바랍니다.				